R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA ORAȘ SLĂNIC Nr. 5237 din 17.06.2014

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 17.06.2014 la sediul Primăriei orașului Slănic

Urmare a adresei Primariei orașului Slănic nr. 4619 din 29.05.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data 17.06.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Niţu Gherghina Consiliul Judeţean Prahova
- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Racoviță Ioan Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Dl. Meşteru Emil Viceprimar oras Slănic
- Dl. Băican Romică Inspector Protecție Civilă Slănic

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al orașului Slănic s-au produs următoarele evenimente:

- pe strada Baia Verde (asfaltată), la intrarea principală pentru accesul auto, a fost afectată platforma drumului pe o lungime de aproximativ 15 m și o lățime de aproximativ 4 m, aceasta prezentând fisuri, crăpături și gropi. În platforma drumului s-au format două gropi, una la marginea părții carosabile lângă rigolă, cu o adâncime de aproximativ 0,50 m și un diametru de aproximativ 1 m, iar cealaltă groapă având o adâncime de aproximativ 0,50 m și un diametru de aproximativ 1,5 m. De asemenea, a fost afectată și rigola carosabilă (casete de beton) din această zonă, pe o lungime de aproximativ 3 m.
- sunt vizibili pilonii de susținere și consolidare a drumului betonat aflat deasupra lacului nr. 3 (amonte), , ca urmare a alunecării pământului de pe versantul lacului.
- în apropierea amfiteatrului, din incinta complexului Baia Verde, pe versantul drept al pârâului Valea Tulburea s-a produs o alunecare de teren cu o lungime de aproximativ 20 m, lățime de aproximativ 10 m cu o diferență de nivel de aproximativ 5 m. Alunecarea de teren, care este activă, a ajuns la aproximativ 1 m față de aleea de acces spre amfiteatru. Albia pârâului Valea Tulburea este betonată, iar la momentul constatării nu era colmatată.

Măsuri care se impun:

1. Se va continua monitorizarea fenomenelor, iar in cazul evolutiei defavorabile a acestora se vor lua măsuri pentru punerea în siguranță a zonelor.

Răspunde: Conducerea primăriei Slănic

Termen: permanent

2. Se vor efectua demersurile în vederea întocmirii unui studiu/expertiză geotehnică pentru zonele afectate de alunecările de teren apoi se vor întocmi proiecte tehnice cu detalii de execuție după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat, în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei Slănic Termen: începând cu 17.06.2014

3. Se vor semnaliza corespunzător zonele afectate, pentru evitarea accidentelor.

Răspunde: Conducerea primăriei Slănic Termen: începând cu 17.06.2014

4. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia

- I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Slănic

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Niţu Gherghina

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Racoviță Ioan

Primăria orașului Slănic Viceprimar – Meșteru Emil

Inspector Protecție Civilă Slănic, Băican Romică