NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 07.08.2014 la sediul Primăriei comunei Măgureni

Urmare adreselor Instituției Prefectului județului Prahova nr. 9878/CT din 29.07.2014, nr. 9953/CT din 30.07.2014, a notificărilor Primăriei comunei Măgureni nr. 4815 din 29.07.2014, nr. 4844 din 30.07.2014, nr. 4849 din 30.07.2014, nr. 4877 din 04.08.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 07.08.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare în vederea analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Maj. Bălteranu Loredan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Domnul Coandă Eugeniu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Primar, Iordache Gheorghe Primăria comunei Măgureni

Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în perioada 28-29.07.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Măgureni s-au constat următoarele:

- la podul peste pârâul Provița de pe drumul comunal DC 115B culeea și apărarea mal drept au fost puternic afuiate, datorită viituri de pe pârâul Provița;
- pe drumul sătesc "Valea Seacă" covorul asfaltic a fost distrus pe o lungime de aproximativ 400 m și o lățime de aproximativ 6 m, prezentând deasemenea numeroase denivelări;
- drumul comunal DC 115B prezintă fisuri, crăpături și denivelări ale covorului asfaltic pe o lungime de aproximativ 250 m și o lățime de aproximativ 6 m;
- în zona "Valea Ruda" s-a accentuat tasarea cu ruperea îmbrăcăminții asfaltice a drumului comunal DC115B pe o lungime de aproximativ 50 m, pe toată lățimea drumului (aproximativ 8 m) cu o diferență de nivel de aproximativ 0,40 m. Circulația rutieră în zonă se desfășoară cu dificultate;
- pe drumul comunal DC 115B sunt afectate straturile de rezistență ale podețelor de deversare a torenților (5 podețe);
- LEA 20 KW care alimentează forajele de apă care deservesc comuna Măgureni și comuna Filipeștii de Pădure, stația de pompare și clorinare apă aferentă comunei Măgureni, consumatorii casnici și gospodăriile din zona Satul Banului a fost distrusă de viitura de pe pârâul Provița, 3 stâlpi și reteaua de înaltă tensiune fiind prăbușițe.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunțate în termen util și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova și Consiliul Județean Prahova.

Răspunde: Primăria comunei Măgureni

Termen: permanent

2. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea rutieră a drumului comunal DC115B în vederea evitării accidentelor, prin montarea de indicatoare rutiere.

Răspunde: Primăria comunei Măgureni

Termen: începând cu 07.08.2014

3. Se va continua monitorizarea fenomenului de tasare pe Dc 115 B în zona Valea Ruda, iar în cazul evoluției negative a acestuia se vor lua măsuri pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Primăria comunei Măgureni Termen: începând cu 07.08.2014

4. Se vor face demersurile necesare pentru începerea lucrărilor de protejare / remediere / refacere a drumului comunal DC115B și a drumului sătesc "Valea Seacă".

Răspunde: Primăria comunei Măgureni Termen: începând cu 07.08.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Maj. Bălteanu Loredan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Coandă Eugeniu

Primăria comunei Măgureni

Primar, Iordache Gheorghe