R O M A N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA TEIȘANI Nr. 2820 din 02.08.2017

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Teișani

În urma adreselor Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 10360/II/E/2/VI din 21.06.2017, 10557/II/E/2/VI din 26.06.2017 comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Burca Laurentiu Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ms. Coanda Eugeniu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 02.08.2017, în comuna Teișani, județul Prahova, în prezența doamnei viceprimar Anghelache Rodica, din partea primăriei Teișani, unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor abundente au fost afectate următoarele:

1. In satul Valea Stîlpului

- pe malul drept al Pârâului Stîlpul s-au accentuat eroziunile malurilor și alunecărilor de teren, afectând drumul local adiacent pârâului în mai multe puncte: Catană Dumitru, Debu Alexandru, Lungu Ion. Se constată și afuierea bazei structurii metalice (ţevi metalice) a podului peste pârâul Stâlpul, pod ce asigură accesul locuitorilor satelor Olteni, Valea Stâlpului și Teișani. De asemenea au fost afectate trecerile prin albie din următoarele puncte: Catană Dumitru, Bogdan Cristian, Matei Dumitru.

2. In satul Olteni:

- pe drumul comunal DC 17 (parțial balastat) pe o lungime de aproximativ 5 km s-au format făgașe pe toată lățime drumului, circulația auto și pietonală se desfășoară cu dificultate.
- pe partea dreaptă a pârâului Stâlpu, în punctul Mărculescu, s-au produs eroziuni ale malului pe o lungime de aproximativ 100 m (realizat din gabioane) primul gabion din amonte fiind dislocat. Evoluția fenomenului poate duce la distrugerea lucrării de apărare de mal.
- pe drumul local Cot Iepure a fost afectat acostamentul drumului local si covorul asfaltic pe o lungime de aproximativ 10 m, o latime de aproximativ 1 m (acostamentul s-a surpat circa 2 m)

3. In satul Stubeiu:

- pe DC 144, la km 0+200 s- a produs o tasare a platformei drumului (10-12 cm), pe o lungime de cca 85 m, o lățime de aproximativ 1,5 m care îngreunează circulația, acesta fiind singurul drum de legatură cu satul de reședință.
- în punctul Câmpeanu, pe drumul local s-a produs o tasare a platformei drumului (10-12 cm), pe o lungime de cca 10 m, o lățime de aproximativ 1,5 m. Evoluția fenomenului poate duce la întreruperea circulației auto.

4. In satul Teişani:

- pe partea dreaptă a drumului județean DJ100N (direcția Slănic-Teișani), în punctul Dispensar, s-a produs o afuiere a fundației zidului de sprijin aferente rigolei și a părții carosabile drumului județean menționat, care a produs tasarea drumului județean (5 cm) pe o lungime de aproximativ 50 m și o lățime de aproximativ 0,8 m.
- in zona Poduri, drumul local catre proprietatile familiilor: Luca Ion si Arnautu Natalia prezinta fagase, denivelari pe o lungime de aproximativ 300 m, fiind impracticabil circulatiei auto (cca 15 proprietati).

5. In satul BUGHEA DE SUS:

- pe DC17 la km 6+0.000 s- a produs o alunecare de teren a versantului de pe partea dreapta pe o lungime de cca 150 m care a afectat drumul comunal, circulația desfășurandu-se cu dificultate.
- în zona podului metalic în zona U.A.T. GURA VITIOAREI a fost distrusă trecerea prin albia pârâului Bughea. De asemenea este afectată prin afuiere baza punții pietonale (țevi metalice).

Mențiune: Pentru zonele afectate de pe pârâul Stâlpul, pe raza satelor Olteni și Valea Stâlpului, SGA Prahova a făcut demersuri către ABA Buzău – Ialomița în vederea întocmirii Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Apărări de mal pe pârâul Stâlpul, comuna Teișani, județul Prahova". Actualmente acest studiu este în stadiul de avizare.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Teișani

Termen: permanent

2. Zonele în care sunt afectate drumurile comunale vor fi marcate și semnalizate corespunzător.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: urgent, începând cu 02.08.2017

3. Se vor lua măsuri de protejare si refacere a corpului și a platformei drumurilor locale, pentru asigurarea unui trafic auto și pietonal în condiții normale de circulație.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: urgent, începând cu 02.08.2017

4. Se vor lua măsuri de protejare si refacere a corpului și a platformei drumului județean DJ 100 N (punct Dispensar – sat Teișani), pentru asigurarea unui trafic auto și pietonal în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: urgent, începând cu 02.08.2017

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în comuna Teișani se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Maior Vîlcu Georghe

S.G.A. Prahoya Ms. Coanda Eugeniu

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu

ant O

Primăria comunei Telsani Viceprimar, Anghelache Rodica

Pagină 2 din 2