ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
COMUNA CERASU
Nr. 2475 din 31.05.2012

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 31.05.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Cerasu

Urmare notificarii C.L.S.U. Cerasu nr.2342 din 24.05.2012 si a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 31.05.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Nitu Gherghina Consiliul Județean Prahova
- Lt. Metea Sorin Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Alexandru Sistemul de Gospodarire a Apelor Prahova
- Dl. Barbu Ion Primăria comunei Cerasu Referent achizitii

Descrierea situației:

In urma ploilor torentiale care au cazut in data de 23.05.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Cerasu s-au produs urmatoarele evenimente:

- 1. Surparea unei portiuni din DC 30 pe o suprafata de circa 1 mp, pe partea malului stang al paraului Drajnuta in punctul "Sipotel".
- 2. Erodarea malurilor in zona podetului peste paraul Valea Slonului din punctul "Sandru", amonte si aval.
- 3. Deteriorarea pragurilor de fund de pe paraul Valea Slonului in punctele "Butucaru", "Pavel Ivanoiu", "Cepari", "Intre Gradini", "Romica Ogrezeanu".
- 4. Intre punctele "Intre Gradini" si "Romica Ogrezeanu" s-a reactivat alunecarea de teren pe o lungine de circa 100m, amenintand obturarea albiei paraului Valea Slonului.
- 5. Distrugerea drumului de acces catre un numar de circa 100 gospodarii, din catunul "Rudari" de catre afluentul torential al paraului Drajnuta, carea traverseaza drumul.
- 6. Intre punctele "Mircea Francu" si "Pisau" s-a produs largirea albiei paraului Drajnuta, prin erodarea malurilor, implicit a terasamentului drumului de acces catre satul Slon. In urma ploilor torentiale din anul 2010 a avut loc acelasi fenomen, drumul fiind refacut ulterior si a fost functional pana in data de 23.05.2012.
- 7. Podul din punctul "Petre Ila" a fost avariat prin erodarea terasamentului mal stang din zona aripii podului, constructia fiind in pericol de deteriorare.
- 8. Deteriorarea podetului tip ochelari din punctul "Valea Lespezi" ce traverseaza paraul torential Valea Lespezi prin deplasarea tuburilor, surparea malurilor, acesta devenind impracticabil.
- 9. Surparea malului stang al paraului torential Valea Lespezi din punctul "Smaranda", deteriorarea zidului de sprijin si a parapetului elastic pe o lungime de circa 30m, platforma drumului pe o latime de circa 1m si o lungime de 25m fiind "in aer".

- 10. Avarierea podului peste paraul Drajnuta din puctul "Curcani" prin dezgolirea si fisurarea culeei mal stang.
- 11. Surparea drumului de legatura dintre Valea Borului si Oniesti, pe o lungime de circa 50ml, in punctul "Traian Sanda", datorita alunecarii de teren a versantului stang si devierii cursului de apa spre patul drumului.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Cerasu

Termen: permanent

2. Se vor face demersurile pentru obtinerea fondurilor necesare executarii lucrarilor cuprinse in masurile de mai jos.

Răspunde: Conducerea primăriei Cerasu

Termen: permanent

3. Se vor lua măsuri de întreținere a drumului comunal DC 30, prin completarea cu balast a surparii prezente in platforma drumului si in cazul stabilizarii cotei se va plomba. Se va semnaliza zona si se va tine sub observatie.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

4. Continuarea constructiei podetului peste paraul Valea Slonului din punctul "Sandru" cu lucrarile de aparare mal stang si drept pe o lungime de 2x10m si un prag de fug cu o latime de aproximativ 5 m.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

5. Executia unui numar de 5 praguri de fund 8x2m, pe paraul Valea Slonului in punctele "Butucaru", "Pavel Ivanoiu", "Cepari", "Intre Gradini", "Romica Ogrezeanu".

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

6. Monitorizarea zonei alunecarii de teren dintre punctele "Intre Gradini" si "Romica Ogrezeanu", iar in cazul evolutiei negative se vor lua masurile ce se impun.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

7. Executia unui podet tubular $\Phi 1000$ mm pentru preluarea si dirijarea apelor afluentului torential al paraului Drajnuta, in catunul "Rudari"

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

8. Executia unei aparari de mal din gabioane pe doua randuri (2x1m) intre punctele "Mircea Francu" si "Pisau" pe o lungime de 80m.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

9. Completarea constructiei podului din punctul "Petre Ila" prin refacerea aripii stanga amonte.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

10. Refacerea podetului ochelari din punctul "Valea Lespezi" folosind tuburile existente.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

11. Executia unui prag de fund ce va asigura ridicarea cotei talvegului la o cota corespunzatoare in punctul "Smaranda", refacerea apararii de mal pe o lungime de circa 10m si repararea parapetului elastic.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

12. Repararea podului din punctul "Curcani" prin refacerea celeei.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

13. Refacerea drumului de legatura dintre Valea Borului si Oniesti in punctul "Traian Sanda" si monitorizarea fenomenului de alunecare.

Răspunde: Conducerea primariei Cerasu

Termen: începând cu 31.05.2012

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Gherghina Nitu

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Lt. Metea Sorin

Sistemul de Gospodarire a Apelor - Prahova

Ing. Marinescu Mircea Alexandru

Fresh De

Primăria comunei Cerasu

Referent achizitii

Barbu Ion