ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA GORNET Nr. 1214 din 20.03.2018

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Gornet

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 4533/ CT din 14.03.2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

> Ing. Băloi Roxana - Consiliul Județean Prahova

➤ Ing. Jilăveanu Laurențiu – S.G.A. Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe-Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 20.03.2018, în comuna Gornet, județul Prahova, în prezența domnului viceprimar Păunescu, din partea primăriei Gornet, unde am constatat următoarele:

Descrierea situației:

La deplasarea în teren, in satul Nucet, pe partea dreapta a drumului comunal DC 44 (Gornet -Vitioara de Sus) s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de aproximativ 60 m, o lățime de aproximativ 25 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 8m care a antrenat corpul și platforma drumului comunal pe o lungime de aproximativ 20 m, o lățime de aproximativ 2 m și o adâncime de aproximativ 1 m. La aproximativ 1 km de zona menționată s-a constatat o tasare pe partea stângă a drumului comunal pe o lungime de aproximativ 3 m, o lațime de aproximativ 1.5 m cu o diferență de nivel de aproximativ de 15 cm. Evoluția fenomenelor poate duce la distrugerea drumului și limitarea accesului către satul Nucet.

În satul Gornet, pe strada Mihălcești, s-a produs o alunecare masivă de teren (aproximativ 8000 mp) care a afectat 6 proprietăți (teren, anexe), precum și locuința familiei Ivan Steliana (strada Sărata, nr.422).

La gospodăria familiei Ivan Steliana, regim de inaltime P, cu destinatia locuinta, sistem constructiv fundatii piatra eu talpa de lemn, pereti din caramida in paianta, planseu de lemn, sarpanta lemn si invelitoare tabla, s-a constatat existenta unor deteriorari vizibile a elementelor verticale de constructie a locuintei (crăpături si dislocari bucati pereti perimetrali, crăpături si denivelări la nivelul elevatiei si a scarii de acces, a pardosclilor interioare si exterioare, precum si deteriorari vizibile la nivelul planseului, etc.).

Având în vedere deteriorările vizibile constatate la locuinta sus mentionată, se impune de urgență efectuarea unei expertize tehnice (de catre un expert tehnic atestat MLPTL) în vederea evaluării clădirii la cerințele de rezistență mecanică, stabilitate și siguranță în exploatare.

De asemenea pe strada Sărata s-a produs o tasare a platformei drumului pe o lungime de aproximativ 14 m, pe toată lățimea acestuia și cu o diferență de nivel de aproximativ 35 cm.

Măsuri care se impun:

- 1. Pentra evitarea producerii unor accidente se va actiona pentru:
- monitorizarea fenomenelor iar în cazul evolutiei defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în algurantă a zonelor afectate;
- dupa caz, se va analiza inclusiv necesitatea dezafectării si strămutării gospodariei avariate (cu evacuarea persoanelor din zona afectată) si care nu mai prezintă sigurantă în exploatare, aflate în zonele cu potential de risc de calamitati.

Răspunde: - Conducerea Primariei comunei Gornet.

Termen: permanent.

2. Se vor face demersuri necesare pentru întocmirea unor studii/expertize geotehnice si hidrogeologice de către supplialitati atestati în vederea analizării si studierii zonei afectate, fundamentarea d.p.d.v. tehnic, economic, funcțional, urbanistic si arhitectural a măsurilor si solutiilor de interventie ce se impun.

Răspande: - Conducerea Primariei comunei Gornet.

fermen: -urgent.

3. In functie de concluziile, masurile dispuse si solutiile fundamentate prin studiile/rapoartele de expertiza se vor face demersurile in vederea intocmirii proiectelor tehnice si a detaliilor de executie, vizate de catre specialisti atestati in domeniu, dupa care se va trece la executia lucrarilor etapizat in functie de urgentele care se impun.

La ocopunerea expertului/proiectantului, se vor executa, cu caracter in regim de urgenta, lucrari de punere in sheuranta a constructici afectate imediat ce situatia din teren o impune (ex.: lucrari pentru stoparea si stabilizarea fenomenului etc), in vederea evitarii oricarui pericol.

Răspunae: - Conducerea Primariei comunei Gornet.

Terment permanent

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor prevăzute în H.G.R. 766/1997, art. 10 ("La constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.") și a art. 12, lit.a ("Proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art. 10..."), se vor face demersurile necesare pentru întocmirea a unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, precum și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic, al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspund: - proprietarii gospodăriilor afectate.

Termen: -permanent

5. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Frahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, a urecări de teren, blocări de drumuri, avarieri de construcții etc.

Răspunde: Primăria comunei Gornet

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecure parte semnatară.

S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanų Laurenţiu

Consiliul Județean Prahova Ing. Băloi Roxana

inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vice Gheorghe

Primăria comunei Gornet

Primar, Negoitescu Nicolae

Comuna