NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 06.12.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Şoimari

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.05.2010 și a notelor de constatare întocmite de către C.L.S.U. Şoimari, s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- D-na Ing. luga Dorina, Inspectoratul Teritorial in Construcții Prahova

Cpt. Vîlcu Gheorghe - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- DI. Dragomir Constantin - Primăria comunei Şoimari

Ing. Jilăveanu Laurențiu - S.G.A. Prahova

Descrierea situației:

Din observatiile vizuale efectuate la deplasarea in teren precum si din afirmatiile participantilor la control s-a constatat ca in ultima perioada ca urmare a ploilor abundente, debitelor crescute al pârâurilor Lopatna, Lopatnița si Starcu, cât și datorită scurgerii apelor de pe versanții dealurilor din imprejurimi, pe teritoriul administrativ al comunei Şoimari au avut loc o serie de eroziuni ale malurilor si alunecări de teren cu efecte distructive, dupa cum urmeaza:

- 1. Pe pârâul Lopatnița au fost constatate următoarele eroziuni ale malurilor :
 - a. Pe DC 47, în punctul « Munteanu», alunecarea de teren produsă pe versantul malului stâng al pârâului, pe o lungime de aproximativ 80 m și o lățime de aprox. 70 m, poate duce la obturarea secțiunii de curgere.

b. Pe DC 47, în punctul «Tudorie», lucrarea de apărare a malului drept realizată din gabioane în anul 2008 a fost distrusă pe o lungime de 20 m.

- c. Pe DC47, in punctul « Banica Vasile » s-a constatat o eroziune a malului drept pe o lungime de aproximativ 50 m, care poate pune in pericol drumul comunal.
- d. Pe DC 47, in punctul « Dospinoiu » eroziunea malului drept s-a produs pe o lungime de aproximativ 20 m.
- e. Pe pârâul Brusturiş, afluent al paraului Lopatnita, în punctul «Bucătaru», drumul local adiacent DC 47, a fost afectat pe o lungime de 20 m și o lățime de aprox. 2 m datorită eroziunii malului stâng.
- 2. Pe paraul Starcu, afluent al paraului Lopatna au fost constatate urmatoarele :
 - a. In satul Şoimari, zona Starcu Mare, s-a produs o eroziune a malului stâng pe o lungime de aproximativ 30 m, care poate pune în pericol proprietatea familiei Carp Ion.
 - b. In zona Starcu Mare, punctul « Chivaran » s-a produs eroziunea malului stang pe o lungime de 30 m.
 - c. In zona Starcu Mare, punctul « Ursuletu » s-a produs eroziunea malului stang pe aproximativ 40 m.

3. C.L.S.U. Şoimari monitorizează permanent evoluția fenomenelor distructive produse pe malurile pârâului Lopatna și care afectează infrastructura DJ 100 M în următoarele puncte :

a. La km 35, în apropierea drumului spre Mănăstirea lanculeşti, s-a constatat tasarea terasamentului pe o lungime de 50 m şi o lățime de 6 m, cu o

diferentă de nivel de 30 cm.;

b. La km 32, a fost distrusă lucrarea de apărare de mal stâng, construită din diguri de beton, pe o porțiune de aproximativ 80 m, ce a produs fisuri şi denivelări ale căii de rulare pe această porțiune. Evoluția fenomenului poate afecta cele 4 proprietăți din zona adiacentă.

c. In zona "Onacu", s-a produs eroziunea malului drept pe o distanta de 50 m

care poate pune in pericol DJ 100 M.

- d. In zona "Farmacist", s-a produs eroziunea malului drept pe o distanta de 40 m care poate pune in pericol DJ 100 M.
- 4. Datorita precipitațiilor abundente următoarele drumuri au fost afectate prin aparitia de denivelari si fisuri, care pot pune in pericol accesul catre zonele respective, pe o lungime de 8 km astfel:
 - a. Drum local Mălăeşti pe o lungime de 0,6 km;
 - b. Drum local Calinari pe o lungime de 0,4 km;
 - c. Drum local Pietris pe o lungime de 0,5 km;
 - d. Drum local Gatej pe o lungime de 0,6 km;
 - e. Drum local Cretu pe o lungime de 0,6 km;f. Drum local Sarboiu pe o lungime de 0,7 km;
 - g. Drum comunal DC47 Malu Lung pe o lungime de 0,4 km;
 - h. Drum local Zapodia pe o lungime de 1 km;
 - i. Drum local Rotarie pe o lungime de 1,3 km;
 - j. Drum local Sarata pe o lungime de 0,5 km;
 - k. Drum local Măgura Garla pe o lungime de 0,3 km;
 - I. Drum local Breajan pe o lungime de 0,2 km;
 - m. Drum local Aron pe o lungime de 0,3 km;
 - n. Drum local Releu pe o lungime de 0,2 km;
 - o. Drum local Macinic Tanta pe o lungime de 0,4 km;

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de eroziune ale malurilor pârâului Lopatna şi ale afluenților, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Şoimari

Termen: Permanent

- Se vor marca/semnaliza sau delimita toate zonele afectate de alunecări/eroziuni ale malurilor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Şoimari

Termen: Urgent

- Conducerea Primăriei Şoimari va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Şoimari

Termen: Urgent.

- Elaborarea de urgență a unei documentații tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerinte de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Şoimari

Termen: 30 de zile după obținerea fondurilor

- Primăria va înștiința I.T.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei Şoimari

Termen: Dupa finalizare.

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Dragomir Constantin

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Teritorial in Construcții Prahova

Ing. luga Dorina

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Vîlcu Gheorghe

> S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria Comunei Şoimari Primar

Dragomir Constantin

in zona Sierou Mare, punctul e Chavanin e sia brodus Arczanien makani