R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA SURANI Nr. 1395 din 06.07.2010

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 06.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Surani

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 06.07.2010 s-a consțituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Luca Vasile, Inspectoratul teritorial in Construcții Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Cornea Marcela Primăria comunei Surani
- Ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova

Descrierea situatiei:

Verificările au fost efectuate ca urmare a notelor de constatare/evaluare întocmite de către C.L.S.U. Surani prin care semnala avarierea și distrugerea părților carosabile, rigole și tuburi de scurgere pe următoarele locații, unde au fost constatate următoarele:

1. Pe drumul Surani-Sărari de la locația "Stația Releu" la "Podul Brăcacea" pe o lungime de aproximativ 0,800 km partea carosabilă și rigola de pe partea dreaptă incluzând și tubul din beton armat cu Dn 500 mm având o lungime de 5,5 m au fost avariate și colmatate cu aluviuni. Infrastructura drumului este deteriorată și vălurită. Acest drum nu are prevăzute rigole de scurgere a apelor pluviale pe partea stângă, iar rigola de pe partea dreaptă este grav avariată pe o lungime de aproximativ 0,800 km.

Continuarea distrugerii drumului Surani - Sărari duce la potențiala izolare a celor 76 de gospodării (172 persoane) aflate în satul Păcuri, neexistand alta cale de acces.

- 2. La "Podul Brăcacea" de pe pârâul Sărata, este erodat malul drept în porțiunea cuprinsă între gabioane și "Podețul Păun" pe o lungime de aprox. 100 m și pune în pericol DJ 233 al cărui acostament este distrus pe o porțiune de 30 m.
- 3. Partea carosabilă a drumului DS 2938 "Poduri" este grav deteriorată pe o lungime de circa 0, 550 km de la km 0,000 la km 0,550. Acest drum are prevăzută rigolă de scurgere numai pe partea stângă. La momentul constatării rigola este avariată, iar evacuarea apelor pluviale nu este proiectată să subtraverseze DJ 100 M, spre pârâul Lopatna.

Continuarea distrugerii drumului DS 2938 "Poduri" duce la potențiala distrugere a infrastructurii DJ 100 M, cât și la izolarea celor 7 gospodării (28 persoane) aflate în cătunul Poduri, neexistand altă cale de acces.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenului de eroziune agresivă si continuă a infrastructurii drumurilor comunale, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Surani

Termen: Permanent

- Conducerea Primăriei Surani va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Surani

Termen: Urgent, începând cu 06.07.2010

- Elaborarea de urgență a unei documentații tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Surani Termen: 30 de zile după obținerea fondurilor

- Primăria va înștiința I.T.C. SUD MUNTENIA, D.J.C.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Surani

Termen: 30.08.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Cornea Marcela

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul teritorial in Construcții - Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova

Ing. Luca Vasile

SERIA 03 NR. 028

SERIA US INC.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vîlcu Gheorghe

S.G.A. Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria Comunei Surani

Primar

Cornea Marcela