ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA CORNU Nr. 4015 din 14.06.2013

INTRARE		
Nr. 770	647	
Ziua 14 luna_	06	An 2013

NOTA DE CONSTATARE

încheiată astăzi 14.06.2013 pe teritoriul administrativ al comuna Cornu

Urmare a adresei Primăriei comunei Cornu nr. 3888 din 10.06.2013 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 14.06.2013, s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării/evaluării în teren au participat următorii:

- Plt. Anastasiu Ivona Viviana Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Ing. Şerban Marin Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia Județul Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Nanu Cornel prima Primăria comunei Cornu
- Savu Nicolae viceprimar Primaria comunei Cornu
- Ing. Chiriac Mihaela inspector urbanism Primaria comunei Cornu

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Urmare a ploilor torențiale ce au căzut pe raza comunei Cornu în perioada mai-iunie 2013, la deplasarea în teren s-a constatat activarea si reactivarea alunecărilor de teren, după cum urmează:

1. În satul Cornu de Jos, pe strada Topșenilor, pe amplasamentul Mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfânta Cuvioasă Eufrosina, s-a reactivat alunecarea de teren care se manifestă pe o lungime de aprox. 1000 m, lățime 150 m și o adâncime de 200 m. La momentul constatării persoanele aflate în această clădire erau evacuate, fiind mutate pe un alt amplasament al Mânăstirii, deoarece corpul vechi al chiliilor a fost parțial desființat prin prăbușirea acestuia. Evoluția fenomenului este activă, agresivă și continuă, prezentând pericol pentru restul construcției;

2. În satul Cornu de Jos, pe partea dreaptă a pârâului Balița s-a reactivat alunecarea de teren care a deteriorat grav strada Baliței pe o lungime de aprox. 120 m și o lățime de aprox. 20 m. Alunecarea de teren are un caracter activ, continuu și are un front de aprox. 200 m, o lățime de aprox. 80 m cu o diferență de nivel de aprox. 50 m. Evoluția alunecării de teren poate pune în pericol locuințele și gospodăriile din zonă, existând și pericolul izolării a cca. 30 de familii. CLSU Cornu a impus semnalizarea zonei și oprirea completă a circulatiei auto;

3. În satul Cornu de Jos, pe DJ 101R (strada Sinăii), în punctul Frâncu, s-a reactivat o alunecare de teren care a produs tasarea în totalitate a străzii pe o lungime de aprox. 55 m și o lățime de aprox. 15 m și o diferență de nivel de aprox. 1,5 m, afectând și proprietățile vecine. La momentul constatării, circulația auto în această zonă este întreruptă, fiind singura cale de acces pentru cca. 40 de familii;

4. Pe DJ 205G, în punctul Swisscaps-Aenova, la intrarea în localitatea Cornu s-a reactivat alunecarea de teren care a provocat tasarea carosabilului pe o lungime de aprox. 50 m, o lățime de aprox. 10 m și o denivelare de aprox. 0,5 m. Circulația se desfășoară cu dificultate, iar evoluția fenomenului de tasare poate afecta și rețelele de utilități din zonă (apă, gaze, energie electrică);

5. În punctul "Teren de Sport" – Cornu de Sus, datorită diferenței mare de nivel față de "Valea lui Sărăcilă" cât și a fenomenelor meteorologice din ultima perioadă, s-a reactivat alunecarea de teren din această zonă, care se manifestă pe o suprafață de aprox. 1000 mp. Datorită alunecării de teren s-a accentuat tasarea colțului stâng al terenului în partea nord-vest, pe o suprafață de aprox. 50 mp, afectând și fundația (fisuri și dislocări ale fundației și ale panourilor metalice ce împrejmuiesc terenul).

6. În satul Cornu de Sus, pe strada Mihai Viteazul, la proprietatea familiei Costache Florian, s-a reactivat alunecarea de teren care a dus la prăbuşirea piscinei, evoluția fenomenului putând pune în pericol și locuința acestuia;

7. În satul Cornu de Jos, pe strada Topșenilor, s-a reactivat alunecarea de teren, ce a afectat structura și infrastructura drumului pe o lungime de aprox. 30 m și o lățime de aprox. 3 m, cu o diferență de nivel de aprox. 25 cm. Evoluția alunecării de teren a dus la întreruperea completă a accesului auto către cele 10 gospodării din zonă, aceasta fiind singura cale de acces. La momentul constatării drumul era repus in funcțiune prin balastare;

8. În punctul "Savu", pe strada Murelor, s-a produs o eroziune a terasamentului drumului pe o

lungime de aprox. 35 m, lățime de 0,5 m și o adâncime de 0,5 m.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Cornu va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria comunei Cornu

Termen: permanent

2. Se vor face toate demersurile pentru obținerea fondurilor necesare elaborărării de urgență a documentațiilor tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.A.P în domeniile de cerințe de calitate Af și A4 (pentru Mănăstirea Sfântul Ioan Evanghelistul și Sfânta Cuvioasă Eufrosina, cât și pentru strada Baliței).

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Cornu

Termen: începând cu 14.06.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. Anastasiu Ivona Viviana

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Direcția Regională în Construcții Sud-Muntenia - Județul Prahova

Ing. Şerban Marin

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

ing. Jilăveanu Laurențiu

Primar Nanu Corna

Primar, Nanu Cornel

Primăria Cornu

Viceprimar, Sayu Nicolae

Primăria Cornu

Inspector urbanism, Ing. Chiriac Mihaela