ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA TEIȘANI Nr. 2465 din 08.05.2015

PROCES VERBAL încheiat astăzi 08.05.2015 la sediul primăriei comunei Teișani

Urmare a notificării C.L.S.U. Teişani nr. 2382 din 06.05.2015 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 08.05.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării/evaluării în teren au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Viceprimar, Anghelache Rodica Georgeta Primăria comunei Teișani

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Teișani, au fost afectate mai multe obiective, comisia constatând următoarele:

- în satul Valea Stîlpului eroziunea malului stâng al pârâului Stîlpul, cu antrenarea materialului din corpul drumului local, a dus la prăbușirea platformei drumului (asfaltat) pe o lungime de aproximativ 15 m pe toată lățimea acesteia (aproximativ 6 m), cu o treaptă de aproximativ 1,5 m. Diferența de nivel dintre partea carosabilă și albia pârâului este de aproximativ 4 m. Acest drum face legătura între satele Olteni și Teișani. Circulația este întreruptă.
- în satul Olteni s-au produs mai multe alunecări de teren pe o suprafață cumulată de aproximativ 5 ha (teren denivelat), din care aproximativ 50% din suprafață prezintă fracturi cu trepte de 0.5 1 m;

- în satul Ștubeiu, pe DC 144:

- în zona km 0+200, în dreptul proprietății Dănilă Ion, datorită eroziunii malului drept al vâlcelului existent pe partea dreaptă a drumului s-au produs fisuri longitudinale pe toată lățimea părții carosabile (aproximativ 4,5 m) pe o lungime de aproximativ 30 m. Marginea taluzului vâlcelului a ajuns la aproximativ 3 m de platforma drumului.
- în zona km 1+200, în dreptul proprietății Chiriță Ion, datorită eroziunii malului drept al cursului de apă Valea Petcului, existent pe partea stângă a drumului, s-a produs eroziunea, alunecarea și prăbușirea versantului care susține corpul și platforma drumului pe o lungime de aproximativ 20 m și o diferență de nivel de aproximativ 50 m. A fost afectată platforma drumului pe o lățime de aproximativ 1,5 m (1 m parte carosabilă și 0,5 m acostament). De asemenea, surparea malului a avansat și sub îmbrăcămintea asfaltică pe o lățime de aproximativ 0,5 m, existând pericolul ruperii și prăbușirii îmbrăcăminții asfaltice. Circulația se desfășoară pe o singură bandă de circulație, existând pericolul întreruperii circulatiei auto.
- în zona km 1+600, în punctul "Fântâna Mare", datorită fenomenului de eroziune/alunecare a malului stâng al cursului de apă Valea Petcului, existent pe partea dreaptă

a drumului, a distrus taluzul care susține corpul și platforma drumului, pe o lungime de aproximativ 50 m, marginea taluzului ajungând la marginea părții carosabile (asfalt). Diferența de nivel dintre partea carosabilă și albia cursului de apă Valea Petcului este de aproximativ 10 m. Fenomenul de alunecare a fost favorizat și de existența unor izvoare de coastă pe versantul pe care se desfășoară drumul.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. al comunei Teișani

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: C.L.S.U. al comunei Teișani

Termen: permanent

3. Se vor semnaliza corespunzător zonele afectate de pe drumurile locale și comunale, pentru evitarea accidentelor.

Răspunde: Primăria comunei Teişani Termen: începând cu 08.05.2015

4. Se vor lua măsuri de refacere/remediere/punere în siguranță a drumurilor locale și comunale afectate, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Primăria comunei Teişani Termen: începând cu 08.05.2015

Prezentul Proces Verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Teisani Muliule Viceprimar, Anghelache Rodica Georgeta

2/2