R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA TELEGA Nr. 3361 din 07.07.2010

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 07.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Telega

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 07.07.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Medelean Cornel, Inspectoratul teritorial in Construcții Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ilie Gheorghe Primăria comunei Telega
- Ing. Racovita Ioan S.G.A. Prahova

Descrierea situatiei:

Din observatiile vizuale efectuate la deplasarea in teren precum si din afirmatiile participantilor la control s-a constatat ca in perioada 03÷05.07.2010, urmare a ploilor abundente datorita debitului crescut al paraului Sarata (Telega), cat si datorita viiturilor de pe versantii dealurilor din imprejurimi, pe teritoriul administrativ al comunei Telega au avut loc o serie de inundatii si alunecari de teren cu efecte distructive, dupa cum urmeaza:

- 1. afectarea drumului local DC 5 Telega-Melicesti « punct Visinescu » prin scufundarea partii carosabile (infrastuctura si suprastructura) a unei portiuni a drumului cu aproximativ 0.5m adancime pe o lungime de 50 m si o latime de 4,00 m si distrugerea acostamentelor si a unei fasii de aprox. 1,00 m latime a carosabilului adiacent pe o portiuni ale drumului insumand cca. 150 ml.;
- 2. la Km 1+100 a drumului comunal D.C. 5 Telega-Melicesti punct numit « Ciparoaie », este in curs de progresie alunecarea de teren spre axul drumului datorita eroziunii malului invecinat al paraului Sarata pe o lungime de aprox. 55 ml. si latime de aprox. 30 ml., pe partea stanga a drumului comunal aferent albiei paraului Sarata (Telega) (fenomen constatat si la controlul din data de 30.06.2010),
- 3. pe DJ 100E in zona « Biserica Mijloc» zidul de sprijin din beton adiacent drumului judetean s-a prabusit in albia raului pe o lungime de 30 m;
- 4. au fost afectate de inundatii poduri situate in comuna Telega, sat Telega in punctele : Biserica Vale, Bosilca, Moldoveni II, Ciocoiu:
- 5. au fost afectate urmatoarele punti pietonale: Lepadati, Darandau, Burloi, Cristian, Stroe;
- 6. alunecarile de teren cauzate de viiturile formate pe torenti si viroage au dus la afectarea gospodariilor famiilor Cercel Ana (anexa gospodareasca costruita din paianta) si Stoian Gheorghe (zidarie afectata).
 - 7. Afectarea unui numar de 190 gospodarii din care 75 cu constructii inundate :
 - -Suprafata teren afectat 56 950 mp;
 - -Suprefete constructii afectate 2138 mp:
 - -Suprafetele sunt defalcate pe gospodarii conform Tabel Anexat:

Masuri ce au fost luate ca urmare a inundarii gospodariilor:

- evacuarea apei din beciuri si locuinte ISU Prahova in cooperare cu C.L.S.U. Telega;
- degajarea de aluviuni si resturi vegetale a drmului judetean DJ 100 E si drumurilor secundare;
- repararea conductei de distributie a apei si asigurarea apei potabile in toata localitatea;

deblocarea podurilor si podetelor de aluviuni si resturi vegetale;

 vaccinarea locuitorilor din zona afectata de catre personalul specializat din cadrul Directiei de Sanatate Prahova;

dezinfectarea locuintelor care au fost afectate de viitura.

8. scoala cu clasele I-VIII Alexandru Popescu

- 4 clase si 1 hol acoperite de apa si mal si parchetul deteriorat ;
- gardul rupt de viitura pe o portiune de 15 m;

- grupul sanitar - inundat si umplut cu mal;

- magaziile de lemne inundate si umplute cu mal;
- curtea scolii plina cu mal in strat de 30 cm;
- zidurile interioare ale scolii inundate :

Masuri ce au fost luate:

- evacuarea apei si a malului din salile de clasa afectate.

9. -2 buc stalpi electrici de inalta tensiune (metalic-langa scoala; beton -punct

Ciocoi);

10.- afectarea gospodariilor famiilor Mihai Stefan (30 mp), Lamba Petre (rupere mal parau Sarata (30m) adiacent limitei proprietatii), Dutu Maria (alunecare drum acces la gospodarie 100 mp), Bucataru Mihai (alunecare drum acces la gospodarie 100 mp), Brezeanu Costel (rupere mal parau Sarata 30m adiacent limitei proprietatii);

11. in zona drumului local de acces la Izlazul comunal si Baile Telega, punct numit « Bucataru» s-a reactivat alunecarea de teren dislocandu-se structura drumului de pamant pe o lungime de aprox. 50 ml. punandu-se in pericol siguranta circulatiei si a proprietatilor

(gospodarilor din zona). Astfel au fost afectate urmatoarele proprietati:

- imobilul locuinta proprietari Moldoveanu Alexandru si Maria. Cladirea a inceput sa fie afectata incepand cu luna martie 2010, iar in urma alunecarii terenului din 28.06.2010 prin prabusirea unor pereti si distrugerea intregii structuri a ajuns in stadiul critic de a nu mai prezenta siguranta in exploatare. Mentionam ca imobilul a fost construit in anul 1974 pe o structura de lemn si paianta avand o suprafata costruita de 49 mp.;

- gospodaria Petrisor Constantin - a fost afectat drumul de acces in curte prin

alunecarea unei suprafete de teren de aprox. 40 mp. (aprox. 10 cm inaltime variabila);

- gospodaria Bucataru Ion - similar a fost afectat drumul de acces in curte.

- Baile Minerale Telega situate pe un teren concesionat de S.C. Oaky Service S.R.L. Telega, au fost afectate terasa si scarile exterioare de acces la pavilionul Baza de tratament

si constructia cu rol de cabine de schimb (ambele cu structura de lemn).

12. in zona numita « Drum Biserica » s-a reactivat alunecarea de teren, produsa in 15.05-03.06.2010 (lungime de aprox. 50 ml si latime de aprox. 50 ml.), pe partea stanga a drumului local in directia Telega —Bustenari-Mislea, dislocandu-se in continuare volumul masiv din acostamentul drumului punandu-se astfel in pericol siguranta circulatiei si a gospodariilor din zona accentuandu-se riscul pierderii rezistentei mecanice, stabilitatii si sigurantei in exploatare a drumului local. In cazul evolutiei in continuare a alunecarii de teren exista pericolul ca o parte a satului Bustenari (aprox. 40 gospodarii si 150 locuitori) sa ramana izolat.

13. pe DC 133, in zona « Odaie Dima » s-a constatat afectarea drumului comunal prin scufundarea partii de infrastructura si suprastructura a drumului cu aproximativ 80 cm

adancime pe o lungime de 30 m si o latime de 5 m;

14. pe DC 133, punct « Ghiorghiu » alunecarea de pamant s-a reactivat afectand carosabilul pe o lungime de circa 50 m, latime de aprox. 1 m, existand pericolul intreruperii circulatiei intre satul Telega si satul Bustenari (aceasta fiind singura cale de acces). La momentul constatarii circulatia se desfasoara pe un singur sens, zona fiind marcata corspunzator de catre C.L.S.U. Telega.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenului de eroziune agresivă si continuă de pe cursul de apa a paraului Sarata, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Telega

Termen: Permanent

- Conducerea Primăriei Telega va face demersurile pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentațiilor tehnice și a execuției lucrărilor de construcții specifice.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Termen: Urgent, începând cu 07.07.2010

- Elaborarea de urgență a unei documentații tehnice cu detalii de execuție și studii hidrogeotehnice (P.T./D.D.E./S.H.G.) întocmite de proiectanți de specialitate, însușite prin semnatură și ștampilă de către verificatori de proiecte atestați de către M.L.P.A.T./M.D.R.L./M.D.R.T. în domeniile de cerințe de calitate Af si A4.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Telega Termen: 30 de zile după obținerea fondurilor

- Primăria va înștiința I.T.C. SUD MUNTENIA, D.J.C.C. PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Telega

Termen: 30.08.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente decsebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Ilie Gheorghe

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul teritorial in Construcții - Sud Muntenia/ D.J.C.C. Prahova

Ing. Medelean Cornel NSTRUCTH

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Vîlcu Gbeorghe

> S.G.A. Pranova Ing. Racovita loan

Primăria Comunei Telega

Primar Ilie Ghedrghe