
NOTA DE CONSTATARE/EVALUARE DIN DATA 19.06.2010



1. FENOMENUL/EVENIMENTUL

- 1.1.DATA/PERIOADA PRODUCERII: 19.06.2010
- 1.2. LOCATIA: Pod punct "Paliu"
- . O FENOMEN REACTIVAT
 - o FENOMEN NOU
- 1.3. EFECTE GENERATE
 - Afectarea zidurilor de sprijin ale podurilor care fac legatura intre satul Aricesti si satul Albinari

2. FOTA/PLAN/SCHITA AMPLASAMENT

Se transmit prin e-mail catre I.S.U. Prahova

3. ACTIUNI DE INTERVENTIE

> CLSU Aricestii Zeletin nu dispune de utilaje si resurse financiare suficiente pentru a gestiona situatia.

4. DOCUMENTE INTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI / EVENIMENTULUI:

- Nota de constatare
- o Macheta conform Anexei la Dispozitia comuna
- Studiul de fezabilitate/Expertiza tehnica/Proiect

5. ESTIMARE VICTIME SI PAGUBE MATERIALE PRODUSE

- o 0(zero) persoane
- o Materiale: minipilonii injectati, solidarizati la partea superioara cu o placa de beton au fost dezgoliti de stratul de agregate minerale (valoare estimativa 1000 mii lei)

6. APRECIEREA PRIORITATII IN RAPORT CU EVOLUTIA EVENIMENTULUI SI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURA SI MEDIU

Evolutia negativa a fenomenului poate duce la ruperea partiale sau totala a pilonilor.

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ ARICESTII ZELETIN

ROSU FLORIN DANIEL - PREȘEDINTE