## R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA ARICEȘTII ZELETIN Nr. 1022 din 28.05.2014

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 28.05.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Ariceștii Zeletin

Urmare adresei Primăriei comunei Ariceștii Zeletin nr. 936 din 13.05.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/2010, în data de 28.05.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Slt. Bălan Marius Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova;
- Dl. ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova;
- Dl. ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova;
- Dl. Roşu Florin Daniel Primăria comunei Ariceștii Zeletin Primar.

## Descrierea situației:

Urmare a ploilor torențiale din prima jumătate a lunii mai - 2014, s-a declanșat o alunecare de teren care a avariat locuința d-lui Roșu I. Ion, sat Albinari, nr. 40 prin producerea de fisuri și crăpături verticale și înclinate în pereții și fundația imobilului precum și fisuri și crăpături în pardoseală. Alunecarea de teren este activă, evoluția acesteia putând duce la accentuarea degradărilor constatate și distrugerea în totalitate a imobiului. Din informațiile obținute, locuința este asigurată.

## Măsuri care se impun:

1. Monitorizarea permanentă a zonei afectate în special în perioadele cu precipitații abundente.

Răspunde: Primăria comunei Ariceștii Zeletin

Termen: permanent

2. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, I.S.C.-I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Ariceștii Zeletin

Termen: permanent

3. Se recomandă proprietarului efectuarea unui studiu geotehnic și a unei expertize tehnice pentru determinarea cauzelor care au dus la declanșarea fenomenelor de alunecare și stabilirea soluțiilor de remediere. În funcție de concluziile expertizei tehnice se poate trece la întocmirea P.T. + D.E. și execuția etapizată a lucrărilor.

Răspunde: Proprietarul

Termen: -

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Slt. Bălan Marius

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Primăria comunei Aricestii Zelețin

Primar, Roşu Florin Daniel