ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA ORAȘUL BOLDEȘTI-SCĂENI Nr 3811, din 11.03.2016

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 11.03.2016 la sediul Primăriei Orașului Boldești-Scăeni

Urmare adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 2484/II/E/2/CT//2016, a notificării primăriei Orașului Boldești-Scăeni nr. 2039/2016 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 11.03.2016 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Arh. Burcă Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- > Sing. Marinescu Mircea S.G.A. Prahova
- Viceprimar, Predea Gheorghe Orașul Boldești-Scăeni
- > Ing. Voicu Ion Şef Birou Urbanism

A. <u>DESCRIEREA SITUATIEI:</u>

Din verificările vizuale efectuate la deplasarea în teren în orașul Boldești-Scăeni, localitate componentă Seciu, la cca 100 m E de DJ 232, km 3+700 precum și din discuțiile purtate cu autoritățile publice locale am constatat alunecarea terenului din zona mai sus menționată pe o lățime de aprox. 40 m, o lungime de aprox. 80 m manifestată prin fisuri și rupturi în sol, cu sărituri cuprinse între 0,5 m și 1.5 m dispuse în releu.

Alunecarea de teren a afectat teren extravilan, iar partea de sus a alunecării se află la circa 15m de o sondă de petrol nr. 640 MP pentru extracția țițeiului (în prezent activă), proprietatea PETROM OMV.

C.L.S.U. Boldești Scăeni a notificat proprietarul sondei, pentru a identifica cauzele posibile ale alunecării de teren si pentru a realiza lucrări de punere in siguranță a acesteia.

Menționăm că fenomenul de alunecare a terenului nu s-a stabilizat, fiind în evoluție.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Se va monitoriza fenomenul de alunecare de teren din zona menționată mai sus, iar în cazul evoluției fenomenului se vor lua măsuri specifice de punere în siguranță a zonei menționate (informarea populației din zonă despre potențialul pericol; interzicerea accesului în zonă; etc.)

Răspunde: Conducerea primăriei orașului Boldești-Scăeni

Termen: permanent

2. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova în cazul unor accidente tehnice la construcțiile în exploatare.

Răspunde: Conducerea primăriei orașului Boldești-Scăeni

Termen: permanent

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gneorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Arh. Burcă Laurențiu

Rauss

S.G.A. Prahova

Sing. Marinescu Mircea

Primăria Orașului Boldești-Scăeni

Viceprimer, Predea Chebrghe

Ing. Voicu Ion - Şef Birou Urbanism