
R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA LAPOS

Nr. din 12 02 2013
PRIMARIA 2 2013
NR 53 4 DATA /2 01 2013



## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 12.02.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Lapoș

Urmare a notificării Primăriei comunei Lapoş nr. 447 din 04.02.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 12.02.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. Anastasiu Ivona Viviana Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Alexandru Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Ing. Leş Dumitru Doru Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia
- Tîrlea Dumitru Constantin Primăria comunei Lapoș Primar
- Boştină Constantin Primăria comunei Lapoş Viceprimar

## Descrierea situației:

In satul Glod, pe DJ 100H, km 18+20, in zona proprietatii Matei Costel la nr. 60, s-au constatat urmatoarele:

- DJ 100H a fost afectat pe o lungime de aprox. 20 m de o tasare locala a terenului ce a avut ca urmare aparitia unor crapaturi oblice in corpul drumului si a doua denivelari de aprox. 15-20 cm;
- cauza fenomenului este infiltrarea apei pluviale in structura drumului datorita colmatarii si degradarii pereului santului de pe partea stanga a drumului, precum si a podetului tubular de descarcare, accesul auto in zona facandu-se cu viteza redusa.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Lapoș

Termen: permanent

2. Se va efectua semnalizarea zonei prin indicatoare rutiere, iar in cazul unei evolutii nefavorabile a fenomenului se va restrictiona partial circulatia.

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Judetean Prahova

Termen: începând cu 12.02.2013

3. Se vor intreprinde demersurile necesare pentru efectuarea lucrarilor de intretinere si reparatie a DJ 100H, in zona afectata, in vederea mentinerii aptitudinii pentru exploatare in siguranta a drumului.

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Judetean Prahova

Termen: începând cu 12.02.2013

4. Se vor efectua lucrari de decolmatare a santului si a podetului ce subtraverseaza DJ 100H, in vederea asigurarii descarcarii corecte a apei pluviale si evitarii infiiltratiei in corpul drumului.

Răspunde: Conducerea Primariei Lapoș Termen: permanent, incepand cu 12.02.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Plt. Anastasiu Iyona Viviana

> Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova Ing. Marinescu Mircea Alexandru

> > Consiliul Județean Prahova Ing. Joenel Mihaela

Direcția Regională în Construcții – Sud Muntenia Ing. Leș Dumitru Doru

> Primăria comunei Lapoș Primar, Tîrlea Dumitru Constantin

Primăria comunei Lapoş Viceprimar, Boştina Constantin