## R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA PRIMARIA IORDACHEANU Nr. 3070 din 22.05.2014

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 22.05.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Iordacheanu

Urmare a notificarii Primăriei comunei Iordacheanu nr. 2971 din 15.05.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 25.04.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Chiroiu Teodor Consiliul Județean Prahova
- Mr. Dobre Valeriu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Alexandru S.G.A. Prahova
- Dl. Vasile Tanase Primăria comunei Iordacheanu viceprimar

## Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- 1. Sat Varbila Pod din beton lungime de 9, 60 m pe DJ 102E, km 16+365 peste paraul Varbila albie colmatata in proportie de aprox. 70% cu reducerea sectiunii de curgere sub pod. Curs meandrat, vegetatie abundenta pe o lungime de aprox. 350 amonte si 250 aval. La debite extraordinare se creeaza baraj natural din plutitori cu inundarea atat a zonei amonte cat si a zonei aval unde exista doua podete tubulare DN 1200 ce deservesc un drum local.
- 2. Sat Valaea Cucului DJ 100L, km 19+870, deversare material aluvionar dintr-un torent dreapta peste carosabil cu inundarea proprietatilor particulare si afectarea caii de rulare a drumului.
- 3. Sat Mocesti DJ 102 C, km 13, deversare material aluvionar dintr-un torent dreapta peste carosabil cu inundarea proprietatilor particulare si afectarea caii de rulare a drumului.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Iordacheanu

Termen: permanent

2. Monitorizarea zonelor in perioadele cu precipitatii abundente cu producerea unor debite extraordinare.

Răspunde: C.L.S.U. Iordacheanu

Termen: permanent

3. Conform prevederilor Legii 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 15 lit.a din regulamentul aprobat prin HG 925/1995, se va acționa pentru intocmirea documentatiei tehnice de specialitate pentru rezolvarea situatiilor constatate astfel incat lucrarile sa faca fata unor debite extraordinare.

Răspunde: Administrator drum si Consiliul local Iordacheanu

Termen: începând cu 22.05.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Consiliul Județean Prahova Chiroiu Teod**o**r

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Mr. Dobre Valeriu

S.G.A. Prahova

Ing. Marinescu Mircea Alexandru

Primăria comunei Iordacheanu Primar Ioan Poiana