R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA STARCHIOJD Nr. 3282 din 31.07.2018

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 31.07.2018 pe teritoriul administrativ al Comunei Starchiojd

În urma adresei Instituției Prefectului-Județ Prahova cu nr. 12.802 din 25.07.2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- Mr. Vâlcu George Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Savu Constantin Consiliul Județean Prahova
- Ing. Oprescu Nicolae-Inspectoratul Judetean in Constructii Prahova
- Sing.Gheorghita Viorel Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

ne-am deplasat in ziua de 31.07.2018 în comuna Starchiojd, județul Prahova, în prezența domnului primar Girbea Ahmed Cornel din partea primăriei Starchiojd.

În urma deplasării în teren din verificarile vizuale precum si din informatiile reprezentantilor autoritatilor publice locale s-a constatat faptul că și în urma precipitațiilor abundente din luna iulie 2018, pe raza comunei s-au produs urmatoarele efecte negative:

- 1. Pe drumul comunal DC 139 s-au constatat cedari ale terasamentului pe o suprafata de aprox. 200 mp, colmatarea unui podet tubular de diametru 1.50 m pe o lungime de 6.00 ml in punctul intersectie "Gresia Borcesti" si colmatarea unui podet casetat de latime 6.00 m si inaltime de 1.5 m in punctul "Nucsoreanu";
- 2. Puntea pietonala din satul Valea Anei peste Paraul Stamnic de lungime de 130 ml cu o latime de 1,30m fiind placata cu scandura de 1,30x0,20x0,4 si grinzile de prindere a scandurilor 0,05x0,06. Scandurile si grinzile sunt putrezite. Suportul de sustinere a puntii este din cablu de diametru 30 mm.
- 3. Puntea din punctul Stanilari de lungime 14,00 ml cu o latime de 1,30 fiind placata cu scandura de 1,30x0,20x0,04 si grinzile de prindere a scandurilor 0,05x0,06. Scandurile si grinzile sunt putrezite.
- 4. In satul Bradet, punct Mitica Stamate, valea nepermanenta afluent necadastrat al paraului Bradet, au fost afectate malurile pe o lungime cumulata de aprox. 100 m si inaltimea de 5,00 m;
- 5. In zona Targului Comunal Sat Starchiojd, aval de podul rutier de pe drumul comunal DC 59 A, lucrarea de apărare mal drept (zid de sprijin) executată din beton pe o lungime de circa 100 m a fost afectată (afueere pronunțată zid de sprijin, înclinarea și deplasarea acestuia spre albia pârâului cu 0,7 m, precum și fisuri și rupturi), existând pericolul prăbușirii acesteia în albia pârâului Stâmnic;
- 6. Drumul spre locuinta numitului Ciobanu Vasile este impracticabil pe o lungime de 150 m, latime acestuia fiind de 3,5 m, carosabilul fiind din piatra sparta;
- 7. Pe drumurile comunale Stubeu, Ceausi, Mihaita Balea, Voicilesti, Mateias, Gruimiu si Cracea viiturile produse au spalat platforma drumului din piatra, formandu-se fagase, accesul fiind impracticabil;
- 8. Podul rutier aflat pe DJ 102 L in centrul comunei cu 2 deschideri, de lungime 20 ml, latime 7,00 ml si doua trotuare de 0,80m, are pila centrala dezgolita datorita coborarii talvegului raului. Deasemenea culeea mal stang este afectata.

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - Județ Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A.

Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: alunecări de teren

Răspunde: Conducerea Primăriei Starchioid

Termen: permanent

2. Se va interveni în regim de urgență pentru remedierea deficientelor, în conformitate cu prevederile articolului 7, alin. 16, din Legea nr. 50/1991 Autorizarea executarilor lucrarilor de constructie, actualizată.

Răspunde: Conducerea Comunei Starchioid

Termen: începând cu 31.07.2018

3. Se va monitoriza evoluția fenomenelor, iar în cazul evoluției acestora se vor lua toate măsurile pentru punerea în siguranță a zonelor.

Răspunde: Conducerea Comunei Starchiojd

Termen: începând cu 31.07.2018

În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor prevăzute în Regulamentul privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin H.G.R 766/97, art.10, "la constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele sau se consideră ca pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică a acesteia." și a art.12, lit.a) "proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor sub toate formele; asigură după caz personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art.10", se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați, în vederea analizării și studierii zonei și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic a măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Conducerea Comunei Starchiojd

Termen: începând cu 31.07.2018

Prezentul proces verbal conține 5 (cinci) pagini numerotate și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Inspectoratul pentru Situadi de Urgență al Județului Prahova Mr.Vâlcu George

Consiliul Județean Prahova Ing. Savu Constantin

Inspectoratul Judetean în Construcții Prahova

Ing.Oprescu Nicolae'

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Sing.Gheorghita Viorel

Primăria Comuna Starchiojd Primar Girbea Ahmed Cornel