R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA CERAȘU Nr. 3780 din 31.07.2018

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 31.07.2018 pe teritoriul administrativ al comunei Cerașu

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 11951 din 10.07.2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Băloi Roxana Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Ştefănescu Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- > Ing. Oprescu Nicolae Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Mr. Nan Ciprian Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 31.07.2018, în comuna Cerașu, județul Prahova, în prezența domnului Barbu Ion, referent achiziții publice, din partea primăriei Cerașu, unde am constatat faptul ca în urma precipitațiilor abundente din ultima perioadă si a creșterii debitelor de curgere pe cursurile de apă Drajna, Valea Slonului, Valea Tocii, Valea Borului, DC 30 și Valea Lespezii, pe raza comunei s-au produs urmatoarele efecte negative:

#### Zona Slon – pârâul Drajna

- 1. Punctul Mirică amonte de podul de pe DC 30, zona Cămin Cultural, este distrusă apărarea de mal stâng pe o distanță de circa 50 m şi pragul de fund.
- 2. Punctul Dragomir Ilă, s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de circa 150 m, ce ar putea pune în pericol 7 gospodării, drumul și proprietățile învecinate prin obturarea secțiunii de curgere a pârâului Drajna.
- 3. Punctul Rughiniş s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de circa 250 m şi o înălțime de circa 30 m, ce poate optura cursul râului Drajna, distrugerea drumului ce deserveşte circa 150 gospodării.
- 4. Punctul Perțea s-a reactivat o alunecare de teren localizată pe malul stâng al pârâului pe o lungime de aprox. 150 m și înălțime pe versant de aprox. 50 m ce poate afecta gospodăriile aflate în imediata apropiere a zonei de alunecare.
- 5. Punctul Cojocaru s-a produs o eroziune de mal stâng pe pârâul Drajna pe o lungime de aproximativ 75 m şi mal drept pe o lungime de 45 m. În zona eroziunii de pe DC 30 distanţa de la acostamentul drumului până la eroziune este de circa 1 m.
- 6. În zona ciment, pe DC 30 s-a produs o surpare a acostamentului drumului de circa 1,5 m diametru, ce a fost umplut cu balast, ulterior apărând fisuri ale terasamentului drumului pe o lungime de circa 30 m. În zonă, cota talvegului pârâului Drajna se află la o distanță de aproximativ 8 m față de cota drumului.

#### • Zona Valea Borului

1. Punctul Valea Borului – s-a reactivat o alunecare de teren pe malul stâng al pârâului Valea Borului ce a condus la devierea cursului de apă pe malul drept, erodând drumul local pe o distanță de aprox. 80 m. Podețul metalic ce traversează Valea Borului, care realizează accesul auto și pietonal în punctul Necula, are afectată încastrarea atât în amonte cât și în aval pe o lungime cumulată de aprox. 20 m.

## • Zona Valea Lespezii

La intrare în satul Valea Lespezii, s-a produs o eroziune a malului drept al pârâului Drajna pe o lungime de cca. 70 m și o lățime de cca. 2 m care poate afecta podul de legătură între drumul comunal și gospodăriile din zonă.

În punctul Țipirig, în aval de confluența pârâului Drajna cu pârâul Valea Lespezii, s-a produs o eroziune puternică a malului stâng al pârâului, ce pune în pericol gospodăriile din imediata apropiere. În aceeași zonă, pe versantul din proximitatea malului drept, este în curs de desfășurare o alunecare de teren care poate afecta cele 20 de gospodării aflate pe versant.

Pe pârâul Valea Lespezii, în punctele Smaranda, Pâtiu, Macovei și carieră s-au produs eroziuni în cele două maluri, punând în pericol drumul local (betonat) și grădinile învecinate.

#### • Zona Valea Tocii

În punctul Slăniceanu, s-au produs eroziuni ale malului stâng și drept ale pârâului Drajna pe o lungime de circa 20 m, care pot afecta drumul comunal și proprietățile adiacente.

# MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei CERAȘU

Termen: permanent

2. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea zonelor afectate în vederea evitării accidentelor.

Răspunde: Conducerea comunei CERAȘU

Termen: începând cu 31.07.2018

3. Se va interveni în regim de urgență pentru asigurarea secțiunii de scurgere în zona podurilor și podețelor în care s-a constatat alunecările de teren, în vederea tranzitării debitelor pe cursurile de apă.

Răspunde: Conducerea comunei CERAȘU

Termen: începând cu 31.07.2018

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Băloi Roxana

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Ştefanescu Adrian

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

Ing. Oprescu Nicolae

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Nan Ciprijan

Primăria comunei CERAȘI

Primar Duca Dumitru