ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
Comuna Ariceștii Zeletin
Nr. 593 din 04.04.2018

PROCES VERBAL

încheiat astăzi 04.04.2018 pe teritoriul administrativ al comunei Ariceștii Zeletin

Urmare a adresei Instituției Prefectului nr. 4846 din 03.04.2018 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 04.04.2018, s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării/ evaluării în teren au participat următorii:

- Maior Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Burcă Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilaveanu Laurentiu S.G.A Prahova
- Dl. Roşu Florin Daniel primar Primăria comuna Ariceștii Zeletin

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Pe drumul comunal DC 161, la km 1+250 s-a produs o alunecare de teren, de tip activ, pe o lungime de aproximativ 40 m, o latime de aproximativ 80m, cu o diferenta de nivel de aprox. 6 m, care a antrenat corpul si platforma drumului comunal asfaltat pe o lungime de aproximativ 30m, o latime de 3 m si o diferenta de nivel de 70 cm. Evolutia fenomenului de alunecare poate duce la avarierea conductei de apa, precum si izolarea satului Albinari de restul comunei.

Pe partea dreapta a drumului comunal DC 52, la km 2+500, s-a produs o tasare a platformei drumului pe o lungime de aproximativ 35 m, o latime de aproximativ 3 m, cu o diferenta de nivel de aproximativ 20 cm. De asemenea pe partea stanga a drumului comunal DC 52, la km 2+350, s-a reactivat o alunecare de teren care a afectat drumul comunal pe o lungime de aproximativ 35 m, o latime de 3,5 m si o diferenta de nivel de aprox. 8 m.

Pe drumul județean DJ 233, pct. fostul C.A.P., s-a produs o tasare a corpului si platformei drumului județean pe o lungime de aproximativ 25 m, pe toata latimea drumului si cu o diferenta de nivel de aproximativ 25 cm. De asemenea a fost afectat si podețul tubular (tuburi PREMO cu DN 600 mm) - deplasarea imbinarii celor 2 tuburi. Evolutia fenomenului poate duce la intreruperea accesului pe drumul județean DJ 233.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1 995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Ariceștii Zeletin va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă

scrisă), Prefectului -- Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia -- Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J.

Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria comunei Ariceștii Zeletin

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de protejare si refacere a corpului și a platformei drumului județean DJ 233, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu 04.04.2018

3. Se vor lua măsuri de protejare si refacere a corpului și a platformei drumurilor comunale DC 161 si DC 52, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Primaria comunei Ariceștii Zeletin

Termen: urgent, începând cu 04.04.2018

4. Zonelele afectate vor fi semnalizate corespunzator, pentru evitarea accidentelor auto și pierderilor de vieti omenești.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova si Primaria comunei Aricestii Zeletin

Termen: urgent, începând cu 04.04.2018

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

laior Vilcy Gheorgh

Consiliul Județean Prahova

SGA Prahova

Ing. jilaveaņu Laurentiu

Primăria comunei Aricestii Zeletin

Primar, Rosu