R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA ADUNAȚI Nr. 1782 din 13.08.2014

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 13.08.2014 la sediul Primăriei comunei Adunați

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 10032/CT din 01.08.2014, a notificării Primăriei comunei Adunați nr. 1668/31.07.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 13.08.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Domnul Coandă Eugeniu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Primar, Negotei Octavian Primăria comunei Adunați
- Viceprimar, Tudosoiu Ion Primăria comunei Adunați

## Descrierea situației:

Precipitațiile abundente din perioada 28.07 – 30.07.2014 au afectat infrastructura din comuna Adunați, comisia constatând următoarele:

- fața de situația consemnată în nota de constatare nr. 984 din 25.04.2014, pe drumul județean DJ 710, s-au accentuat erodările malurilor și coborârea talvegului pârâului în amonte de podul din beton peste pârâul Provița de la km 23+205. De asemenea, au fost afuiate fundațiile apărării de mal din amonte pod, mal drept, din casete prefabricate din beton pe fundație din beton, pe o lungime de aproximativ 150 m și o adâncime de 1 m. În prezent circulația pe pod nu este afectată;
- fața de situația consemnată în nota de constatare nr. 984 din 25.04.2014, pe drumul județean DJ 100E, s-a constatat răsturnarea în albie a apărării de mal din casete prefabricate din beton de pe malul stâng pe o lungime de aproximativ 15 m. De asemenea, a fost erodat malul stâng în amonte de apărarea de mal răsturnată și distrusă pe o lungime de aproximativ 50 m, eroziunea ajungând la aproximativ 2 m de marginea drumului județean DJ 100E;
- fața de situația consemnată în nota de constatare nr. 984 din 25.04.2014, pe drumul local "Brânzești" punct "Iancu", în perioada 26.04 27.07.2014 primăria a intervenit periodic prin completări cu material pietros pentru asigurarea unui căi de acces spre cele 20 de gospodării și alte proprietăți din zonă. În urma precipitațiilor abundente din perioada 28.07 30.07.2014, fenomenul de alunecare și cedare a platformei drumului s-a reactivat, în prezent drumul local fiind distrus pe o lungime de aproximativ 150 m, o lățime de aproximativ 3,5 m și o diferență de nivel de aproximativ 1,5 m. Circulația în zonă se desfășoară numai pietonal pe aproximativ 1,50 m din platforma drumului, continuarea fenomenului de alunecare și cedare a terenului putând duce la întreruperea totală a circulației spre cele 20 de gospodării și alte proprietăți din zonă;
- puntea pietonală din punctul Valea Bradului, care asigură legătura între satele Adunați și Ocina de Jos a fost distrusă în procent de 30%, fiind dislocat un picior de beton și țeavă. De asemenea, s-a produs erodarea malului drept distrugând rampa de acces spre puntea pietonală pe o lungime de aproximativ 30 m, o lățime de aproximativ 10 m și o diferență de nivel de aproximativ 2 m, fiind pus în pericol drumul local pietruit de pe malul drept al pârâului Provița;
- ploile torențiale au produs torenți care s-au scurs pe platforma drumurilor locale pietruite, antrenând materialul din corpul drumului, provocând făgașe, ravene și crăpături pe acestea. Au fost afectate următoarele drumuri locale:
  - drumul Carului (lungime aproximativ 50 m, lătime aproximativ 4 m);
  - drumul comunal DC112 (lungime aproximativ 500 m, lățime aproximativ 5 m);
  - drumul Mateești (lungime aproximativ 50 m, lățime aproximativ 4 m);

- drumul Băltiş (lungime aproximativ 125 m, lățime aproximativ 4 m);

- drumul Vâlceaua Stanciului (lungime aproximativ 125 m, lățime aproximativ 4 m);
- drumul comunal Ioscani (lungime aproximativ 100 m, lățime aproximativ 4 m).

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Adunați

Termen: permanent

2. Se vor monitoriza zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei Adunați

Termen: permanent

3. Se vor face demersurile necesare pentru începerea lucrărilor de protejare / remediere / refacere a obiectivelor afectate de pe drumurile locale și comunale.

Răspunde: Conducerea primăriei Adunați

Termen: începând cu 13.08.2014

4. Se vor lua măsuri de protejare și punere în siguranță a podului de pe drumul județean DJ710 și a platformei drumului județean DJ100E, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 13.08.2014

5. Se vor lua măsuri de refacere și reparare a punții pietonale care asigură legătura între satele Adunati si Ocina de Jos.

Răspunde: Conducerea primăriei Adunați

Termen: începând cu 13.08.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Coandă Eugeniu

Primăria comunei Adunați

Primar, Negotei Octavian

Viceprimar, Tudosoju Jon