## R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA GURA VITIOAREI Nr. 8849 din 30.07.2014

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 30.07.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Gura Vitioarei

Urmare adreselor Instituției Prefectului județului Prahova nr. 9247/CT/2014 din 14.07.2014, nr.9839/CT din 29.07.2014, a notificărilor Primăriei comunei Gura Vitioarei nr.7380 din 10.07.2014, nr.7774 din 25.07.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 30.07.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

## La efectuarea constatării au participat următorii:

- Slt. Frusinoiu Valentin Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Sing. Racoviță Ioan Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Dl. Tirifon Gheorghe Primăria comunei Gura Vitioarei Primar

## Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în data de 09-10.07.2014 și a debitelor crescute înregistrate pe pârâul Bughea, pe teritoriul administrativ al comunei Gura Vitioarei s-au constatat următoarele:

- 1. Pe drumul comunal DC 17 au fost afectate următoarele treceri prin vad:
- trecerea prin vad, punct "Ungureanu", partea asfaltată a fost distrusă;
- trecerea prin vad, punct "Şcoală", talvegul albiei pârâului a coborât, îngreunând circulația auto și pietonală;
- trecerea prin vad, punct "Frățilă", talvegul albiei pârâului a coborât, îngreunând circulația auto și pietonală;
- trecerea prin vad, punct "Poştăriță", distrusă în proporție de 50% prin deplasarea dalelor, făcând imposibilă circulația auto.
  - Pe drumul comunal DC 17:
- eroziune mal drept, zona Ciurătoaia lungime circa 10 m, lățime de 7m și o adâncime de 5m. Această eroziune a afectat drumul sătesc Bughea de Jos Bughea de Sus îngreunând accesul auto;
- eroziune mal drept, zona Zamfiroaia lungime circa 6 m, lățime de 2 m și o adâncime de 3m. Această eroziune a afectat drumul sătesc Bughea de Jos Bughea de Sus îngreunând accesul auto;
- 2. Drumul sătesc în zona "Istrate Gheorghe", amplasat pe malul drept al pârâului Bughea, a fost afectat datorită erodării acestuia pe o lungime aproximativ 200 m și o lățime cca. 5 m.
- 3. Pe pârâul Bughea:
  - Punte pietenolă din lemn zona "Başcău": a fost distrus în totalitate;
  - Punte pietonală din lemn "Covrig": a fost distrus în totalitate;
  - Punte pietonală din lemn "Grigore": a fost refăcut.
- 4. Gard proprietate Ungureanu Ion: a fost refăcut.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunțate în termen util și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova și Consiliul Judetean Prahova.

Răspunde: Primăria comunei Gura Vitioarei

Termen: permanent

2. Se vor face demersuri pentru executarea unor lucrări în vederea stopării fenomenelor de eroziune ale malurilor pârâului Bughea.

Răspunde: Primăria comunei Gura Vitioarei

Termen: începând cu 30.07.2014

3. Se vor lua măsuri de protejare a corpului și platformei drumului local și de asigurare a circulației în condiții de siguranță.

Răspunde: Primăria comunei Gura Vitioarei

Termen: începând cu 30.07.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Slt. Frusinoiy-Valentin

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Sing. Racoviță Ipan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Primăria comunei Gura Vitioarei Pimar, Moorghe Tirifon

> COMUNA GURA VITIOAREI

1 Er. .v