## MINISTERUL ADMINISTRAȚIEI ȘI INTERNELOR INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ



NESECRET Exemplar nr.2 Nr.165190/P Ploieşti 29.07.2011

INSPECTORATUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ "ȘERBAN CANTACUZINO" AL JUDEȚULUI PRAHOVA

.Către,

## Domnul TUDOR P. ION

Satul Drăgăneasa, nr.216, comuna Provița de Jos, județul Prahova

Urmare a petiției dumneavoastră adresată Instituției Prefectului Județului Prahova şi transmisă spre soluționare către Inspectoratul pentru Situații de Urgență "Şerban Cantacuzino" al județului Prahova, în data de 28.07.2011, comisia constituită din specialişti ai Inspectoratului Județean în Construcții Prahova şi I.S.U. Prahova, s-a deplasat în comuna Provița de Jos, pentru a verifica aspectele sesizate, constatând următoarele:

- precipitațiile abundente căzute în ultima perioadă și debitele importante ce au tranzitat șanțurile de colectare a apelor pluviale (din pământ și insuficient curățate) au condus la erodarea și afuierea fundației stâlpului de înaltă tensiune amplasat pe proprietatea dumneavoastră, fiind pusă astfel în pericol stabilitatea acestuia;
- canalul de scurgere de pe partea sudică prezintă eroziuni agresive şi continue pe o lungime de aproximativ 20 ml în aval fiind în prezent la cca. 3 m de imobil;
- lucrarea de consolidare şi apărare a malului stâng executată de către primărie (gabioane de bolovani, plase de sârmă şi piloți de lemn) pe aprox. 10 ml, este insuficientă pentru stoparea fenomenului de eroziune.

Pentru remedierea situației constatate în teren comisia consideră că se impun următoarele măsuri ce revin spre aplicare Consiliului Local Provița de Jos:

- Se vor face demersuri către S.C. Electrica S.A. pentru executarea de urgență a unor lucrări specifice de apărare a fundației stâlpului de înaltă tensiune pentru evitarea producerii unor situații de urgență în zonă;
  - Se va degaja pământului depozitat pe acostamentul DC 117;
- Se vor face toate demersurile pentru obținerea fondurilor necesare continuării lucrărilor de consolidare a canalului de scurgere pe o lungime de aprox. 20 ml. pentru punerea în siguranță a stâlpului de înaltă tensiune şi a proprietății dumneavoastră.

INSPECTOR ŞEF
Colonel
Nicolae POPESCU

Verificat ŞEFUL CENTRULUI OPERAŢIONAL Colonel Applicat Ioan ONOFREI

Întocmit
OFIȚER 1 AECI
Căpitan Valeriu DOBRE