NOTĂ DE CONSTATARE/EVALUARE NR. 1 / 13.07.2010



	No are go in the results of an are sent to the sent to
	FENOMENUL/EVENIMENTUL: PLOI ABUNDENTE, INFRASTRUCTURA GRAV AFECTATA
	1.1 DATA/PERIOADA PRODUCERII: iunie-iulie 2010
	1.2 LOCATIA: DRUM LOCAL VALCEL, SAT HOMORACIU
	FENOMEN REACTIVAT
	FENOMEN NOU
	1.3 EFECTE GENERATE:
	Datorita precipitatiilor abundente, apele pluviale din punctul Valcel a distrus infrastructura pe toata lungimea drumului, devenind aproape impracticabil; Drumul din zona Valcel este singurul drum care face legatura din centurl satului cu
	circa 300 de gospodarii din zona.
2.	FOTO / PLAN / SCHIȚĂ AMPLASAMENT Anexa nr.1
2	ACTUNI DE INTERVENTIE

3.1 Nu s-a impus evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale; 3.2 Zona afectată, a fost marcată și securizată pentru participanții în trafic și a fost informată populația din zonă cu privire la riscurile iminente, precum și despre variantele de acces în zonele posibil a fi avariate; 3.3 Zona a fost monitorizată și gestionată de către:

CLSU Izvoarele

4.	DOCUMENTE ÎNTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI / EVENIMENTULUI: Nota de constatare CLSU Izvoarele Studiu de fezabilitate/Expertiză tehnică/Proiect nr.3/2007 "Reparatii dupa inundatii drum local secundar zona Valcel, sat Homoraciu"- valoarea totala a proiectului=2.294.410 lei.
5.	ESTIMARE VICTIME ŞI PAGUBE MATERIALE PRODUSE □ 0 (zero) persoane

Materiale: balastru carat de apele abundente , drum impracticabil 6. APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȘI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULATIE, INFRASTRUCTURI ȘI MEDIU A. DN, DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse în pericol peste 200 persoane. B.

DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse în pericol peste 50 persoane. C. Dinfratructurii de drumuri locale, poduri, punți, instalații de alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse în pericol mai puțin de 50 persoane.

SEMNEAZA PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA IZVOARELE

> PRIMAR DINULESCU MARGARETA



NOTĂ DE CONSTATARE/EVALUARE NR.2/ 13.07.2010

	With the second
	INERASTRUCTURA GRAV AFECTATA
	1FENOMENUL/EVENIMENTUL: PLOI ABUNDENTE, INFRASTRUCTURA GRAV AFECTATA
	1.1 DATA/PERIOADA PRODUCERII: iunie-iulie 2010 1.2 LOCAȚIA : DRUMURI LOCALE PODURI, COASTA SI STRADA MORII DIN SATUL
	HOMORACIU; DRUMURI LOCALE STRADA ARICIU -SAT IZVOARELE SI STRADA SILISTEI -SAT
	SCHIULESTI;
	FENOMEN REACTIVAT
	FENOMEN NOU
	1.3 EFECTE GENERATE: Datorita precipitatiilor abundente, pe aceste drumuri locale s-au creat cratere si denivelari ale infrastructurii care ingreuneaza circulatia auto.
3	FOTO / PLAN / SCHIȚĂ AMPLASAMENT
2	Anexa nr.1
0	
3	ACȚIUNI DE INTERVENȚIE: 3.3 Nu s-a impus evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale; 3.3 Nu s-a impus evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale; 3.4 Nu s-a impus evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale; 3.5 Nu s-a impus evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale;
	3.4 Zona afectată, a fost marcată şi securizată pentru particululululululululululululululululululul
	zonele posibil a fi avariate; 3.5 Zona a fost monitorizată și gestionată de către:
	DOCUMENTE ÎNTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI / EVENIMENTULUI:
4	Note de constatare CLSU IZVOAITE
	Studiu de fezabilitate/Expertiză tehnică/Proiect
5	ESTIMARE VICTIME ȘI PAGUBE MATERIALE PRODUSE
	0 (=====) ==============================
	Materiale: sort carat de ploile abundente, drumun impracticable
	APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȘI RISCURILE CE POT FI
6	APRECIEREA PRIORITAȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVELIIILE
	A. □ DN, DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze şi sunt
	puse în pericol peste 200 persoane. B. DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse
	în pericol peste 50 persoane. C. infratructurii de drumuri locale, poduri, punți, instalații de alimentare cu apă,

SEMNEAZA PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA IZVOARELE

energie, gaze și sunt puse în pericol mai puțin de 50 persoane.

PRIMAR, DINULESCU MARGARETA

NOTĂ DE CONSTATARE/EVALUARE NR.3/ 13.07.2010



	The contract of the contract o
1.	FENOMENUL/EVENIMENTUL : ALUNECARE DE TEREN
	1.1 DATA/PERIOADA PRODUCERII: iunie-iulie 2010
	1.2 LOCAȚIA : ZONA CAPTARE CRASNA –SCHIULESTI .
	FENOMEN REACTIVAT
	FENOMEN NOU
	1.3 EFECTE GENERATE :
	Localizata la 2 km amonte de intrare catre Manastirea Crasna, alunecarea de teren existenta s-a reactivat. Alunecarea s-a produs de-a lungul drumului si conductei de aductiune, pe o latime
	de 100 m si o lungime a fisurii de aproximativ 350m.
	de 100 m si o lungime a risurii de aproximativ 330m.
	FOTO / PLAN / SCHIȚĂ AMPLASAMENT
	Anexa nr.1
2	ACȚIUNI DE INTERVENȚIE:
	a. Nu s-a impus evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale;
	b. Zona afectată, a fost marcată și securizată pentru participanții în trafic și a fost informată
	populația din zonă cu privire la riscurile iminente, precum și despre variantele de acces îr
	zonele posibil a fi avariate; c. Zona a fost monitorizată și gestionată de către:
	C. Zona a rost monitorizata și gestioriată de catre.
	GLSO 12Vodi ele
3	DOCUMENTE ÎNTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI / EVENIMENTULUI:
	Nota de constatare CLSU Izvoarele
	Studiu de fezabilitate/Expertiză tehnică/Proiect
4	ESTIMARE VICTIME ȘI PAGUBE MATERIALE PRODUSE
	0 (zero) persoane
	Materiale: drum obturat de viitura si material lemnos aprox. 200 mc.
5	APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȘI RISCURILE CE PO
J	FI GENERATE PENTRU POPULAȚIE, INFRASTRUCTURI ȘI MEDIU
	A. DN. DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze și sun
	puse în pericol peste 200 persoane.
	B. DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze și sunt pusi
	în pe <mark>ricol</mark> peste 50 persoane.
	C. 🗆 infratructurii de drumuri locale, poduri, punți, instalații de alimentare cu apă
	energie, gaz <mark>e și</mark> sunt <mark>puse</mark> în pericol mai puțin de 5 <u>0 persoane.</u>

SEMNEAZA PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA IZVOARELE

PRIMAR, DINULESCY MARGARETA





1	FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN 1.1 DATA/PERIOADA PRODUCERII: iunie-iulie 2010 1.2 LOCAȚIA: ZONA CAPTARE CRASNA –SCHIULESTI. FENOMEN REACTIVAT FENOMEN NOU
	1.4 EFECTE GENERATE: Localizata la 5 km amonte de intrare catre Manastirea Crasna, pe malul stang al paraului Crasnuta datorita precipitatiilor abundente s-a format o alunecare de teren activa, masiva si agresiva pe o lungime de aproximativ 70 m, latime de aprox. 150m. Volumul mare de pamant dislocat a blocat total drumul forestier.
	FOTO / PLAN / SCHIȚĂ AMPLASAMENT
0	Anexa nr.1 ACTIUNI DE INTERVENŢIE:
2.	2.3 Nu s-a impus evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale; 2.4 Zona afectată, a fost marcată și securizată pentru participanții în trafic și a fost informată populația din zonă cu privire la riscurile iminente, precum și despre variantele de acces în
	zonele posibil a fi avariate;
	2.5 Zona a fost monitorizată și gestionată de către:
	CLSU Izvoarele
3.	DOCUMENTE ÎNTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI / EVENIMENTULUI: Nota de constatare CLSU Izvoarele Studiu de fezabilitate/Expertiză tehnică/Proiect
4.	ESTIMARE VICTIME ŞI PAGUBE MATERIALE PRODUSE 0 (zero) persoane
	Materiale: drum inchis datorita viliturii si a materialului lemnos de aprox.300 mc, zid sprijin distrus
5.	APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȘI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULAȚIE, INFRASTRUCTURI ȘI MEDIU
	A. □ DN, DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze şi sunt puse în pericol peste 200 persoane.
	B. DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse în pericol peste 50 persoane.
	C. infratructurii de drumuri locale, poduri, punți, instalații de alimentare cu apă,
	energie, gaze şi sunt puse în pericol mai puțin de 5 <u>0 persoane.</u>

SEMNEAZA PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA IZVOARELE

PRIMAR.
DINULESCU MARGABETA



NOTĂ DE CONSTATARE/EVALUARE Nr.5/ 13.07.2010

1	FENOMENUL/EVENIMENTUL: ALUNECARE DE TEREN 1.1 DATA/PERIOADA PRODUCERII: iunie-iulie 2010 1.2 LOCAȚIA: MALUL DREPT AL PARAULUI CRASNA. FENOMEN REACTIVAT
	* FENOMEN NOU
	1.3EFECTE GENERATE: Alunecarea de teren a afectat drumul local care face legatura intre strada Crasna din satul Homoraciu si satul Izvoarele. Alunecarea de teren este de tip reactiv si se manifesta pe o lungime de aprox. 30 m, latime de aprox. 40 m si o diferenta de nivel de circa 20m. Evolutia fenomenului poate afecta proprietatea familiei Haidau Gheorghe.
	FOTO / PLAN / SCHIȚĂ AMPLASAMENT
	Anexa nr.1
2. <i>A</i>	ACȚIUNI DE INTERVENȚIE: 5.3 Nu s-a impus evacuarea unor persoane/animale sau bunuri materiale; 5.4 Zona afectată, a fost marcată și securizată pentru participanții în trafic și a fost informată
	populația din zonă cu privire la riscurile iminente, precum și despre variantele de acces în zonele posibil a fi avariate; 5.5 Zona a fost monitorizată și gestionată de către:
	CLSU Izvoarele
3	DOCUMENTE ÎNTOCMITE CA URMARE A PRODUCERII FENOMENULUI / EVENIMENTULUI: Nota de constatare CLSU Izvoarele Studiu de fezabilitate/Expertiză tehnică/Proiect
4	ESTIMARE VICTIME ŞI PAGUBE MATERIALE PRODUSE 0 (zero) persoane
	Materiale: drum rupt in totalitate, crater format de aprox. 15 m adancime
5	APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȘI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULAȚIE, I <mark>N</mark> FRASTRUCTURI ȘI MEDIU
	A. DN, DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze şi sunt puse în pericol peste 200 persoane.
	B. DJ, infrastructuri de drumuri locale, alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse
	în pericol peste 50 persoane. C. ☐ infratructurii de drumuri locale, poduri, punți, instalații de alimentare cu apă,
	energie, gaze şi sunt puse în pericol mai puțin de 5 <u>0 persoane.</u>

SEMNEAZA PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA IZVOARELE

PRIMAR, DINULESCU MARGARETA



NOTĂ DE CONSTATARE/EVALUARE NR.6/ 13.07.2010

1 FENOME!	NUL/EVENIMENTUL : ALUNECARE DE TEREN	
	TA/PERIOADA PRODUCERII: iunie-iulie 2010	
1.2 LOC	CATIA: SATUL CRENESTI.	
	FENOMEN REACTIVAT	
	FENOMEN NOU	
In s satu apro este izol	ul vechi s-a produs o alunecare de teren date rox.40 m , latime de aprox.30 m , cu o difer e singura cale de acces catre Cernesti (sa larea a 20 de gospodarii (60-70locuitori). OTO / PLAN / SCHIȚĂ AMPLASAMENT	palastat , care face legatura intre satul nou si porita precipitatiilor abundente pe o lungime de renta de nivel de circa 3 m. Acest drum local t vechi) .Evolutia fenomenului poate duce la
	Anexa nr.1	
2.ACȚIUNI DE	INTERVENȚIE:	sau hunuri materiale:
2.2 Zor populaț posibil	s-a impus evacuarea unor persoane/animale na afectată, a fost marcată și securizată pe ția din zonă cu privire la riscurile iminente, pr a fi avariate; na a fost monitorizată și gestion <mark>ată de cătr</mark> e: CLSU Izvoarele	entru participanții în trafic și a fost informată recum și despre variantele de acces în zonele
2 DOCUMENT	E ÎNTOCMITE CA URMARE A PRODUCER	II FENOMENULUI / EVENIMENTULUI:
3.DOCOMENT	010111	
		iect
4. ESTIMARE	E VICTIME ȘI PAGUBE MATERIALE PROD	USE
	Materiale: pasune si vegetatie surpata	
		i. APRECIEREA PRIORITĂȚII ÎN RAPORT CU EVOLUȚIA EVENIMENTULUI ȘI RISCURILE CE POT FI GENERATE PENTRU POPULAȚIE, INFRASTRUCTURI ȘI MEDIU
	A. DN, DJ, infrastructuri de drumuri lo	cale, alimentare cu apă, energie, gaze și sunt
puse îi	n pericol peste 200 persoane.	
		alimentare cu apă, energie, gaze și sunt puse
în peri	icol peste 50 persoane.	poduri, punți, instalații de alimentare cu apă,
energi	ie, gaze şi sunt puse în pericol mai puțin de 5	o persoane.

SEMNEAZA PRESEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA IZVOARELE

PRIMAR, DINULESCU MAKBARETA