R O M A N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA TEIȘANI Nr. 3115 din 28.09.2016

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Teișani

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 15696/II/E/2/CT din 22.09.2016, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Burcă Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Ştefănescu Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- ➤ Slt. Gherghiță Ionuț Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 28.09.2016, în comuna Teișani, județul Prahova, în prezența doamnei viceprimar Anghelache Rodica, din partea primăriei Teișani, unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor abundente au fost afectate următoarele:

1. In satul Valea Stîlpului

-Punctul Avram Mirel și Pătrașcu Marcel - pe malul stâng al Pârâului Stîlpul există pericolul de alunecare a malului pe o lungime de cca. 110 m și o lățime de cca. 5 m ce ar putea pune în pericol drumul local necadastrat;

-Punctul Văsii Maria-Gomoiu Maria - pe malul stâng al Pârâului Stîlpul există pericolul de alunecare a malului pe o lungime de cca. 75 m și o lățime de cca. 4 m, ce ar putea pune în pericol drumul local necadastrat.

2. In satul Olteni

- -Punct Paraschivoiu Ion s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de cca. 110 m și o lățime de cca. 8 m;
- -Punct Drum Local pe malul stâng al Pârâului Stîlpul s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de cca. 100 m și o lățime de cca. 10 m;
- -Punctul Drăgan Nicolae s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de cca. 25 m și o lățime de cca. 6 m;
- -Matieş Alexandru Florina pe partea dreaptă a pârâului Stîlpu există o zonă de cca. 60m lungime și o lățime de cca. 4 m care prezintă instabilitate a taluzului, zonă în care nu s-au constatat alunecări sau prăbusiri ale malului;
- -Punct Voinea Ion pe malul stâng al Pârâului Stîlpul există o instabilitate a taluzului cu mici puncte de alunecare pe o lungime de cca. 50 m și o lățime de cca. 6 m;
- 3. In satul Stubeiu pe DC 144 s-au accentuat alunecările de teren în următoarele puncte:
- la Km 1+200, în dreptul proprietății d-lui Chiriță Ion pe o lungime de cca. 30 m și o lățime de cca. 10 m:
- la Km 1+600, în punctul "Fantana Mare" s-a produs o prăbuşire a malului stâng pe o lungime de cca. 50 m și o lățime de cca. 10 m; au apărut fisuri până la marginea carosabilului;
- În dreptul Proprietății domnului Câmpeanu s-a produs o eroziune a malului stâng al văii locale necadastrate ce a afectat platforma drumului pe o lungime de cca. 30 m.
- **4.** In satul Teișani pe drumurile locale din zona Bratocea s-au format făgașe care îngreunează circulația;
- pe drumul local de la cimitirul Teișani au apărut fisuri longitudinale și mici tasări ale drumului datorită lipsei rigolelor;
- -pe drumul local Valea Albului a fost afectată platforma drumului asfaltat, stratul de asfalt având o grosime de 2-3 cm.

5. In satul BUGHEA DE SUS

-Pe DC17 la km 6+200 s- a produs o alunecare de teren a versantului de pe partea dreapta pe o

lungime de cca 70 m care a afectat drumul comunal, circulația desfășurandu-se cu dificultate;

- În zona podului metalic la limita cu UAT GURA VITIOAREI a fost distrusă trecerea prin albia pârâului Bughea, picioarele de susținere ale podului metalic au fost afectate și sa înclinat platforma acestuia.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor yor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova si S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Teișani

Termen: permanent

2. Zonele în care sunt afectate drumurile comunale vor fi marcate și semnalizate corespunzător.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: urgent, începând cu 28.09.2016

3. Se vor întocmi studii de ternen și documențații tehnice în vederea stopării fenomenelor apărute și stabilizarea zonelor afectate, mentionate mai sus (pct 1, 2, 3 și 5).

Răspunde: Primăria comunei Teișani

Termen: permanent

4. Se vor lua măsuri de protejare si refacere a corpului și a platformei drumurilor locale, pentru asigurarea unui trafic auto si pietonal în condiții normale de circulație.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: urgent, începând cu 28.09.2016

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost

puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în comuna Teișani se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competentelor.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Slt. Gherghită Ionuț

S.G.A. Prahova Ing. Ştefănescu Adrian

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu

Primăria comunei Teișani Niceprimar, Anghelache Rodica

Ragină 2 din 2