R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA CERASU Nr. 3481 din 10.07.2018

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Cerasu

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 11363/II/E/2/CT din 02.07.2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Baloi Roxana Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ing. Ciurea Gheorghe- Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 10.07.2018, în comuna Cerasu, județul Prahova, în prezența domnului primar Duca Dumitru si a domnului Iordache Petre-Seful Politiei Locale, din partea primăriei Cerasu, unde am constatat următoarele:
- 1. S-a produs o alunecare de teren care a dus la ruperea platformei din beton a aleei de acces către rezervorul de apă din zona, alunecare care se desfășoară pe o suprafață de cca. I ha. Gospodaria de apa (statia de pompare nr. 2 Slon) face parte din obiectivul de investitii "Microsistem de alimentare cu apa potabila a localitatilor Cerasu, Drajna, Posesti, Batrani si Starchiojd" si a fost construita pe un teren orizontal, situat în imediata vecinatate a unei paleoalunecari stabilizate natural. În toamna anului 2015 paleoalunecarea s-a reactivat usor producand forte de impingere asupra profilului geotehnic pe care este amplasata Gospodaria de apa, ceea ce a avut ca efect deteriorarea usoara a canalelor de interceptie si evacuare a apei meteorice, a platformelor si aleilor betonate din incinta.

La momentul constatarii canalele de interceptie si evacuare a apelor meteorice au zone deteriorate prin modificarea sectiunii transversale si prin deteriorarea pereului din dale. De asemenca alunecarea a afectat constructiile care nu au fundatii: platformele betonate si trotuarele. Zidul de sprijin prezinta fisuri in intrega masa si deplasari vizibile in plan vertical si orizontal. Evolutia fenomenului de alunecare poate duce la distrugerea zidului de sprijin si poate pune in pericol rezervorul si statia de pompe.

La sediul primariei comunei Cerasu exista: studiu geotehnic (05.07.2016), expertiza tehnica (07.07.2016) privind punerea in siguranta a gospodariei de apa Cerasu SPP2, precum si "Documentatic de avizare pentru lucrari de interventie" (contract nr. 299 din 09.05.2016).

- 2. De asemenea alunecarea de teren a afectat si drumul local balastat (in 2 zone) pe o lungime totala de aproximativ 140 m, o latime de aproximativ 2 m si o diferenta de nivel de aproximativ 0,8 m. CLSU Cerasu actionează pentru refacerea drumului local (inclusiv balastarea acestuia).
- 3. Punctul Valea Borului s-a reactivat o alunecare de teren pe malul stâng al pârâului Valea Borului ce a condus la devierea cursului de apă pe malul drept, erodând drumul local pe o distanță de aprox. 100 m. Podețul metalic ce traversează Valea Borului, care realizează accesul auto și pictonal în punctul Necula, are afectată încastrarea atât în amonte cât și în aval pe o lungime cumulată de aprox. 20 m.
- 4. În satul Slon, pet Ogrezeanu (Plăieț) s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de aproximativ 40 m, o latime de aproximativ 20 m si o diferenta de nivel de aproximativ 30 m (pana la

cursul de apa Drajna). Alunecarea de teren a afectat proprietatea domnului Ogrezeanu (curtea) și pune in pericol locuinta (unde locuiesc 5 persoane) ajungând la aproximativ 3 m de aceasta. De asemenea pune in pericol și proprietatea familiei Dragomir (nelocuită).

- 5. În satul Slon, pct Cursaru s-a reactivat alunecarea de teren existentă (L=aprox.20 m, l=aprox. 45 m, dif. nivel=aprox.7 m) care pune în pericol drumul comunal DC 30 pe o lungime de aprox.40 m. alunecarea ajungând pâna la corpul drumului.
- 6. Pe partea stângă a drumului comunal DC 30 (pe sensul de mers către Slon), zonă Şipoţel, s-a produs o surpare a corpului şi platformei drumului pe o lungime de aprox. 2 m, o lăţime de aproximativ 3 (1 m acostament+2 m asfalt) si o diferenta de nivel de aprox. 1,5 m.
- 7. In satul Valea Lespezii, pe partea stângă a drumului comunal DC 26 (betonat), în zona Țipirig, pe malul stâng al pârâului Valea Lespezii s-a produs o eroziune accentuată care a produs o tasare a platformei din beton pe o lungime de aproximativ 80m, o lățime de aproximativ 3 m (1 m acostament+2 m platforma drumului).
- 8. In satul Valea Lespezii, a fost distrus podul din punctul Pucioasa, de pe drumul comunal DC 26 (realizat din tuburi si platforma din beton), care asigura accesul către proprietățile din zonele: Valea Lespezii, Valea Colțului, Schiau, Stângaciu și Căprioru (zonă forestieră, izlazuri și fâneață)

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum şi Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei CERAŞU

Termen: permanent

2. Se va interveni de urgență pentru semnalizarea zonelor afectate în vederea evitării accidentelor.

Răspunde: Conducerea comunei CERAŞU

Termen: începând cu 10.07.2018

3. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor prevăzute în H.G.R. 766/1997, art. 10 ("La constatarea, în cursul activităților de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea, în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică.") și a art. 12, lit.a ("Proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: a) răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art. 10..."), se vor face demersurile necesare pentru întocmirea a unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, precum și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic, al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspund: - Consiliul Judetean Prahova si Primaria comunei Cerasu.

Termen: -permanent

4. Se vor identifica surse de finantare pentru demararea procedurilor de realizare/ întocmire a studiilor hidrologice, geotehnice si expertizelor tehnice, care se impun pentru zonele afectate, în vederea stabilirii cauzelor si a măsurilor de interventie care se impun.

Răspunde: Primaria Comunei Cerasu, CJ Prahova

Termen: începînd cu 10.07.2018

5. Se vor face toate demersurile necesare pentru întocmirea/actualizarea unui studiu/expertiză geotehnică si hidrogeologică de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate de fenomenul de alunecarea a terenului, fundamentarea d.p.d.v. tehnic, economic, funcțional și urbanistic a măsurilor și soluțiilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Primaria Comunei Cerasu **Termen**: începând cu data de 10.07.2018

6. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiile/rapoartele de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detaliile de execuție, vizate de către experții atestați, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

La propunerile experţilor/proiectanţilor, se vor executa lucrări de punere în siguranţă a zonei afectate imediat ce situaţia din teren o impune (ex.: lucrări pentru stoparea şi stabilizarea fenomenului de alunecare a terenului etc.), în vederea evitării oricărui pericol.

Răspunde: Primaria Comunei Cerasu **Termen**: începând cu data de 10.07.2018

Prezentul proces verbal conține 4 (patru) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Băloi Roxana

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Pra

Ing. Ciurea Gheorgh

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe

Primăria comunei CERAȘU

primar Duca Dywitru *
/ R PRIMĂRIA

3 / 3