R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA COMUNA TELEGA Nr. 1169 din 14.03.2011

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 14.03.2011 pe teritoriul administrativ al comunei Telega

Urmare a notelor de constatare nr. 1008 din 04.03.2011, nr. 1129 și 1130 din 11.03.2011 întocmite de către C.L.S.U. Telega și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/29.07.2010 în data de 14.03.2011 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- DI. Ing. Medelean Cornel, Inspectoratul Judetean in Construcții Prahova
- Ing. Ionită Cornel Consiliul Judetean Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- DI. Brezeanu Costel Primăria comunei Telega
- Ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova

Descrierea situației:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

Ploile torențiale căzute pe raza localității Telega la sfîrșitul anului 2010 și începutul anului 2011, precum și topirea zăpezilor au dus la formarea de viituri pe majoritatea cursurilor de apă din comună în special pe pârâul Sărata și Valea Călinet, producând erodări de taluzuri și reactivarea unor fenomene de alunecare care au afectat drumul județean 100E, drumul comunal DC 133, drumuri locale și proprietățile din zonă, astfel:

- 1) Pe DJ 100E in zona « Biserică Mijloc» viiturile produse pe pârâul Sărata au răsturnat elevația zidului de sprijin din beton adiacent drumului județean pe o lungime de 20 m, existând pericolul distrugerii părții carosabile și întreruperii circulației;
- 2) Pe DJ 100E, în zona « Lac Zorile» s-a reactivat fenomenul de erodare a taluzului drumului fiind afectată și platforma acestuia pe o lungime de circa 30m;
- 3) Pe DC 133, in zona « Odaie Dima » s-a constatat afectarea drumului comunal prin scufundarea părții de infrastructură și suprastructură a drumului cu aproximativ 2,5 m adâncime, pe o lungime de 50 m si o lățime de 3 m. Alunecarea a afectat și proprietatea de pe partea dreaptă a drumului pe o lățime de circa 50 m, o lungime de circa 80 m și o adâncime de circa 5 m:
- 4) Pe DC 133, punct « Gheorghiu » alunecarea de pământ s-a reactivat afectând platforma drumului pe o lungime de circa 30 m, lățime de aprox. 2,5 m (partea carosabilă distrusă pe o lungime de circa 8m și o lățime de circa 1,5m și acostament distrus pe o lungime de circa 30m și o lățime de circa 1m), adâncime de 1,5m, existând pericolul întreruperii circulației intre satul Telega și satul Buştenari (aceasta fiind singura cale de acces). La momentul constatării circulația se desfășoară pe aproape un singur sens (lățime carosabil 4,5 m), zona fiind marcată corespunzator de catre C.L.S.U. Telega. Alunecarea a afectat și proprietatea de pe partea dreaptă a drumului pe o lățime de circa 30 m, o lungime de circa 40 m și o adâncime de circa 3 m;
- 5) Pe partea dreaptă a drumului local din satul Telega Vale (la circa 300 m de intersecția cu drumul județean DJ 100E s-a reactivat alunecarea de teren care afectează proprietatea familiei Bengea Nicolae, marginea alunecării ajungând la aproximativ 0,5 m de imobil. Dimensiunile actuale ale alunecării sunt: lungime de aproximativ 70m (până în albia pârâului Valea Călinet), lățimea medie de circa 30m și o adâncime medie de circa 4m.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea fenomenelor de alunecare şi eroziuni, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonelor şi a construcțiilor.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Telega

Termen: Permanent

- Se vor întreprinde demersurile necesare pentru întocmirea ridicărilor topografice, a studiilor geotehnice şi rapoartelor de expertiză de către specialişti atestați, în vederea stabilirii soluțiilor de stabilizare a zonelor afectate de fenomenele de alunecare de teren.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova – administratorul drumului DJ 100E

Primăria Telega - pentru DC 133 și proprietățile afectate

Termen: urgent, începând cu 14.03.2011.

- În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detaliile de execuție, vizate de către expertul atestat, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat in funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova – administratorul drumului DJ 100E

Primăria Telega – pentru DC 133 și proprietățile afectate

Termen: urgent, începând cu 14.03.2011.

- Primăria va sesiza imediat I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la evoluția fenomenelor precum şi producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Conducerea Primăriei Telega

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Judetean in Construcții Prahova Ing. Medelean Cornel

Consiliul Județean Prahova Ing ioniță Cornel

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vîlcu Gheorghe

S.G.A. Prahova Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Telega

Vice Horama