NOTA DE CONSTATARE

încheiată astăzi 12.05.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Ariceștii Zeletin

Urmare adresei Primăriei comunei Ariceștii Zeletin nr. 858 din 05.05.2014 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 12.05.2014, s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării/ evaluării în teren au participat următorii:

- Maior Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Cornel Consiliul Județean Prahova
- Dl. Marinescu Mircea S.G.A Prahova
- Dl. Roşu Florin Daniel primar Primăria comuna Ariceştii Zeletin

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Pentru evaluarea situației, la deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- 1. Pe drumul comunal DC 160 (balastat), pct. Cenuşari, s-a activat o alunecare de teren, de tip activ, care a afectat platforma drumului pe o lungime de aproximativ 25m, o lățime de aproximativ 1,5 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate pe o singură bandă;
- 2. Pe drumul județean DJ 233 (balastat), s-a constatat prezența unor fisuri longitudinale, existența unor făgașe, precum și afuierea balastului de pe coronamentul drumului pe o lungime de circa 450m, provocate de precipitațiile abundente din ultima perioadă. De asemenea pe o zonă în lungime de aproximativ 15m a fost afuiat și un zid de sprijin pâna la cota 0 a fundației;
- 3. Pe drumul comunal DC 52 de la km 2+200 la km 2+250 s-a reactivat o alunecare de teren care a afectat drumul comunal pe o lungime de aproximativ 50m şi o lățime de circa 2m, iar la km 2+400 la km 2+500 s-a reactivat o alunecare de teren, de tip activ, pe o lungime de circa 45 m, care a acoperit platforma drumului pe o lățime de circa 2m. C.L.S.U. Ariceștii Zeletin a acționat pentru degajarea parțială a pământului de pe drumul comunal. Circulația auto se desfășoară cu dificultate, iar evoluția fenomenului poate duce la blocarea drumului comunal;
- 4. Pe drumul comunal DC 161 (balastat) se constată existența făgașelor, fisurilor longitudinale și verticale pe o lungime de aproximativ 200 m.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1 995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Ariceștii Zeletin va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria comunei Ariceștii Zeletin

Termen: permanent

2. Monitorizarea zonelor afectate de alunecări de teren și inundații

Răspunde: Primăria comunei Ariceștii Zeletin Termen: permanent, începând cu 12.05.2014 3. Pentru stabilirea exactă a cauzelor alunecărilor de teren menționate mai sus se vor contacta experți tehnici atestați M.L.P.A.T./M.D.R.A.P pe cerința esențială "domeniile A1, Af". Pe baza expertizelor tehnice se vor elabora proiecte tehnice / D.E. cu soluțiile de consolidare, verificate de verificatori atestați M.L.P.A.T./M.D.R.A.P pe cerința esențială "domeniile A1, Af"

Răspunde: Primăria comunei Ariceștii Zeletin Termen: urgent, începând cu 12.05.2014

4. Zonelele afectate vor fi semnalizate corespunzator, pentru evitarea accidentelor auto și pierderilor de vieti omenesti.

Răspunde: Primăria comunei Ariceștii Zeletin Termen: urgent, începând cu 12.05.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Maior Vilou Gheorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ionffa Corpel

SGA Prahdva

Ing. Marinescu Mircea

Primăria comunei Ariceștii/Reletin

Primar, Roşu Florin Daniel