PRIMARIA COMUNEI CERAŞU

Nr.3542 din 26.07.2010

NOTĂ DE CONSTATARE

Privind evaluarea efectelor negative datorate precipitațiilor extrem de abundente căzute în data de 25.07.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Cerașu

Urmare a Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 26.07.2010, s-a constituit o Comisie de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea evaluării au participat următorii:

- D-na ing. Vranceanu Elena D.J.C.C. Prahova
- D-l ing. Ciurea Gheorghe S.G.A. Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu I.S.U. Prahova
- Lt. Gonțea Ciprian I.S.U. Prahova
- D-l Duca Dumitru Primarul Comunei Ceraşu

Descrierea situatiei:

Dupa verificarea pe teren a satelor componente ale comunei afectate de precipitațiile abundente din 25.07.2010, s-au constatat următoarele:

- 2 drumuri afectate: prelungirea drumului comunal DC 30 spre cătunul Rudari a fost afectat pe o lungime de aprox. 2 km, devenind necirculabil (acces pietonal); de asemenea, pe DC 30, in zona Ciment Sipotel s-a produs o surpare a drumului pe malul stâng, în spatele digului de protecție a drumului pe o lungime de aprox. 7 ml, la momentul efectuării verificărilor circulația se desfășoară pe o singura banda iar porțiunea afectată este semnalizata ca drum îngust; pe DJ 230 in pct. "Mareş" au fost dislocate gabioanele și digul de sprijin pe o lungime de aprox. 150 ml;
- 11 poduri de trafic uşor şi pietonal distruse în totalitate şi luate de ape, astfel:
 - 1. Punct Mircea Frâncu pod din beton armat;
- 2. Punct Petre IIa pod metalic:
- (3) Punct Plăieț -- pod metalic, culee beton;
- W Punct Cristian Ogrezeanu pod metalic;
- -5. Punct Cristi Duca pod din lemn;
- 6. Punct Pipoşari Titi Mareş pod metalic, culee beton;
- Punct Munte Butucaru- pod metalic, culee beton;
- 8. Punct Neculai Duca pod metalic;
- (9) Punct Aurică Tăgârță pod metalic, culee beton;
 - O Punct Gheorghiță Enache pod metalic, culee beton;
 - 11. Punct Gică Posea pod metalic, culee beton;
 - Au fost distruse 7 punți pietonale în punctele: Matei, Ghidu, Ştefan, Slăniceanu, Curcă, Ivan, Mareş.
 - 3 poduri de trafic uşor şi pietonal avariate în punctele Cimitir Nou sat Slon, Pănceşti Savu sat Ceraşu şi Nelu Curcă sat Ceraşu (degradări în zona culeelor).
 - 4 poduri afectate (trafic normal şi greu) în punctele: cămin cultural sat Slon, Vătăşelu sat Slon, Vasilescu sat Ceraşu şi Angelescu sat Slon
- datorită distrugerii DC 30 în două puncte pe o lungime însumată de aprox. 200 ml accesul către cătunul "Rudari" (52 gospodarii cu 209 persoane) se face doar pe poteci practicate prin grădinile oamenilor; Accesul către punctele "Rughiniş" (Barbu - Strâmbeanu)

15 gospodarii cu 62 persoane; "Plaiet" – 12 gospodarii cu 64 persoane; "Piposari" – 29 gospodarii cu 119 persoane; "Munte" – 46 gospodarii cu 120 persoane; "Francari" (Mircea Francu-Petre IIa) – 16 gospodarii cu 56 persoane; "Pe Garla" (Petre IIa-Titel Francu) – 20 gospodarii cu 67 persoane; "Viorel Cojocaru-Aurica Tagirta" -10 gospodarii cu 32 de persoane; "Pancesti" – 35 gospodarii cu 103 persoane; "Sub Coasta" (Posea Gh.-Stefan) – 7 gospodarii cu 21 persoane, se poate face traversând albia pârâului Drajna;

Viitura a afectat peste 30 de gospodarii, 26 case de locuit inundate si anexe gospodaresti (grajduri, cotete etc.). În momentul efectuării verificării mai erau afectate 4

gospodării (apă în beci).

În punctul pod Vasilescu din declarațiile şefului de şantier şi reprezentanților primăriei Ceraşu a rezultat distrugerea şi pierderea unor bunuri materiale (suluri plasa gabioane, carcase gabioane, panouri tego pentru cofrag, scândură, oțel beton, butoi motorină) aparținând S.C. Conferic S.A. Buzău care are organizare de şantier în acest punct.

Au fost luate de ape o remorca neinmatriculata (proprietar Burlan Constantin), un autoturism ARO 244 (proprietar Barbu Nicolae) si un autoturism TICO (proprietar Petre

Gheorghe) care ulterior au fost găsite distruse în întregime.

La data încheierii prezentei note de constatare utilaje aparţinând S.C. Apasco S.A. Măneciu, S.C. Conferic S.A. Buzău, S.C. Obimin SRL Homorâciu acţionau în punctele Ciment Şipoţel, Munte Butucaru şi Cristi Duca pentru înlăturarea efectelor negative provocate de inundaţii şi asigurarea accesului în cele 3 puncte. Totodată o automacara şi două autocamioane acţionau pentru recuperarea unor elemente de la podurile metalice distruse.

Măsuri care se impun:

1. C.L.S.U. Ceraşu va monitoriza permanent evoluţia efectelor negative datorate fenomenelor hidrometeorologice şi funcţie de aceasta, va lua măsuri specifice de punere în siguranţă a construcţiilor (locuinţe. drumuri, poduri, instalaţii etc.);

Răspunde: Conducerea Primăriei Ceraşu Termen permanent, incepand cu data de 26.07.2010

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru obţinerea fondurilor şi întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică şi hidrogeologică de către specialişti atestaţi în vederea analizării şi studierii zonelor afectate de fenomenele produse;

Răspunde: Conducerea Primăriei Ceraşu Termen: începând cu 26.07.2010

3. În funcție de concluziile, măsurile dispuse si soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor intocmii documentațiile tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat, dupa care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Ceraşu Termen: imediat ce sunt îndeplinite condițiile de la punctul 2

4. Funcție de situațiile concrete de pe drumurile afectate se va lua măsura restricționării sau opririi circulației pe acestea.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Ceraşu

Termen: imediat

5. S.G.A. Prahova va solicita Administraţiei Bazinale de Apă Buzău – Ialomiţa aprobarea intervenţiei în regim de urgenţă cu un utilaj din dotare în vederea executării de lucrări de decolmatare şi regularizarea cursului pârâului Drajna

Răspunde: S.G.A. Prahova Termen: începând cu 27.07.2010

6. Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundaţii etc.

Răspunde: Conducerea Primăria Ceraşu

Termen: Permanent

Prezenta nota de constatare conţine 3(trei) pagini numerotate, fiind întocmită în 4 exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Direcția Județeană de Control în Construcții Prahova D-na ing. Vranceanu Elena

> S.G.A. Prahova D-I ing. Ciurea Gheorghe

SERIA 03 NR. 021

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al județului Prahova Cpt. Dobre Valeriu

Lt. Gonțea Ciprian

Primarul Comunei Ceraşu Duca Dumitru

PRIMARIA :