ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA PREDEAL-SĂRARI Nr. 1892 din 03.07.2013

INTRARE
Nr. 744569
Ziua 03 luna 04 An 2013

NOTĂ DE CONSTATARE

încheiată astăzi 03.07.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Predeal-Sărari

Urmare a adresei primăriei Comunei Predeal-Sărari nr. 1526 din 28.05.2013 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 03.07.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării/ evaluării în teren au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Luca Vasile Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia
- Ing. Dorobanțu Aron Consiliul Județean Prahova
- Domnul Eugen Toader Primăria comunei Predeal Sărari Primar
- Domnul Enache Toma Enache-Primăria comunei Predeal Sărari Viceprimar

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Față de nota de constatare anterioară, nr. 338 din data de 06.02.2013, s-a constatat că datorită fenomenului de alunecare de teren care este activ s-a extins distrugerea drumului județean DJ 219, în următoarele puncte:

- în punctul Pasaroiu Ion (Pietriceni)— pe sensul de mers Surani Predeal Sărari, datorită fenomenului de alunecare care este agresiv și continuu a produs prăbușirea întregii structuri a drumului pe o lungime de aproximativ 80 m cu o adâncime de aproximativ 2.5 m. În prezent se circulă cu dificultate pe o singură bandă cu lățimea de aproximativ 2 m, pe sensul de mers Predeal Sărari Surani, existând pericolul distrugerii drumului județean în acest punct, fapt ce ar întrerupe singura cale de acces auto spre comuna Surani și satul Zâmbroaia (în această zonă locuiesc aproximativ 250 persoane).
- în punctul Malu Morii -- pe ambele sensuri de mers Predeal Sărari -- Surani a fost distrus terasamentul și covorul asfaltic cu deplasarea zidului de sprijin pe o lungime de aproximativ 70 m, circulația desfășurându-se cu dificultate.

Fenomenul de alunecare care se manifestă în apropierea gospodăriei doamnei Pavel Elena, a afectat toată latura sudică a casei, producând fisuri în pereți și în fundație. Din discuțiile cu doamna Pavel Elena rezultă că construcția a fost realizată în anul 1965, are fundația din piatră cu mortar slab, zidurile din paiantă și acoperișul din tablă. La momentul constatării nu se impune evacuarea locuinței.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria Predeal-Sarari

Termen: permanent

2. Se vor întreprinde demersurile legale pentru obținerea fondurilor necesare întocmirii documentației tehnice și execuției lucrărilor în scopul stabilizării și consolidării DJ 219 în punctele menționate mai sus.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu data de 03.07.2013

3. Semnalizarea corespunzătoare și monitorizarea zonelor afectate, pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: urgent, începând cu data de 03.07.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Direcția Regională în Construcții Sud - Muntenia

Ing. Luca Vasife -I.S.C. SERIA 03 NR. 028

SUD MUNTENIA

Consiliul Județean Prahova

Ing. Dorobanțu Aron

Primăria comunei Predeal - Sărari

Primar Eugen Toader

Viceprimar Enache Toma Enache