# R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA BERTEA Nr. 2327 din 11.05.2017

#### **Proces Verbal**

Încheiat astăzi 11.05.2017 la sediul Primăriei comunei Bertea

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 7304/ II/E/2/VI/ 03.05.2017 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 08/ 15.01.2015, în data de 11.05.2017 s-a întrunit comisia de constatare/ evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

### La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing.Burca Laurentiu Consiliul Județean Prahova
- Ms. Coanda Eugeniu S.G.A. Prahova
- Primar Boghici Aurelian Primăria comunei Bertea
- viceprimar Bunescu Narcis Primăria comunei Bertea

## Descrierea situației:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Bertea, in satul Bertea, pe paraul Bertea, s-au constatat următoarele:

- 1. in punctul POD CALMUIOASA pragul de fund a fost afectat prin ruperea si dislocarea fundatiei bazinului de disipare, fapt ce a dus la coborarea cotei talvegului albiei si eroziuni ale ambelor maluri in aval. Eroziunea malului stang a afectat si terenul pe care este amplasata Piata Comunala pe o suprafata de aproximativ 50 mp.
- 2. a fost erodat malul stang al paraului Bertea in punctul "COJOCAREL" pana la distanta de 1,5 m de DJ 101 T.
- 3. a fost distrusa apararea de mal stang, din gabioane (executata de catre primaria comunei) din punctul Vladoiu, pe o lungime de aproximativ 10 m.
- 4. zidul de sprijin din beton, de pe malul stang al paraului Bertea, in punctul POLITIE, are fundatia afuiata pe toata lungimea acestuia si distrusa pe circa 60 m cu o înălțime a elevației de aproximativ 4 m. Evoluția fenomenului poate duce la distrugerea totală a zidului de sprijin și poate pune în pericol infrastructura drumului judetean DJ 101 T.
- 5. a fost erodat malul drept al paraului pe circa 40 m in punctul TEREN SPORT. Evolutia fenomenului poate pune in pericol baza sportiva Avantul Bertea.
- 6. in punctul SOTOIU (trecere prin vad din tuburi de beton peste care s-a amenajat o platforma betonata) s-a accentuat eroziunea malului drept, atat in amonte (pe circa 150 m) cat si in aval (pe circa 5 m). La circa 100 m in aval de trecerea prin vad s-a constatat o eroziune activa a malului drept, evolutia acestui fenomen poate pune in pericol proprietatile aflate pe versantul malului drept (accesul catre aceste proprietati se face cu dificultate doar pietonal). De asemenea accesul prin vad (singurul pentru cele aproximativ 30 de gospodarii) a fost afectat prin afuierea generala, ceea ce a dus la suspendarea in consola a placii de suprabetonare pe circa 2 m (mai mult de jumatate) din latimea acesteia, pe toata lungimea rampei de acces. SVSU Bertea a intervenit provizoriu pentru sprijinirea placii din beton armat si refacerea trecerii prin albie. Evolutia fenomenului poate duce la distrugerea totala a amenajarii.
- 7. a fost afectat digul de aparare de pe malul stang al paraului, de la STATIA DE ALIMENTARE CU APA A COMUNEI BERTEA, astfel: fundatia digului de beton a fost afuiata si prabusita pe o lungime de circa 15 m, iar digul de pamant (aflat in partea din aval, in prelungirea digului din beton) a fost erodat pe o lungime de circa 110 m.

Mentionam ca A.N. Apele Romane, A.B.A. Buzau- Ialomita a intocmit Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Regularizare parau Bertea, in localitatile Bertea si Alunis, judetul Prahova", aprobat prin Ordinul Ministerului Mediului si Padurilor nr. 1511/31.05.2011. Lucrarile cuprinse constau in regularizarea albiei cursului de apa Bertea pe o lungime de 6,5 km, lucrari de aparare si de consolidari ale malurilor pe o lungime cumulata de circa 5 km, precum si de stabilizarea cotei talvegului albiei.

Facem precizarea ca de-a lungul intregului curs de apa Bertea de pe raza U.A.T. Bertea se constata mai multe zone in care albia este colmatata si malurile sunt erodate.

Mentionam faptul ca accesul autospecialelor de intervenție a serviciilor profesioniste ale I.S.U. Prahova, S.A.J. Prahova, I.P.J. Prahova etc. spre gospodăriile aflate pe malul drept al paraului este posibil numai pe podul rutier CALMUIOASA si amenajarea – trecere prin vad din punctul SOTOIU.

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în comuna Bertea se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

## <u>Măsuri care se impun:</u>

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administratorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum şi Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Bertea

Termen: permanent

2. Se vor identifica surse de finanțare pentru demararea procedurilor de realizare/ întocmire a studiilor hidrologice, geotehnice și expertizelor tehnice, care se impun pentru zonele afectate, în vederea stabilirii cauzelor și a măsurilor de intervenție care se impun.

Răspunde: Conducerea comunei Bertea, Consiliul Judetean Prahova și S.G.A. Prahova

Termen: începînd cu 11.05.2017

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vilcu Ghebrgh

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burca Laurentiu

S.G.A. Prahova Ms. Coanda Eugenij

Primăria comunei Beytea Primar Boghici Aurenian

Viceprimar Bunescu Narcis