# R O M A N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA TEIȘANI Nr.1538 din 03.07.2018

# PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Teișani

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 11557/II/E/2/VI din 03.07.2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Stefanescu Adrian S.G.A. Prahova
- Consilier Mitulescu Cornelia Consiliul Județean Prahova

Mr. Vilcu Gheorghe - Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 03.07.2018, în comuna Teișani, județul Prahova, în prezența doamnei viceprimar Anghelache Rodica, din partea primăriei Teișani, unde am constatat faptul că, în urma căderilor masive de precipitații din perioada 28.06-30.06.2018 pe raza comunei Teișani s-au produs urmatoarele efecte negative:

## 1. In satul Valea Stîlpului

- pe malul drept al Pârâului Stîlpu s-au accentuat eroziunile malurilor și alunecărilor de teren, pe o lungime cumulată de circa 20 m și diferență de nivel de 1,5 m afectând drumul local adiacent pârâului în punctele: Catană Dumitru, Debu Alexandru și Lungu Ion.
- au fost afectate trecerile prin albie din dreptul proprietatiilor: Bogdan Cristian, Matei Dumitru, Popa Ion; Zidaru Magdalena
- a fost afectata fundatia zidului de sprijin in dreptul proprietatii d-nei Baciu Eufrosina pe o lungime de 100 m, iar evoluția fenomenului poate pune in pericol drumul local adiacent paraului Stîlpul;

#### 2. In satul Olteni:

- pe malul drept al Pârâului Stîlpu, în aval și amonte de apărarea de mal și pragurile de fund existente, în dreptul proprietăților d-lor Popa Ion și Paraschivoiu Gheorghe s-au produs eroziuni ale malurilor pe o lungime cumulată de circa 40 m și diferență de nivel de 4 m.
- pe DC 17 pe o lungime de cca 5 km, si pe s-au format fagase adanci de cca 50-70 cm pe mijlocul drumului, aceasta fiind singurul drum de legatura al satului Bughea de Sus cu satul de resedinta Teisani;
- pe partea dreapta a paraului Stilpul s-au produs eroziuni ale malurilor pe o lungime insumată de cca 150 m in dreptul proprietatilor d -lor Marculescu Mihai, Popa Ion, Paraschivoiu Gheorghe si Ciucan Nicolae;

# 3. In satul Stubeiu:

- in dreptul proprietatii d- nei Voicu Madalina (Campeanu) casa nr. 59A s-a produs eroziunea malului stang care a distrus platforma drumului pe o lungime de cca 60 m, pe toată lațimea acestuia si o diferență de nivel de cca 70 cm.

#### 4. In satul BUGHEA DE SUS:

- pe DC17 la km 6+0.000 s- a reactivat alunecarea de teren a versantului de pe partea dreapta pe o lungime de circa 100 m și o diferență de nivel cuprinsă între 1,50 3,00 m care a afectat drumul comunal, circulația desfășurandu-se cu dificultate.
- în zona podului metalic în zona U.A.T. GURA VITIOAREI a fost distrusă trecerea prin albia pârâului Bughea. De asemenea este afectată prin afuiere baza punții pietonale (țevi metalice).

#### 4. In satul TEISANI:

- au fost afectate trecerile prin albie din punctele "Poiana" și "Muscel"

#### Măsuri care se impun:

## Pentru eroziunile de mal aferente Pârâului Stîlpu, în satele Valea Stîlpului si Olteni:

1. Primăria Teișani în colaborare cu S.G.A. Prahova va iniția demersurile necesare pentru efecutarea studiului de fezabilitate, a proiectului și execuției lucrărilor.

Răspunde: Primăria comunei Teișani

Termen: permanent

## Pentru satul Stubeiu

2. Primăria com. Teișani va comanda o expertiză tehnică pe domeniul A4 și va acționa conform concluzilor acesteia. Zonele în care sunt afectate drumurile comunale vor fi marcate și semnalizate corespunzător.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: urgent, începând cu 03.07.2018

## Pentru satul BUGHEA DE SUS

3. Primăria com. Teișani va comanda o expertiză tehnică pe domeniul Af și un studiu hidrogeotehnic aferent zonei afectate, conform reglementărilor în vigoare (sau se va folosii de cea existentă dacă acoperă zona afectată) și va acționa conform concluzilor acesteia.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: urgent, începând cu 03.07.2018

4. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Teișani

Termen: permanent

**Mențiune:** Se va avea în vedere tratarea cu prioritate a alunecării de teren produsă în zona satul Bughea de Sus care asigură unicul acces al locitorilor din satul respectiv.

5. Se vor identifica surse de finantare pentru demararea procedurilor de realizare/ întocmire a studiilor hidrologice, geotehnice si expertizelor tehnice, care se impun pentru zonele afectate, în vederea stabilirii cauzelor si a măsurilor de interventie care se impun.

Răspunde: Primaria Comunei Teișani, CJ Prahova

Termen: începînd cu 03.07.2018

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în comuna Teișani se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 6 (șase) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Afrgență al Județului Prahova

Mr. Gheorghe VILCU

S.G.A. Prahova

Ing. Adrian STEFANESCU

Consiliul Județean Prahova consilier Cornelia MITULES

Primăria comunei Teișani

Viceprimar, Rodiça Anghelachê