## ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA SURANI Nr. 797 din 22.04.2015

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 22.04.2015 la sediul Primăriei comunei Surani

Urmare a notificării Primăriei comunei Surani nr. 729 din 09.04.2015, a adresei Instituției Prefectului Județului Prahova nr. 5835/CT/14.04.2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 22.04.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- > Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Dl. Bucur Lucian Gabriel primar Primăria comunei Surani
- > Şef SVSU, Toader Florin Primăria comunei Surani

## A. <u>DESCRIEREA SITUATIEI:</u>

Urmare a ploilor abundente ce au căzut în ultima perioadă pe raza comunei Surani, s-au activat/reactivat alunecările de teren și fenomenele distructive de origine geologică, comisia constatând următoarele:

- calea de acces DS 768 Brăcacea (drum din traverse de beton) este surpat pe o lungime de aproximativ 200 m.l., pe toată lățimea drumului, cu o adâncime de aproximativ 1,6 m, suprafața afectată de alunecarea terenului fiind de 5000 mp. Drumul este inaccesibil autospecialelor de intervenție a serviciilor profesioniste pentru situații de urgență. Accesul spre cele 7 gospodării și spre terenurile agricole din zonă se face pietonal. Cauzele declanșării fenomenului de alunecare a terenului în această zonă este pierderea generală a stabilității versantului, datorită băltirii apelor pluviale precum și a terenului vălurit, a argilelor și a cursului torentului Brăcacea.
- în satul Surani, punct Helciu, în spatele locuinței și anexelor gospodărești a familiei Ionescu Gheorghe nr.138, la aproximativ 5 m s-a reactivat alunecarea de teren cu lungimea de aproximativ 30 m, lățimea de aproximativ 30 m și o diferență de nivel de aproximativ 2,5 m. Zona adiacentă (pășune) este ușor vălurită fapt ce indică o posibilă extindere a fenomenului cu antrenarea platformei drumului comunal Helciu. La momentul constatării alunecarea de teren a acoperit aproximativ 2 m din drumul comunal, pe o lungime de aproximativ 10 m.

În cele două puncte menționate, fenomenul de alunecare de teren este activ și continu.

## B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Surani

Termen: nermanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a acestora.

Răspunde: Conducerea primăriei Surani

Termen: începând cu 22.04.2015

3. Se va acționa, în regim de urgență, pentru deblocarea drumului comunal, punct Helciu, și evacuarea pământului provenit din alunecarea de teren.

Răspunde: Conducerea primăriei Surani

Termen: începând cu 22.04.2015

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Mr. Vîlca Bheorghe

Consiliul Judetean Prahova

ing. Joenel Mihaela

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Surani

primar, Bucur Lucian Gabriel

Şef SVSU, Toader Florin