


JUDETUL PRAHOVA COMUNA ARICESTII ZELETIN PRIMARIA



Aricestii Zeletin, nr.137, Cod:107030, tel/fax:0244418073, tel:024441814, e-mail:primariaaricesti@yahoo.com

Nr. 1611 /24.08.2010

MR. 823222/24.08.2010

NOTA DE CONSTATARE

Privind evaluarea pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice pe teritoriul administrativ al comunei Aricestii Zeletin

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 24.08.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase (caderi masive de precipitatii).

La efectuarea evaluării în teren au participat următorii:

- Col. Onofrei Ioan Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Roşu Florin Daniel- Primăria Comunei Ariceștii Zeletin

Descrierea situației:

- 1. In satul Aricesti, pe DC 52, in punctul "Paliu", in urma caderilor masive de precipitatii din ultima perioada s-a constatat afectarea zidului de sprijin al podului care face legatura intre satul Aricesti si satul Albinari. Minipilonii existenți, solidarizați la partea superioară cu o placă din beton, au fost dezgoliți de stratul de agregate minerale existând riscul ruperii parțiale sau totale a acestora in amonte de pod, in dreptul locuinței numitului Soare Dumitru, pe o lungime de apx. 7 m şi in aval de pod pe o lungime de apx. 12 m.
- 2. Pe acelaşi drum DC 52 in punctul Roşari pod, exista o situație similară amonte şi aval pe o lungime de apx. 6-7 m.
- 3. Pe drumul de legătură (drum comunal) între D.J. 219 asfaltat și același drum 219 pietruit, s-au constatat modificări de structură a malurilor adiacente drumului, colmatarea acestora și imposibilitatea accesului autospecialelor de intervenție în zonă porțiune afectată apx. lungime 1 km., lățime apx.4 m.
- 4. Pe drumul de legătură între D.J. 219 și DC 52 în punctul Tigănie pe o lungime de apx. 1,5 km sunt evidențiate rupturi în terasamentul drumului și colmatarea șanțurilor aferente.
- 5. Pe DC 160 pe o lungime de apx. 0,3 km şanturi colmatate şi terasament distrus.
- 6. Pe drumul Burlăcari pe o distanță de apx 0,8 km se impune urgent executarea de lucrări de nivelare a făgașelor create pe calea de rulare cât și decolmatarea șanțurilor adiacente.

Măsuri care se impun:

- Se va efectua monitorizarea zonelor, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a acestora.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Aricestii Zeletin

Termen: Permanent

- Se vor face toate demersurile necesare pentru realizarea unor studii / expertize hidrogeologice de către specialiști atestați de catre MLPAT / MDRL / MDRT în domeniile de cerinte Af si A4 in vederea

analizării, studierii si elaborarii de solutii concrete pentru zonele afectate din punct de vedere al stabilității și siguranței.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Aricestii Zeletin

Termen: 30.08.2010

- În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate si definitivate prin studii / rapoarte de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detalii de execuție, elaborate de proiectanți de specialitate, semnate si stampilate de către verificatori de proiecte si experți atestați de către MLPAT / MDRL / MDRT în domeniile de cerințe Af si A4.

Răspunde: - Conducerea primăriei comunei Aricestii Zeletin

Termen: 30.09.2010

- Primăria va sesiza imediat D.J.C.C. Prahova si I.S.U. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Roșu Florin Daniel

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Col.

> Primăria Comunei Aricesti Zeletin Primar

Florin Daniel ROŞU

Macheta nr. 1

COMUNĂ Anasti Zeletin	PERIOADE CÂND LOCALITATEA A FOST INUNDATĂ Iunie Iulie August		
	Unitate măsură	TOTAL	Afectate
1	2	3	4
Infrastructură tehnico-edilitară comunală, din care:	atorik Simula de Usesa		ankens in
drumuri sanga maga un angga	km sa	30	3.6
poduri	număr	7	3,6
podețe de la	număr	24	0
străzi,alei pietonale	Km	0	0
Suprafață agricolă	ha	913	0
Suprafață forestieră	ha	1056	0
Locuințe ¹	număr	POF	0
Anexe gospodărești ²	număr	1227	0
Objective socio-economice	număr	0	0

¹ Include: locuințe distruse, afectate și în pericol de prăbușire

² Include: anexe gospodărești distruse și afectate

