ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA PREDEAL-SARARI Nr. 1351 din 06.06.2012

### NOTA DE CONSTATARE

încheiată astăzi 06.06.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Predeal-Sarari

Urmare a adresei Primăriei Comunei Predeal-Sarari nr. 1254 din 25.05.2012 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 474 din 29.07.2010, în data de 06.06.2012, s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

## La efectuarea constatării/ evaluării în teren au participat următorii:

• ing. Nițu Gherghina – Consiliul Județean Prahova

- ing. Luca Vasile Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia Prahova
- ing. Marinescu Mircea Alexandru Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- mr. Bîscoveanu Iulian Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Toader Eugen viceprimar Primăria Comunei Predeal-Sarari

## A. DESCRIEREA SITUATIEI:

- 1. ca urmare a precipitatiilor abundente inregistrate in ultima perioada, DJ 219 a fost afectat de fenomene de alunecare de taluz, prabusirea infrastructurii drumului si deplasarea acestuia, afuierea talvegului in aval de pragul de fund aferent podului Tulburea si afuierea apararii de mal, prabusirea fundatiei zidului de sprijin din gabioane si deplasarea intregii structuri a drumului in zona zidului de sprijin, etc., dupa cum urmeaza:
  - punctul centru Zambroaia alunecarea de suprafata a taluzului s-a produs peste cota coronamentului zidului de sprijin pe o lungime de circa 50 m si a blocat drumul pe un sens de circulatie;
  - punctul izlaz Zambroaia fenomen de tasare pe o lungime de circa 30 m, afectand un sens de mers;
  - punctul Pasaroiu Ion fenomen de fisurare pe o lungime de circa 20 m, afectand un sens de mers:
  - punctul Pietriceni prabusirea intregii structuri a drumului pe un sens, pe o lungime de circa 50 m;
  - punctul Ciresi alunecarea malului cu antrenarea structurii drumului, generand fisuri in imbracamintea asfaltica si tasari, pe o lungime de circa 20 m;
  - punctul Parapet antrenarea si prabusirea infrastructurii drumului pe partea versantului pe o lungime de circa 30 m;
  - podul Tulburea afuierea grava a talvegului pana la roca de baza, in aval de marginea pragului de fund, afectand si fundatia apararii de mal;
  - punctul Malu Morii fisurarea drumului pe o lungime de circa 30 m;
  - intersectia Dinculesti antrenarea terenului de sub fundatia apararii de mal din gabioane, cu producerea de rupturi in fundatia si structura zidului din gabioane, aparand fracturi, deplasari si goluri in imbracamintea asfaltica, pe ambele sensuri de mers, pe o lungime de circa 30 m;
  - punctul Achim tasarea drumului pe o lungime de circa 40 m;
  - punctul Serpentine tasarea drumului pe o lungime de circa 30 m.
- 2. ca urmare a precipitatiilor abundente inregistrate in ultima perioada, DC 41B a fost afectat in punctul Chilii, prin distrugerea podetului tubular si a platformei drumului pe o lungime de circa 20 m, cu intreruperea accesului catre satul Tulburea.

# B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 26, lit. (e) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria Gornet va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.).

Răspunde: Primaria Predeal-Sarari.

Termen: permanent

2. Se vor întreprinde demersurile legale pentru obținerea fondurilor necesare execuției lucrărilor provizorii si de urgenta in scopul stabilizarii și consolidarii DJ 219, inclusiv a lucrarilor de geniu aferente drumului.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova

Termen: urgent, începând cu data de 06.06.2012

3. Semnalizarea corespunzatoare si monitorizarea zonelor afectate, pentru prevenirea accidentelor rutiere.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova

Termen: urgent, începând cu data de 06.06.2012

4. Referitor la zona Chilii, executarea unui podet cu sectiune libera care sa asigure drenarea apelor, precum si refacerea platformei drumului afectat.

Răspunde: Primăria Predeal-Sarari Termen: începând cu 06.06.2012.

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

#### COMISIA DE CONSTATARE/ EVALUARE:

Consiliul Județean - Prahova

ing. Gherghina Nițu

Direcția Regională în Construcții Sud Muntenia APrahova

ing. Luca Vasile

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

ing, Marinescu Mircea Alexandru

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

mr. Bîscoveanu Iulian

PRIMARIA PREDEAL-SARARI

viceprimar Toader Eugen