ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA POIANA CÂMPINA Nr. 7661 din 01.07.2015

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 01.07.2015 la sediul Primăriei comunei Poiana Câmpina

Urmare adreselor Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 7977/VI/2015, nr. 8208/VI/2015, a notificărilor Primăriei comunei Poiana Câmpina nr. 5814/2015, nr. 6125/2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 01.07.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- > Slt. Colezea Dragoș Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- > Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Ing. Burcă Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- ➤ Ms. Coandă Eugeniu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- ➤ Ing. Grădinaru Marian S.C. Hidro Prahova S.A. Sucursala Breaza
- > Tehnician, Postolache Ion Direcția Silvică Prahova Ocolul Silvic Câmpina
- Viceprimar, Constanda Sergiu Primăria comunei Poiana Câmpina

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Urmare a ploilor abundente ce au căzut în ultima perioadă pe raza comunei Poiana Câmpina, s-au activat/reactivat fenomenele distructive de origine geologică, comisia constatând următoarele:

- în satul Bobolia, în punctul Podul Boboliei Vrăjitoarea, pe raza Ocolului Silvic Câmpina UP I, Ua 17A nu se poate observa fenomenul de alunecare de teren datorită vegetației. Din discuțiile purtate cu reprezentanții administrației publice locale și locuitorii din zonă, primăria Poiana Câmpina a intervenit prin completarea cu pământ pentru a stopa fenomenul de alunecare a terenului.
- pe râul Prahova, în zona Secției Pompe Petroutilaj, s-a constatat eroziunea mal drept al râului Prahova pe o lungime de aproximativ 70 m, iar conducta care se află în zonă a rămas suspendată (dimensiunea conductei aproximativ Dn 500). Din discuțiile purtate cu autoritățile publice locale și reprezentantul Hidro Prahova, rezultă că această conductă nu aparține S.C. Hidro Prahova S.A.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Poiana Câmpina

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a acestora.

Răspunde: Conducerea primăriei Poiana Câmpina

Termen: permanent

3. Se va notifica în scris Transgaz Mediaș S.A. despre conducta care se află suspendată pe malul drept al râului Prahova, în vederea identificării proprietarului conductei.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Câmpina

Termen: 03.07.2015

4. Se va notifica Instituția Prefectului – Județul Prahova, Consiliul Județean Prahova, I.S.U. Prahova, S.G.A. Prahova și Hidro Prahova privind modul de realizare a măsurii dispuse la punctul nr. 3 din prezentul Proces Verbal, cât și după identificarea proprietarului conductei.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Poiana Câmpina

Termen: - după notificarea Transgaz S.A.

- după identificarea proprietarului.

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 6 (șase) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Slt. Colezea Dragos

Plt. adj. Gheørghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Dl Coandă Eugeniu

Direcția Silvică Prahova - Ocolul Silcic Câmpina

Tehnician, Postolache Ion

S.C. Hidro Prahova S.A/- Sucursala Breaza

Ing. Grădinary Marian

Primăria comunei Poiana Câmpina

Viceprimar, Constanda Sergiu

PULPRA