## ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA SALCIA Nr. 788 din 12.04.2018

## PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Salcia

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 4552/II/E/2/CT/2018 din 14.03.2018, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Burcă Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- > Ing. Cornea Mihaela Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- ➤ Sing. Ciucă Aurel Sistemul de Gospodărie a Apelor Prahova
- ➤ Slt. Mihai Cătălin Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova ne-am deplasat astăzi, 12.04.2018, în comuna Salcia, județul Prahova, în prezența domnului primar Bostină Dan, din partea primăriei Salcia, unde am constatat următoarele:

## A. DESCRIEREA SITUATIEI:

- 1) Școala Gimnaziala cu clasele I-VIII Salcia: alunecare de teren pe o lungime de circa 60 m, lățime de circa 15 m, cu o diferenta de nivel de aproximativ 12 m, produsa in cursul lunii martie, terenul a ajuns la limita peretelui anexei scolii (grupuri sanitare). Constructia in care functioneaza scoala a fost edificata in anul 1969, cu peretii din caramida, acoperis sarpanta lemn, planseu din lemn si invelitoare tigla metalica. Constructia in care functioneaza grupurile sanitare (profesori si elevi), este in suprafata de circa 20 mp, cu pereti din caramida. La data prezentului Proces Verbal nu sunt vizibile deteriorari ale structurii de rezistenta a constructiei.
- 2) Punctul Gheorghiu: alunecare de teren pe o lungime de circa 60 m, lățime de aproximativ 70 m și cu o diferenta de nivel de aproximativ 20 m, cu tendință de obturare (obturat partial 80% din latimea albiei) a pârâului Valea Câinelui și zone cu tasări ale drumului local din cătunul Nițari.
- 3) Punctul intersecție Valea Caselor: alunecare de teren pe o lungime de circa 50 m și lățime de circa 15 m, cu o diferență de nivel de circa 7 m ce a afectat drumul local, circulația auto desfasurandu-se ingreunat.
- 4) Punctul Fileț Muchie : alunecare de teren pe o lungime de circa 80 m, lățime de circa 12 m, cu o diferenta de nivel de aproximativ 4 m și afectare a drumului pe o lățime de circa 3 m.
- 5) Majoritatea drumurilor locale balastate, cuprinse în adresa sus menționată au fost afectate prin spălarea materialului, formandu-se fagase și ingreunand circulatia auto și pietonala.

## B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Se vor monitoriza fenomenele de alunecare de teren din zonele menționate mai sus, iar în cazul evoluției fenomenelor se vor lua măsuri specifice de punere în siguranță a zonelor menționate (informarea populației din zonă despre potențialul pericol; interzicerea accesului în zonă; în caz de urgență se va analiza inclusiv necesitatea dezafectării şi/sau strămutării construcțiilor şi gospodăriilor avariate, cu evacuarea persoanelor din zona afectata etc.)

Se va decolmata paraul Valea Cainelui mentionat la punctul 2 din descrierea situatiei existente.

Răspunde: Conducerea primăriei Comunei Salcia

Termen: permanent

2. Se vor lua masuri necesare pentru demararea întocmirii/actualizarii unor studii, expertize tehnice pe domenii: constructii, geotehnice, hidrogeologice, dupa caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate de fenomenul de alunecarea a terenului, fundamentarea d.p.d.v. tehnic, economic, funcțional și urbanistic a măsurilor și soluțiilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Conducerea primăriei Comunei Salcia

Termen: începând cu data de 12.04.2018

- 3. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studii/rapoarte de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detaliile de execuție, vizate de către experti atestati, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.
  - 3.1. Referitor la punctul 1 (Scoala Gimnaziala cu clasele I-VIII Salcia):

-se vor lua toate masurile care se impun pentru evitarea oricarui tip de accident tehnic si pierderea de vieti omenesti, inclusiv delimitarea zonei afectate de alunecarea de teren, atentionarea restrictionarii accesului a elevilor si personalului.

Termen: a) in regim de urgenta pentru delimitarea zonei afectate, atentionarea restrictionarii accesului persoanelor, pentru evitarea oricarui tip de accident tehnic incepand cu data prezentului Proces Verbal.

b) 27.04.2018 pentru evaluarea situatiei de catre un expert tehnic atestat in vederea stabilirii posibilitatii de continuare a activitatii in cladirea scolii si a lucrarilor in regim de urgenta, dupa caz.

Raspunde: Conducerea primariei Comunei Salcia.

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.10, "La constatarea, în cursul activitățiilor de urmărire curentă sau specială, a unor situațiii care depășesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică." și a art.12, lit.a) "proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art.10", se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonei și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții și fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Proprietarii din zona afectată Termen: începând cu data de 12.04.2018

5. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Comunei Salcia

Termen: permanent

6. Se va notifica Instituția Prefectului – Județul Prahova, Consiliul Județean Prahova, I.S.U. Prahova și Inspectoratul Județean în Construcții Prahova privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezentul Proces Verbal.

Răspunde: Conducerea primăriei Comunei Salcia

Termen: după finalizarea fiecărei măsuri

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 6 (sase) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Burcă Laurențiu

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

Ing. Cornea Mihaela

S.G.A. Prahova

SIng. Ciucă Aurel

Inspector athi/pentru Situații de Urgența al Județului Prahova

Slt. Mihai Cătălin

rimaria Comunei Salcia Primar, Boștină Dan