ROMÂNIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA CHIOJDEANCA Nr. 1586 din 07.08.2017

PROCES VERBAL

privind constatarea efectelor calamităților naturale produse în comuna Chiojdeanca

În urma adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 10687/II/E/2/VI din 27.06.2017, comisia numită prin Ordinul Prefectului - județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, formată din:

- ➤ Ing. Arh.Burcă Laurențiu Consiliul Județean Prahova
- > Mr. Vilcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- ➤ Sing. Gheorghita Viorel Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova ne-am deplasat astăzi, 07.08.2017, în comuna Chiojdeanca, județul Prahova, în prezența domnului primar Baba-Iana Gheorghe, unde am constatat faptul că, în urma precipitațiilor abundente sub formă de ploi din ultima perioada, au fost afectate următoarele:
- in satul Chiojdeanca, punct Tarna, s-a reactivat alunecarea de teren existenta de-a lungul drumului comunal DC 51, pe aproximativ 600 m, cu o adancime variabila de 30-150 cm si a afectat proprietatile familiilor: Preda Elena, Simion Ana, Simion Ion, Tanase Ion, Despina Pompilia, Cazacu Maria, Berbec Ana, Dinu Steliana si Necula Constantin. Alunecarea de teren s-a produs intre DC 51 (drum asfaltat la limita proprietatilor mai sus mentionate) si paraul Trenu ce trece prin spatele gospodariilor. La momentul constatarii locuintele nu prezentau fisuri si degradari majore, distanta fata de alunecare este variabila, cea mai apropiata fiind a doamnei Despina Pompilia (aproximativ 5m);
- in satul Chiojdeanca, nr.304, la proprietatea domnului Nastasoiu Ion, s-a reactivat alunecarea de teren existenta pe o lungime de aproximativ 30 m, o latime de aproximativ 12 m si o diferenta de nivel de cca.4 m. Alunecarea de teren este activa si poate pune in pericol locuinta, frontul alunecarii ajungand la aproximativ 6 m de imobil.
- Pe DC 51 Chiojdeanca-Trenu, la km 1+600, s-a accentuat tasarea platformei din beton a drumului comunal pe o lungime de aproximativ 60m, pe toata latimea acestuia si cu o diferenta de nivel de aproximativ 15 cm;
- in satul Trenu, pe drumul comunal DC 51, punct Pe vale la moara, s-a reactivat fenomenul de alunecare de teren care a obturat drumul comunal pe o lungime de aproximativ 50 m, cu o latime de aproximativ 3m si o inaltime medie de 1 m. CLSU Chiojdeanca a luat masura provizorie de degajare a drumului comunal si evacuarea pamantului. Circulatia se desfasoara pe restul platformei drumului care are o latime de aproximativ 2,5 m;
- in satul Trenu, pct. familia Marzea Emil, s-a activat o alunecarea de teren pe o lungime de aproximativ 300 m si o latime de aproximativ 60 m care a afectat proprietatea. Volumul de pamant dislocat este foarte mare, are o inaltime medie de 5 m, iar evolutia alunecarii de teren poate pune in pericol locuinta;
- in satul Trenu, pe DC 51, in punctul Scoala, s-a produs o tasare care a afectat corpul si platforma drumului comunal pe o lungime de aproximativ 30 m, o latime de aproximativ 1 m si o diferenta de nivel de aproximativ 15 cm.

Datele de identificare din acest Proces Verbal (denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova

și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Chiojdeanca

Termen: permanent

2. Zonele în care este afectat drumul comunal DC 51 vor fi marcate și semnalizate corespunzător.

Răspunde: Primăria comunei Chiojdeanca Termen: urgent, începând cu 07.08.2017

3. Se vor lua măsuri de protejare si refacere a corpului și a platformei drumului comunal DC 51, iar pentru punctul "Pe vale la moara" se va interveni ori de cate ori este nevoie pentru degajarea pamantului si asigurarea unui trafic auto în conditii normale de circulatie.

Răspunde: Primăria comunei Chiojdeanca Termen: urgent, începând cu 07.08.2017

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.12, lit.a) "proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar ", se vor face demersurile necesare pentru fundamentarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspund: proprietarii afectati

Termen: începând cu data de 07.08.2017

Prezentul proces verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Consiliul Județean Prahova

Ing. Arh. Burcă Laurențiu

Inspectoratul pentru Situații de Jargență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Cheorghe

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Sing. Gheorghjta Viorel

Primăria comunei Chiojdeanca

primar Baba-Jana Gheorghe

PRIMĂRIA HIOJDEANCA