R O M A N I A JUDETUL PRAHOVA Comuna Salcia Nr. 804. din 25.03.2011

NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 25.03.2011 pe teritoriul administrativ al Comunei Salcia

Urmare a notei de constatare întocmită de catre C.L.S.U. Salcia si a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474/29.07.2010 în data de 25.03.2011 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efectuarea evaluării au participat următorii:

- Dl. Ing. Luca Vasile Inspectoratul Judetean in Construcții Prahova
- Cpt. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Dl. Ioniță Cornel Consiliul Județean Prahova
- Dl. Boştină Dan Primăria comunei Salcia
 - I. Descrierea situatiei:

La deplasarea în teren s-au constatat următoarele:

- I.1. Pe drumul județean DJ 234 datorită ploilor torențiale cu intensitate foarte mare căzute pe teritoriul comunei Salcia în cursul anului 2010 și primăvara anului 2011, precum și topirea zăpezii sau reactivat fenomenele de alunecare din următoarele zone:
- a) Punct Rast alunecarea de teren a afectat versantul de pe partea dreaptă a drumului pe o lungime de aprox. 250 m, lățime de aprox. 150 m şi o adâncime de 2-3 m, platforma drumului județean (tasări, deplasări şi denivelări) pe o lungime de 150 m, versantul de pe partea stângă a drumului pe o lungime de aprox. 200 m, lățime de aprox. 150 m şi o adâncime de 1-2 m, existând riscul întreruperii circulației către cătunul Rast, izolarea a circa 100 familii şi distrugerea locuinței familiei Dima Petre (alunecarea ajungând la circa 4 m de limita proprietății şi circa 6-7 m de locuință).
- b) Punct Stroescu Constantin alunecarea de teren a afectat versantul de pe partea stângă a drumului județean pe o lungime de circa 30 m și o lățime de circa 20 m precum și platforma drumului pe o lungime de circa 20 m și o lățime de 3-4 m (tasări ale îmbrăcăminții asfaltice de circa 15 cm, fracturi și deplasări în îmbrăcămintea asfaltică de circa 1-2 cm lățime, distrugeri ale rigolei betonate). Circulația rutieră se defășoară pe 2,5 m din platforma drumului, existând riscul întreruperii circulației către cătunul Rast, și izolarea a circa 100 familii. Printre factorii care au favorizat declanșarea fenomenului de alunecare se numără panta foarte mare a versantului pe care se desfășoară drumul județean și fenomenul de băltire a apelor meteorice la baza taluzului versantului;
- c) Punct Dumitru Mihai alunecarea de teren a afectat taluzul de pe partea stângă a drumului județean şi proprietatea familiei Dumitru Mihai (distrugerea împrejmuirii), continuarea fenomenului de alunecare poate pune în pericol atât drumul județean cât şi locuința. Efectele fenomenului de alunecare au fost diminuate prin execuția de către proprietar a unui zid de sprijin în incinta proprietății.

II.Măsuri dispuse:

II.1. Se va monitoriza fenomenul şi se va notifica în regim de urgență administratorul drumului județean pentru luarea măsurilor de semnalizare şi atenționare a zonelor afectate, în vederea evitării producerii unor accidente.

Raspunde: - Conducerea Primariei comunei Salcia Termen: permanent.

II.2 Se vor întocmii ridicării topografice și studii hidro-geotehnice (faza D.D.E.), în punctele afectate, verificate de către verificatori de proiecte atestati M.L.P.T.L./ M.L.P.A.T./M.D.R.T., la cerința Af. Pe baza acestora se va elabora expertiză tehnică de către specialiști atestați M.L.P.T.L./ M.L.P.A.T./M.D.R.T, la cerința A4, concretizate prin soluții tehnice aplicabile zonelor afectate.

Raspunde: - Consiliul Judetean Prahova Termen: urgent, începând cu 25.03.2011.

II.3. Pe baza soluțiilor tehnice propuse în expertiza tehnică, a studiilor geotehnice și a ridicărilor topografice se vor întocmii documentații tehnice de detaliu (PT, DE, CS) verificate de către verificatori de proiecte atestați M.L.P.T.L./ M.L.P.A.T./M.D.R.T., la cerințele Af și A4.

Răspunde: - Consiliul Județean Prahova

Termen: 15 zile după elaborarea și avizarea expertizei tehnice și studiilor

II.4. Decolmatarea şanţurilor şi rigolelor de scurgere a apelor, adiacente DJ 234.

Răspunde: Conducerea primăriei comunei Salcia

Termen: 01.05.2011

II.5. Primaria va sesiza în maxim 24 de ore I.J.C. Prahova și I.S.U. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații, etc.

Răspunde: conducerea primăriei comunei Salcia

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Judetean in Constructii Prahova

Ing. Luca Vasile

INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII

- I.S.C.

- SERIA 03 NR. 028

INSPECTORATUL TERITORIAL IN CONSTRUCTION Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Cpt. Vîlcu Gheorghe

Consiliul Județean Prahova

DI. Ioniță Cornel

rimaria comunei Salcia

primar

Boştină Dan