

### PREȘEDINTELE C.J.S.U. PRAHOVA PREFECT

# ADRIAN FLORIN DOBRE

## NOTA DE CONSTATARE

Privind evaluarea alunecărilor de teren activată în data de 27.04.2010 pe teritoriul administrativ al comunei Ceptura

Urmare a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 151/27.03.2009, în data de 27.04.2010 s-a constituit comisia de evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase.

La efecuarea evaluării au participat următorii:

- Ing. Luca Vasile, Înspectoratul teritorial Construcții Ploiești

Ing. Marinescu Mircea Alexandru – SGA Prahova

Cpt. Brașov Ion - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Pana Gheorghe - Primăria Comunei Ceptura

### Descrierea situației:

Verificările au fost efectuate ca urmare a adresei Primăriei Comunei Ceptura nr.935 / 18.02.2010 prin care senala producerea unor alunecări de teren . Au fost constatate următoarele:

- 1. La deplasarea in teren in satul Ceptura de Sus punctul BAZDOACA situat intre DJ 102N si drumul comunal 595 s-a constatat o eroziune agresiva de mal, cu lungime aproximativ 30m si diferenta de nivel de 6-7 m si o panta a terenului de 50%, care a afectat stabilitatea drumului in zona, fenomenul fiind activ, putand afecta gospodaria familie Bazdoaca Gheorghe si izolarea unui nr. de 12 familii.
- 2. In pucrul MICSUNEL din satul Soimesti situat inte DJ 102N si paraul Ceptureanca, zona afectata de prabusiri si deplasari in urma unor cauze complexe si active pe o suprafata de circa 4 ha (drumul, ambele versante si toate locuintele si anexle gospodaristi aflate in zona).
- 3. In <u>puctul</u> LUPU din satul Rotari situat intre drumul local 97 si paraul Ceptureanca, zona afectata de fenomenul principal de eroziune si secundar alunecare de teren pe o lungim de 50 ml cu o diferenta de nivel de aproximativ 9 m. si o panta de 50 % care a afectat infrastructura drumului local si poate pune in pericol locuintele cu anexe ale familiilor: Merezeanu Dumitru si Socodel Mircea si izolarea a 10 familii aflate in zona.
- 4. In punctul DUTU din satul Ceptura de Sus, situat pe partea dreapta a DJ 102 N (directia de mers Ceptura Rotari.) s-a constatat o decopertare a solului vegetal exploatarea la baza versantului pe o lungime de aproximativ 200 ml, panta variind intre 30-50%.

Se impune interzicerea imediata de catre Administratia publica locala a expoatarii materialului situat la baza versantului utilizat in mod curent la executia si repararea sobelor de incalzit pentru evitarea agravarii fenomenului si posibilelor accidente.

# Măsuri care se impun:

Se va efectua monitorizarea fenomenului de alunecare, iar în cazul evoluției defavorabile se wir lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonei.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Ceptura

- Se vor face toate demersurile necesare in vederea obținerii de fonduri pentru întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică și hidrogeologică de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonelor afectate de fenomenului de alunecare a terenului, fundamentarea din punct de vedere tehnic, economic, funcțional, urbanistic și arhitectural al măsurilor de intevenții ce se impun Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Ceptura
- În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiu/raportul de expertiză se vor întocmi documentații tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat(cu verificarea obigatoriie si legala a proectelor in domeniul AF si A4), după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: - Conducerea Primăriei comunei Ceptura

- Primăria va înștiința I.S.U. PRAHOVA, I.T.C. SUD MUNTENIA, DJCC PRAHOVA, privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin prezenta notă de constatare.

Răspunde: Conducerea Primăriei comunei Ceptura

- Primăria va sesiza imediat I.J.C. PRAHOVA, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbușiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Primar- Pana Gheorghe

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

> Inspecția in Constructii Ing. Luca Yasile

SGA Prahova

Ing. Marinescu Mircea Alexandru of my

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Brasow Ion

rimăria Primăriei comunei Ceptura – Primar

2