ROMANIA JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA PĂCUREȚI Nr. 1469 din 06.04.2015

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 06.04.2015 la sediul primăriei comunei Păcureți

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 5109/VI/2015, a notificării Primăriei comunei Păcureți nr. 1380 din 30.03.2015 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 06.04.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- > Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- > Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- > Ing. Jilăveanu Laurențiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- > Primar, Andreescu Grigore Primăria comunei Păcureți
- > Viceprimar, Diaconu Viorel Primăria comunei Păcureți

## A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Păcureți, au fost afectate drumurile județene DJ231 și DJ100M, precum și drumul comunal DC46 Matița, comisia constatând următoarele:

- drumul județean DJ231:
- 1. la km 13, pe partea dreapta a sensului de mers către comuna Bălţeşti, la limita parţii carosabile, s-a produs o alunecare de teren pe o lungime de aproximativ 30 m şi o diferenţă de nivel de aproximativ 1 m. La aproximativ 1 m de marginea părţii carosabile se constată fisuri longitudinale pe o lungime de aproximativ 50 m.
- 2. la km 13+100, pe partea dreaptă a sensului de mers către comuna Bălţeşti, s-a reactivat alunecarea de teren ce a distrus platforma drumului pe o lungime de aproximativ 20 m și o lăţime de aproximativ 2,5 m, din care 1 m acostament distrus, 1 m carosabil distrus și 0,5 m sub covorul asfaltic. Masa de pământ dislocată are o lăţime de aproximativ 30 m, lungime de aproximativ 40 m și cu o diferenţă de nivel de aproximativ 4 m. Pe partea carosabilă a drumului judeţean, pe o lungime de aproximativ 40 m au apărut

fisuri longitudinale. Circulația se desfășoară pe o singură bandă, cu dificultate și cu risc mărit de producere a accidentelor rutiere. În zona alunecării de teren drumul județean este semnalizat cu indicatoare rutiere.

- drumul județean DJ100M:

s-a produs o cedare a platformei drumului în zona km 1+500, pe partea dreaptă, pe o lungime de aproximativ 20 m, lățime de aproximativ 2,5 m cu o treaptă de aproximativ 1 m. Pe restul părții carosabile, pe o lungime de aproximativ 30 m au apărut fisuri longitudinale.

- drumul comunal **DC46** (balastat) sensul de mers Păcureți – Matita:

1. în punctul "Valea Stupinii", s-a produs o alunecare de teren spre albia pârâului care a produs ruperea platformei drumului pe o lungime de aproximativ 110 m şi lăţime de aproximativ 4 m;

2. în punctul "La Frânca", s-a produs o alunecare de teren spre albia pârâului care a produs prăbuşirea malului și ruperea platformei drumului pe o lungime de aproximativ 90 m și lățime de aproximativ 3,5 m;

3. în punctul "Pârvan", zidul de apărare a malului stâng al pârâului Sărata a fost afuiat pe o lungime de aproximativ 120 m, provocând tasarea şi ruperea platformei drumului comunal DC46 pe o lungime de aproximativ 80 m, lăţime de aproximativ 4 m şi o diferenţă de nivel de aproximativ 0,6 m. Zidul de apărare este crăpat, dislocat şi înclinat spre albia pârâului, existând riscul prăbuşirii în albie.

Drumul comunal DC 46 Matița se află în vecinătatea pârâului Sărata și face legătura între drumurile județene DJ231 și DJ100M, circulația autovehiculelor desfășurându-se cu dificultate.

Evoluția fenomenelor de alunecare a terenului și eroziune a malurilor poate duce la întreruperea circulației auto, atât pe drumurile județene cât și pe drumul comunal DC46 Matița.

## MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria comunei Păcureți

Termen: permanent

2. Se vor lua măsuri de protejare și punere în siguranță a platformei drumurilor județene DJ231 și DJ100M în punctele afectate, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 06.04.2015

3. Se vor lua măsuri de montare de parapet metalic pentru marcarea zonele afectate de alunecările de teren și protejarea circulației de pe drumurile județene DJ231 (km 13+100) și DJ 100M (zona km 1+500).

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 06.04.2015

4. Se vor lua toate măsurile necesare de punere în siguranță a drumului comunal DC46 și semnalizarea corespunzătoare a zonelor afectate, pentru evitarea eventualelor accidente.

Răspunde: Conducerea primăriei Păcureți

Termen: începând cu 06.04.2015

5. Se vor face demersurile necesare pentru începerea lucrărilor de protejare/ remediere/refacere a drumului comunal DC46.

Răspunde: Conducerea primăriei Păcureți

Termen: începând cu 06.04.2015

Prezentul proces verbal conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

kimăria comunei Păcureți

mar, Andreescu Grigore

Viceprimar, Diaconu Viørel