ROMANIA JUDETUL PRAHOVA COMUNA GORNET Nr. 2133 din 14.06.2012

11 75/25

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 14.06.2012 pe teritoriul administrativ al comunei Gornet

Urmare a notificarii Primăriei comunei Gornet nr. 2113 din 12.06.2012 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 14.06.2012 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Ing. Les Dumitru Doru I.S.C D.R.C. Sud Muntenia judetul Prahova
- Cpt. Dobre Valeriu Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Negoitescu Nicolae Primăria comunei Gornet viceprimar

## Descrierea situației:

Urmare a precipitatiilor abundente cazute incepand cu toamna anului 2011, in satul Gornet, pe str. Ecaterina Manescu s-a produs o ruptura cu tasarea si usoara deplasare a terenului, paralela cu strada pe o suprafata de aprox. 1500 mp (L-50 m, l-30). Fenomenul s-a accentuat ca urmare a topirii zapezilor si a precipitatiilor abundente din perioada aprilie — mai 2012 si a afectat urmatoarele constructii:

- locuinta parter, la nr. 413, proprietar Stanciu Nicolae: structura de rezistenta a locuintei (fundatii beton, zidarie BCA, planseu si sarpanta din lemn) este afectata aprox. 60%, existand crapaturi de circa 2 5 cm in ziduri si pardoseli, cu deplasari ale unor elemente de rezistenta; la data efectuarii constatarii locuinta este folosita aprox. 50% din suprafata;
- locuinta P+1 E, la nr. 412A, proprietar Vasile Constantin: structura de rezistenta a locuintei (fundatii beton, zidarie BCA si caramida incadrata cu elemente din beton armat, plansee din beton si sarpanta din lemn) este afectata aprox. 80%, existand fisuri si crapaturi de circa 2 5 cm in ziduri, stalpi si pardoseli, cu deplasari ale unor elemente de rezistenta; la data efectuarii constatarii locuinta nu este folosita.

## Măsuri care se impun:

1. Monitorizarea permanenta a fenomnului si luarea masurilor in regim de urgenta pentru protejarea vietii proprietarilor si punerea in siguranta a constructiilor si bunurilor, in cazul evolutiei nefavorabile.

Răspunde: C.L.S.U. Gornet

Termen: permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică de către specialiști atestați în vederea analizării și

studierii zonei afectate de tasarea terenului pe str. Ecaterina Manescu si stabilirii masurilor de stabilizare / consolidare.

Răspunde: Conducerea Primariei Gornet

Termen: începând cu 14.06.2012

3. Conform prevederilor art. 26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice la constructii sau evenimente deosebite: erodări de maluri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Conducerea primăriei Gornet

Termen: permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

I.S.C - D.R.C. Sud Muntenia – judetul Prahova Ing. Les Dumitru Doru

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Dobre Valeriu

> Consiliul Județean Prahova Ing. Joenel Mihaela

Primăria comunei Gornet Viceprimar, Negoitescu Nicolae