NOTA DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 17.08.2011 pe teritoriul administrativ al comuna Secăria

Urmare a notificării C.L.S.U. Secăria nr.2282/17.08.2011, în data de 17.08.2011 specialişti din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență "Şerban Cantacuzino" al Județului-Prahova și membrii ai C.L.S.U. Secăria s-au deplasat în teren pentru a constata și analiza aspectele semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Cpt. Stoica Gigel - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- Cpt. Vîlcu Gheorghe - Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

- DI. Şchiopu lon - viceprimar

Descrierea situației:

Comuna Secăria este strabătută de pârâul Valea Secăriei și de trei afluenți ai acestuia, Valea Coștii, Valea Bălănești și Valea Păișului.

Pârâul Secaria este afluent de dreapta al râului Doftana, are o lungime de 8 km, face parte din bazinul hidrografic lalomița, are izvoarele în zona muntoasă a localității Secăria și se varsă în lacul de acumulare Paltinu.

Suprafața bazinului este de 15 km², altitudinea medie este de 923 m iar panta medie este de 43%.

Din cauza situației descrise, pentru a preîntâmpina eventualele alunecări de teren în zonele adiacente, alunecări ce pun in pericol o serie de gospodării ale populației, drumurile de interes public DC 1 B Secaria - Posada, DJ 101S Secaria - Valea Doftanei, precum și pentru micșorarea volumului de acumulare a aluviunilor în lacul Paltinu, in anii 1970 au fost construite un număr de cca 18 buc praguri de fund (baraje din zidărie de piatră cu ciment).

De-a lungul timpului acestea s-au deteriorat (unele au fost dărâmate complet) in

momentul de față ele nu iși mai ating scopul pentru care au fost construite.

Datorită pantei mari şi caracterului torențial, transportul aluvionar al pârâului Secăria este foarte mare, fapt ce conduce la colmatarea accelerată a lacului de acumulare Paltinu (micşorarea volumului de apă acumulată în lacul Paltinu)

Administrația Națională "Apele Române" Administrația Bazinelor de Apă Buzău – lalomița – S.G.A. Prahova a întocmit o notă de fundamentare prin care se impune o serie de lucrări de amenajare a pârâului Secăria și afluenților săi, lucrări ce constau în repararea acestor praguri de fund precum și construirea unor praguri noi.

Măsuri care se impun:

1. Se va efectua monitorizarea fenomenului de eroziune a malurilor, iar în cazul evoluției defavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță a zonelor și construcțiilor.

Răspunde: C.L.S.U. Secăria Termen: Permanent

2. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și demararea lucrărilor de amenajare a pârâului Secăria

Răspunde: Conducerea Primăriei Secăria

Termen: începând cu 17.08.2011

3. Se va iniția o acțiune de decolmatare şi curățare de vegetație a şanțurilor şi rigolelor aferente drumurilor de pe raza localității în vederea asigurării secțiunilor de scurgere pentru evacuarea corectă a apelor pluviale şi evitarea producerii de degradări la drumuri.

Răspunde: Conducerea Primăriei Primăriei Secăria Termen: începând cu 17.08.2011

4. Primăria va sesiza imediat C.J. Prahova, I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova şi S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice, sau evenimente deosebite: alunecări de teren, blocări de drumuri, prăbuşiri de poduri, erodări de maluri, inundații etc.

Răspunde: - Conducerea Primăriei Secăria

Termen: Permanent

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini numerotate și s-a întocmit în 2 (două) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Stoica Gigel

Inspectoratul Pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Cpt. Vîlcu Gheorghe

Primăria comunei Secăria

MAMOR

viceprimar Şchiopu lon