## R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA STARCHIOJD Nr. 3671 din 02.09.2014

## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 02.09.2014 la sediul Primăriei comunei Starchiojd

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 11133/VI din 29.08.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 02.09.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Joenel Mihaela Consiliul Județean Prahova
- Ing. Marinescu Mircea Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Domnul Gîrbea Ahmed Cornel Primăria comunei Starchiojd primar

## Descrierea situatiei:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă s-au produs alunecări de teren și eroziuni ale malurilor care au afectat drumurile județene și locale aflate pe teritoriul administrativ al comunei Starchiojd, comisia constatând următoarele:

- în satul Starchiojd, în punctul "Borcești", pe partea dreaptă a drumului comunal DC 139 s-a produs o alunecare de teren, pe o lungime de aproximativ 30 m, o lățime de aproximativ 20 m și o diferență de nivel de aproximativ 25 m, drumul comunal fiind afectat pe o lățime de aproximativ 2,5 m. Fenomenul de alunecare este activ și continuu evoluția acestuia poate duce la distrugerea totală a drumului comunal și a locuinței de pe partea stângă (proprietar fam. Lascu Constantin). Circulația auto se desfășoară cu dificultate pe un singur sens, existând riscul distrugerii în totalitate a drumului și întreruperea circulației auto spre cele 17 gospodării care se află în zonă.

Primăria comunei Starchiojd a executat o reparație provizorie a drumului comunal DC139 pentru a asigura accesul locuitorilor la proprietăți, lucrări distruse în proporție de 70% de evoluția alunecării.

- în satul Rotarea, în punctul "Bratu Evdochia", s-a reactivat alunecarea de teren de pe partea stângă a drumului comunal DC59A care se manifestă pe o lățime de aproximativ 400 m, o lungime de aproximativ 1500 m și o înălțime de aproximativ 15 m. Pământul alunecat din versant a produs blocarea completă a circulației rutiere către cele 10 gospodării care se află în zonă și distrugerea totală a DC 59A care face legătura între satele Valea Anei și Rotarea. Fenomenul de alunecare este activ si continuu.

Primăria comunei Starchiojd a executat lucrări pentru deblocarea drumului și refacerea provizorie a acestuia pentru a asigura accesul locuitorilor la proprietăți, lucrări distruse în proporție de 100% de evoluția alunecării.

- pe drumul local (pietruit) neclasificat, zona Poiana Macului, care face legătura cu DC 139, s-au format gropi, denivelări și făgașe pe o lungime de aproximativ 700m și o lățime de aproximativ 4m;
- pe drumul local (pietruit) neclasificat, zona La Sticu, s-au format gropi, denivelări și făgașe pe o lungime de aproximativ 450m și o lățime de aproximativ 4m;
- strada Partizani, rodul "La Sârbu", peste pârâul Stâmnic, a fost afectat prin afueerea totală a culeelor mal stâng și drept și distrugerea pragului de fund existent. Evoluția fenomenului poate duce la distrugerea (prăbuşirea) podului;

- pe drumul local (pietruit) neclasificat, zona La Babă, s-au format gropi, denivelări și făgașe pe o lungime de aproximativ 300m și o lățime de aproximativ 4m. În aceeași zonă a fost distrus și pragul de fund existent, peste pârâul Brădet, în proporție de 75%;
- pe drumul local (pietruit) neclasificat, str. Traian Popescu, s-au format gropi, denivelări și făgașe pe o lungime de aproximativ 600m și o lățime de aproximativ 4m;
- în zona Valea Calului, a fost distrusă trecerea prin vadul pârâului Stâmnic. Tubul din beton cu diametrul DN 1000 mm, care asigură accesul la terenurile agricole, a fost dezgolit și deplasat;
- pe drumul local (pietruit) neclasificat, Grui-Brădet, s-au format gropi, denivelări și făgașe pe o lungime de aproximativ 700m și o lățime de aproximativ 4m;
- pe drumul local (pietruit) neclasificat, Fundul-Beniei, s-au format gropi, denivelări și făgașe pe o lungime de aproximativ 300m și o lățime de aproximativ 4m;
- pe drumul local (pietruit) neclasificat, Valea Teiului, s-au format gropi, denivelări și făgașe pe o lungime de aproximativ 800m și o lățime de aproximativ 4m;
- pe drumul local (pietruit) neclasificat, Benia Gârlă, s-au format gropi, denivelări și făgașe pe o lungime de aproximativ 800m și o lățime de aproximativ 4m. Au fost distruse și două punți pietonale, care asigură accesul la proprietăți;
- pe drumul local (pietruit) neclasificat, Benia-Coastă, s-au format gropi, denivelări și făgașe pe o lungime de aproximativ 900m și o lățime de aproximativ 4m;
- pe drumul județean DJ 102 L, km 1+300 la km 1+500, pe sensul de mers către comuna Chiojdu (Buzău), se observă existența unor denivelări pronunțate ale covorului asfaltic, care pot genera accidente de circulație;
- pe drumul local (pietruit) neclasificat, Valea Anei, s-au format gropi, denivelări și făgașe pe o lungime de aproximativ 1000m și o lățime de aproximativ 4m;
- pe drumul local (pietruit) neclasificat, Valea Anei, zona Zăhărăchescu Romu, eroziune mal stâng pârâu Valea Anei pe o lungime de aproximativ 80m, o lățime de aproximativ 3m și o diferență de nivel de aproximativ 2m. De asemenea a fost distrusă platforma drumului local pe o lungime de aproximativ 50m și o lățime de aproximativ 1,5m;
- afueere pronunțată zid de sprijin, mal stâng pârâul Stâmnic, zona Targ Comunal, pe o lungime de aproximativ 60m. Se observă înclinarea și deplasarea acestuia spre albia pârâului cu 0,7m, precum și fisuri și rupturi.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările şi completările ulterioare, administartorii şi utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunțate în termen util și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova si Consiliul Județean Prahova.

Răspunde: Conducerea primăriei Starchioid

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei Starchiojd

Termen: permanent

3. Se vor face demersurile necesare pentru începerea lucrărilor de protejare / remediere / refacere a obiectivelor afectate de pe drumurile comunale și locale.

Răspunde: Conducerea primăriei Starchioid

Termen: începând cu 02.09.2014

4. Se vor lua măsuri de semnalizare, de protejare și punere în siguranță a platformei drumului județean DJ102L, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 02.09.2014

Prezenta notă de constatare conține 3 (trei) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Maior Vîlcu Gheorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Joenel Mihaela

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Marinescu Mircea

Primăria comunei Starchiojd

primar, Gîrbea Ahmed Cornel