

ROMÂNIA

JUDF

AHOVA - PRIMĂRIA BUSTENI

Bulevardul L. 91, Tel: +40/0244/322005 Fax: +40/0244/320752

http://www.orasal-busteni.ro; e-mail: primabus@yahoo.com

Nr. 8166/09.08.2010

nanoil Sa

PROCES VERBAL

incheiat astazi 09.08.2010, in urma constatarilor din teren a calamitatilor produse in ziua de 06.08.2010 in orașul Busteni

Comisia de evaluare a pagubelor numita prin dispozitia nr.289/09.08.2010 s-a deplasat in teren pentru a constata calamitatile produse in urma fenomenelor meteorologice din data de 06.08.2010, pe raza orasului Busteni.

In perioada mentionata, datorita ploilor abundente si a torentilor formati s-au produs deplasari de teren si s-au prabusit malurile paraului Valea Babei.

Prezentam mai jos situatiile constatate in teren:

str. Radu de la Afumati si str. Mihai Bravu:

In aceasta zona din Poiana Poiana Tapului, paraul Valea Babei si-a iesit din matca si s-a colmatat datorita aluviunilor aduse din zona silvica. Au fost inundate proprietati riverane.

Albia paraului a suferit modificari in urma prabusirii malurilor, punand in pericol terasamentul strazilor Mihai Bravu si Radu de la Afumati. Zidurile de piatra, aferente strazii Mihai Bravu din zona paraului, s-au prabusit pe o lungime de circa 30 ml.

De asemenea apele iesite din matca au produs si prabusirea zidurilor de piatra de pe malul drept al paraului, in zona Fundaturii Independentei. To ate aceste strazi au devenit impracticabile datorita materialului aluvionar adus de ape.

In urma prabusirilor de maluri retelele de gaz si cele electrice subterane au ramas in aer. De asemenea au fost avariate 4 bransamente de apa care trebuiesc refacute in totalitate.

Se propune interventia de urgenta cu utilaje pentru refacerea terasamentului strazii, inlaturarea pamantului si a pietrei din afectata, refacerea retelei de apa, refacerea zidurilor care sustin terasamentul strazilor.

COMISIA

- Haiduc Gheorghe
- Petroi Mihai
- Visan Cornel
- Cotofana C