ROMANIA
JUDEȚUL PRAHOVA
COMUNA SOIMARI
Nr. din 11.07.2018



PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 11.07.2018 pe teritoriul administrativ al comunei Soimari

Urmare a adresei Institutiei Prefectului Județului Prahova nr. 12415/II/E/2/VI/18.05.2018 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 2 din 20.01.2015, în data de 11.07.2018 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a crectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat unudtorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Burca Laurentiu Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilaveanu Laurentiu Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova

and the second second

Dl. Badica Laurentiu - Primar - Primăria comunei Soimari

A. DESCRIEREA SITUAȚIEI:

La deplasarea în teren s-au constatat grajuoarele:

▶ în comuna Şoimari, sat Măgura, zona "Necula", pe partea stanga a DJ 100 M pe directia Ploiești - Şoimari, s-a reactivat o alunccare de teren pe o lungime de aproximativ 100 m si o latime de aproximativ 30 m. Volumul de pamant disjocat este foarte mare, a afectat proprietatea a 5 familii, a distrus zidul de sprijin (beton) si a ajuns pana la limita carosabilului pe o inaltime de 0,5 m, colmatand rigola de scurgere a apelor pluviale. La locuinta familiei Necula Nicolae trotuarul de garda este dislocat si deplasat fata de fundatiile aparente.

▶ în comuna Şoimari, sat Măgura, zona "Cimitir" pe partea stanga a DJ 100 M pe directia Ploiești - Şoimari, s-a activat o alunceare de teren pe o lungime de aproximativ 80 m si o latime de aproximativ 60 m. Volumul de pamant dislocat este foarte mare, a distrus zidul de sprijin (beton) si a ajuns pana la limita carosabilului pe e partime de 0,5 m, colmatand rigola de scurgere a apelor pluviale. CLSU Soimari a degajat de locateri pământul de pe DJ 100M si a decolmatat rigola, asigurând fluența circulației pe acest sector de drum. De asemenea pe partea carosabila se observa o valurire/denivalare pe o lungime de aproximativ 20 m si o latime de aproximativ 4 m.

➤ în comuna Şoimari, sat Măgura, zona "familia Mihai", la debite mari ale paraului Sarata se produce o inundarea a malului stang si implicit a celor 10 proprietati din zona (curti si gradini). Mentionam faptul ca accesul la aceste proprietati se realizeaza prin albia paraului, fiind singura cale de acces. Inundarea se realizeaza pe o lungime de aproximativ 150 m, diferenta de nivel fiind de aproximativ 1,5 m.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art. 22, 16, 19) din Legea 10/1995, cu modificările și completările ulterioare, Primăria comunei Soimari va ses regimediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.E.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U.J. - Prahova si C.J. – Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite (erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de camuuri, etc.).

Răspunde: Primaria comunei Soimari

Termen: permanent

2. Monitorizarea fenomenelor de abanecare de teren, iar în cazul evoluției acestora se vor lua măsuri de punere în siguranță a drumului judetenii, si a proprientilor.

Răspunde: Primaria consessă Laborate

Termen: permanent

3. Se vor identifica surse de finanțare pontru demararea procedurilor de realizarea a proiectelor tehnice si pentru consolidarea si stabilizarea zonalor afectate.

Răspunde: Consiliul Judetean Prahova Termen: urgent, începând cu 11.07.2018

4. În conformitate cu obligațiile ce le revin proprietarilor, prevăzute în regulamentul privind întreținerea și urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, aprobat prin HGR 766/1997, art.10, "La constatarea, în cursul activitățiilor, de urmărire curentă sau specială, a unor situații care depășesc limitele stabilite sau se consideră că pot afecta exploatarea în condiții de siguranță a construcției, proprietarul este obligat să solicite expertizarea tehnică." și a art.12, lit.a) "proprietarii au următoarele obligații și răspunderi: răspund de activitatea privind urmărirea comportării în exploatare a construcțiilor, sub toate formele; asigură, după caz, personalul necesar; comandă expertizarea construcțiilor în cazurile prevăzute la art.10", se vor face demersurile necesare pentru întocmirea unor studii/expertize de specialitate, după caz, de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonei și a construcțiilor afectate, determinarea cauzelor apariției deteriorărilor constatate la construcții, și fundamemarea din punct de vedere tehnic și economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Proprietarii afectați si Consiliul Judetean Prahova

Termen: începând cu data de 11.07.2018

Prezentul proces verbal conține 2 (doua) pagini și s-a întocmit în 5 (cinci) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Grgență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu (Meorghe

Consiliul Județean Prahova Ing. Baloi Roxana WWL

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Jilaveanu Laurentiu

Primăria comunei Soimari Primar Badica Laurentiu