R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA COMUNA SURANI Nr. 1076 din 28.05.2014

NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 28.05.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Surani

Urmare a adresei Primăriei comunei Surani cu nr. 1034 din 20.05.2014, a adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 6656;6659;6769/V1/27.05.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr. 474/2010, în data de 28.05.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare a pagubelor produse ca urmare a fenomenelor meteorologice periculoase, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Sublocotenent Bălan Marius Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova;
- Domnul ing. Ionită Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova;
- Domnul ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova;
- Domnul Bucur Lucian Gabriel Primăria comunei Surani Primar;
- Domnul Toader Florin Marius Primăria comunei Surani Şef S.V.S.U.

Descrierea situației:

În urma ploilor torențiale căzute în perioada 14.04-17.05.2014, pe teritoriul administrativ al comunei Surani au fost afectate următoarele obiective:

- I. Pe drumul Brăcacea creşterea debitului pârâului Brăcacea şi viiturile create datorită precipitațiilor abundente au erodat albia pârâului producând coborârea talvegului cu aprox. 1 m precum și erodarea malurilor. Aceasta a dus la declanșarea unui fenomen de cedare și alunecare spre albie a corpului și platformei drumului pe o lungime de aprox. 100 m, o lățime cuprinsă între 5 și 10 m cu o diferență de nivel cuprinsă între 0,5 și 3 m. Cedarea a ajuns la marginea părții carosabile a drumului (traverse din beton). Fenomenul de eroziune este activ, existând pericolul întreruperii circulației și izolării unui nr. de 20 de gospodării.
- II. Pe drumul județean DJ 100M în zona "Biserica Adventistă" s-a produs o cedare a platformei drumului pe întreaga lățime a acesteia, pe o lungime de aprox. 35 m cu o diferență de nivel de 0,4 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate, existând pericolul producerii accidentelor rutiere.
- III. Pe drumul județean DJ 100M în punctul "Costea", apa pluvială infiltrată în spatele gardului din beton a familiei Costea a dus la ruperea şi răsturnarea acestuia spre şanțul drumului județean. În zonă se află şi un stâlp de medie tensiune înclinat spre drum cu aprox. 15°. Drumul județean nu este afectat.
- IV. Puntea carosabilă peste pârâul Sărata din punctul "Pietroiu" (lateral stânga din DJ 233) a fost afectată de viiturile deosebit de puternice care au erodat malul drept în amonte de punte pe o lungime de aprox. 15 m și o diferență de nivel de 3 m. Eroziunea a ajuns la aprox. 3 m de locuința de pe malul drept. Există pericolul continuării fenomenului de eroziune cu afectarea proprietăților și locuințelor de pe malul drept, distrugerea punții pietonale și întreruperea accesului spre drumul județean.

Măsuri care se impun:

1. Monitorizarea permanentă a zonelor afectate în special în perioadele cu precipitații abundente.

Răspunde: Primăria comunei Surani

Termen: permanent

2. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, I.S.C.-I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova și C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primaria comunei Surani

Termen: Permanent

3. Primăria comunei Surani va lua măsuri de punere în siguranță a punții pietonale din punctul "Pietroiu" si a drumului local Brăcacea.

Răspunde: Primăria comunei Surani Termen: începând cu 28.05.2014

4. Se va semnaliza corespunzător zona afectată de pe DJ 100M – punct "Biserica Adventistă" pentru evitarea producerii de accidente rutiere.

Răspunde: C.J. Prahova

Termen: începând cu 28.05.2014

5. Se va elabora un studiu hidrogeotehnic și o expertiză tehnică pentru stabilirea cauzelor care au dus la cedarea platformei DJ 100M punct "Biserica Adventistă".

Răspunde: C.J. Prahova

Termen: începând cu 28.05.2014

6. Pe baza concluziilor din expertiza tehnică mai sus menționată, se va elabora un proiect tehnic pentru faza de proiectare PT-DE cu verificatori de proiecte atestați M.L.P.A.T./M.D.R.A.P. pe cerința esențială domeniile Af, A4 și executarea lucrărilor.

Răspunde: C.J. Prahova

Termen: după finalizarea expertizei tehnice

7. Până la realizarea măsurilor de la punctele 5 și 6, se vor lua măsuri provizorii de punere în siguranță a drumului județean și asigurarea unui trafic auto în condiții normale de circulație.

Răspunde: C.J. Prahova

Termen: începând cu 28.05.2014

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Sublocotenent Balan Marius

Consiliul Judetean Prahova Ing. Ionită Corneliu Adrian

S.G.A. Pranova

Ing. Jilaweanu Laurențiu

Unitatea Administrativ Teritorială Surani

Primar - Bucur Lucian Gabriel

Şef S.V.S.U. - Toader Florin Marius

Pagina 2 din 2