## NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 24.04.2014 pe teritoriul administrativ al comunei Gornet

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 5227/CT din 22.04.2014, a notificării primăriei comunei Gornet nr.1361 din 22.04.2014 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 24.04.2014 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Ing. Jilăveanu Laurențiu S.G.A. Prahova
- Păunescu Daniel Primăria comunei Gornet Viceprimar

## Descrierea situației:

Din observațiile vizuale efectuate la deplasarea în teren în comuna Gornet, pe fondul ploilor abundente din perioada 18.04 – 24.04.2014, s-au reactivat alucările de teren, constatându-se următoarele:

- Strada Învățător Ecaterina Mănescu 1 locuință (P+1, compusă din 10 camere) aparținând lui Vasile Constantin la nr.414, afectată de alunecări de teren, se observă fisuri accentuate în pereți și structura de rezistență a locuinței.
- Strada Păunești 1 locuință (P, compusă din 6 camere) aparțnând lui Păunescu Nicolae la nr. 363, afectată de alunecări de teren, se observă fisuri accentuate în pereți.
- Strada Păunești 1 locuință (P+1, compusă din 8 camere) aparținând lui Păunescu A. Ion la nr.364, afectată de alunecări de teren, se observă fisuri accentuate în pereți și structura de rezistență.
- Strada Păunești 1 locuință (P, compusă din 4 camere) aparținând lui Pîrvulescu A. Gheorghe la nr.365, afectată de alunecări de teren, se observă fisuri accentuate în pereți și structura de rezistență.
- Strada Păunești 1 locuință (P, compusă din 5 camere) aparținând lui Pîrvulescu I. Steliana la nr.366, afectată de alunecări de teren, se observă fisuri accentuate în pereți și structura de rezistență.
- Strada Păunești 1 locuință (P, compusă din 9 camere) aparținând lui Constantin V. Maria la nr.400, afectată de alunecări de teren, se observă fisuri accentuate în pereți și structura de rezistență.
- Strada Păunești 1 locuință (P, compusă din 4 camere) aparținând lui Pîrvulescu A. Emil la nr.401, afectată de alunecări de teren, se observă fisuri accentuate în pereți și structura de rezistență.
- Strada Independenței pe o lungime de aproximativ 50 m s-a activat alunecare de teren cu tasare, diferența de nivel fiind de aproximativ 70 cm.
- Pe drumul comunal DC43, care face legătura dintre satele Gornet și Cuib, a fost afectată doar partea betonată, care are o lungime de aproximativ 50 m, o lățime de aproximativ 2,5 m și o grosime de aproximativ 20 cm (pe toată lățimea sensului de mers Cuib-Gornet), prin tasarea terenului ce constituie suportul stratului de beton din care este construit drumul. Diferența de nivel dintre cele două benzi este de aproximativ 20 cm.

- În satul Nucet în zona "Cantoneru" drumul comunal DC43 s-a blocat în totalitate pe o lungime de aproximativ 20 m, datorită alunecării de teren.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 h (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. Gornet

Termen: permanent

2. Monitorizarea permanentă a fenomenului și luarea măsurilor în regim de urgență pentru protejarea vieții proprietarilor și punerea în siguranță a construcțiior și bunurilor, în cazul evoluției nefavorabile

Răspunde: C.L.S.U. Gornet Termen: începând cu 24.04.2014

3. Se vor face toate demersurile necesare pentru obținerea fondurilor și întocmirea unui studiu/expertiză geotehnică de către specialiști atestați în vederea analizării și studierii zonei afectate.

Răspunde: Conducerea Primăriei Gornet

Termen: începând cu 24.04.2014

4. în funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studiu/raport de expertiză se vor întocmi documentațiile tehnice cu detalii de execuție, vizate de către expertul atestat, după care se va trece la execuția lucrărilor de consolidare.

Răspunde: Conducerea Primăriei Gornet

Termen: după întocmirea studiului/expertizei geotehnice

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

Consiliul Judetean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova

Ing. Jilăveanu Laurențiu

Primăria comunei Gornet

Viceprimar Păunescu Daniel

Pagină 2 din 2