ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA MUNICIPIUL CÂMPINA Nr. 10096 din 10.04.2018

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 10.04.2018 la sediul Primăriei municipiului Câmpina

Urmare adresei Instituției Prefectului - județul Prahova nr. 21963/II/E/2/CT/2018 și în baza Ordinului Prefectului - Județul Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 10.04.2018 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Mr. Vîlcu Gheorghe Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- > Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Dl. primar Tiseanu Horia Laurențiu Primăria municipiului Câmpina
- > Şef Birou Situații de Urgență, Tudose Octavian Primăria municipiului Câmpina

A. <u>DESCRIEREA SITUAȚIEI:</u>

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă, pe teritoriul administrativ al municipiului Câmpina a fost afectat DJ207, comisia constatând următoarele:

- 1. În extravilanului municipiului Câmpina, pe partea dreaptă a drumului județean DJ207 (Câmpina-Şotrile, zona varianta ocolitoare) s-a reactivat o alunecare de teren (activă din anul 2014) pe o lungime de cca. 60 m, lățime de cca. 4 m și o adâncime de cca. 30 m, punând în pericol drumul județean DJ 207 și parapetul metalic existent la data constatării.
- 2. În extravilanul municipiului Câmpina, la aprox. 1 km de Spitalul de Psihiatrie Voila, pe partea dreaptă a drumului județean DJ207 (Câmpina-Şotrile), s-a activat o alunecare de teren pe o lungime de aproximativ 120 m, o lățime de aprox. 25 m, cu o diferență de nivel de aproximativ 30 m, cu o treaptă de rupere de 6 m. Alunecarea a afectat drumul județean DJ 207 pe o lungime de aprox. 25 m, o lățime de aprox. care 2 m (1 m acostament și 1 m parte carosabilă) cu o diferență de nivel de aprox. 5 m. La momentul constatării zona este semnalizată iar drumul județean este închis (bariere pe sensul Câmpina Şotrile, table indicatoare de drum închis). De asemenea zona alunecării era semnalizată prin montare de parapet metalic (capetele alunecării) și table indicatoare (drum îngustat).
- 3. Pe drumul județean DJ 102 I, în extravilanul municipiului Câmpina, la aprox. 400 m de fosta fabrică de cherestea "21 DECEMBRIE", s-a produs o eroziune accentuată a malului drept al râului Doftana pe o lungime de aprox. 70 m, o lățime de aprox. 15 m și o diferență de nivel de aprox. 10 m, marginea eroziunii ajungând la aprox. 4 m de platforma drumului județean. Evoluția fenomenului poate pune în pericol drumul județean DJ 102 I.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: Primăria municipiului Câmpina

Termen: permanent

2. Se va ridica restricția de drum închis circulației publice (demontare bariere și table indicatoare drum închis) urmând ca, în funcție de evoluția fenomenului să se revină la măsura închiderii circulației.

Răspunde: Primăria municipiului Câmpina Termen: începând cu 11.04.2018

3. Se va completa semnalizarea rutieră existentă în zona alunecării de la punctul 2 (parapet metalic și table indicatoare drum îngust) prin montarea de parapet metalic pe toată lungimea zonei afectate (aprox. 28 m) și table indicatoare (limitare de viteză – 2 buc., drum cu prioritate – 1 buc., prioritate pentru circulația din sens invers – 1 buc).

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 10.04.2018

4. Se vor face demersuri pentru întocmirea de studii/expertize geotehnice şi hidrologice de către specialişti atestați în vederea analizării şi studierii zonelor afectate de fenomenele de alunecare a terenului, determinarea cauzelor apariției acestora şi fundamentarea din punct de vedere tehnic şi economic al măsurilor de intervenție ce se impun.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 10.04.2018

5. În funcție de concluziile, măsurile dispuse și soluțiile fundamentate prin studii /rapoarte de expertize, se vor întocmi documentații tehnice cu detalii de execuție, vizate de către experți atestați în domeniile specifice, după care se va trece la execuția lucrărilor etapizat, în funcție de urgențele care se impun.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: imediat după finalizarea studiilor/expertizelor

6. Până la finalizarea studiilor/expertize geotehnice și hidrogeologice și întocmirea documentațiilor tehnice cu detalii de execuție se vor lua măsuri provizorii de întreținere /protejare a platformei drumului județean DJ 207 și se va analiza posibilitatea devierii circulației pe partea stângă a drumului (sens Câmpina - Şotrile) – în zona alunecării de la punctul 2, pentru asigurarea unui trafic auto în condiții de siguranță.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova Termen: începând cu 10.04.2018

7. În funcție de evoluția fenomenului de eroziune menționat la pct. 3, se vor lua măsuri de protejare și punere în siguranță a drumului județean DJ 102 I.

Răspunde: Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 10.04.2018

Prezentul proces verbal contine 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Unență al Județului Prahova

Mr. Vîlcu Gkeorghe

Consiliul Județean Prahova

Ing. Ionită Corneliu Adrian

Primăria municipiului Câmpin primar Tisearu Horia Laurențiu

Sef Birou Situații de Urgență, Tudose Octavian

Frace