## R O M Â N I A JUDEȚUL PRAHOVA ORAȘUL SINAIA Nr. 13451 din 22.05.2017

## PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 22.05.2017 la sediul Primăriei orașului Sinaia

Urmare adresei Instituției Prefectului județului Prahova nr. 8453/II/E/2/VI din 19.05.2017 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.8 din 20.01.2015, în data de 22.05.2017 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizării aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt.maj. Baicu Ivona Viviana Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Băloi Roxana Rodica Consiliul Județean Prahova
- Ing. Neculae Horațiu Inspectoratul Județean în Construcții Prahova
- Domnul Bădăran Gheorghe Primăria orașului Sinaia viceprimar

ne-am deplasat astăzi, 22.05.2017, în orașul Sinaia, județul Prahova, în prezența domnului Ghercioiu Adrian – inspector protecție civilă, din partea Primăriei Sinaia, unde am constatat următoarele:

## Descrierea situației:

1. În zona imobilului proprietatea Berindan Leonard și Nicolescu Cristina, amplasat în orașul Sinaia, str. Furnica nr.13, ce are peretele casei amplasat limitrof trotuarului străzii Furnica, se constată surparea în imediata apropiere a acestuia a unei porțiuni de drum, având ca dimensiuni aprox. 2 m lungime si 1 m lătime.

Această surpare a apărut într-o zonă în care se constată existența unei construcții cu rol de tunel, alcătuit din pereți din zidărie de piatră, peste care este turnată o placă din beton, armată cu profile metalice.

Această degradare este activă, fiind amplificată de apele pluviale preluate de sistemul stradal, dar si de vechimea acestei construcții. Datorită stării precare a acestui tunel nu se poate aprecia lungimea și nici starea lui tehnică pe celelalte porțiuni.

În interiorul gropii apărute, se constată existența unui cablu electric, (din datele furnizate de reprezentanții primăriei), fiind un cablu electric activ de 6 k volți. În condițiile evoluției acestei degradări, există pericolul afectării alimentării cu energie electrică a întregului cartier Furnica.

În prezent circulația pietonală este restricționată pe trotuarul limitrof clădirii, iar circulația rutieră se desfăsoară alternativ pe o singură bandă de circulație.

Se constată existența în teren a unor garduri cu rol de delimitare și avertizare a pericolului apărut în carosabil, cât și montarea unor indicatoare rutiere de avertizare și limitare a vitezei de deplasare.

2. În aval de imobilul menționat mai sus, trotuarul existent se sprijină pe o lungime de aprox. 20 ml pe un zid de piatră, a cărui degradare a început să fie vizibilă prin înclinarea lui căre exterior.

Se constată apariția unei gropi de aprox. 0,5 mp în acest trotuar, iar în condițiile cedării zidului de sprijin este pusă în pericol atât siguranța rutieră, cât și pietonală.

În data de 19.05.2017 a fost întocmită nota de constatare nr.13269 prin care reprezentanți ai primăriei Sinaia s-au deplasat în teren cu o echipă de proiectanți, în componența căruia s-a aflat și un expert tehnic atestat MLPAT, în vederea întocmirii unor documente tehnice ce vor stabilii soluția de remediere a acestor deficiențe.

Datele de identificare din acest Proces Verbal (proprietari, denumiri zone și poziții) au fost puse la dispoziție de reprezentanții primăriei.

Raportul de evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale produse în orașul Sinaia se va întocmi de specialiști din cadrul instituțiilor care fac parte din C.J.S.U. Prahova, potrivit competențelor.

## Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administartorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.R.C. Sud Muntenia – I.J.C. Prahova, cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Vor fi anunțate în termen util și Instituția Prefectului județului Prahova, I.S.U. Prahova si Consiliul Județean Prahova.

Răspunde: Conducerea primăriei Sinaia

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonei afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: Conducerea primăriei Sinaia

Termen: permanent

3. Administrația publică locală va demara procedura de autorizare în regim de urgență, în conformitate cu prevederile Legii 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții – republicată, în vederea consolidării și punerii în siguranță a sistemului rutier, alcătuit din zid de sprijin, trotuar și parte carosabilă, amplasate în zona str. Furnica nr. 13, ce au stat la baza constatării prezentului proces verbal.

Răspunde: Conducerea primăriei Sinaia

Termen: începând cu 22.05.2017

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt.maj. Baicu Ivona Viviana

Consiliul Judetean Prahova

Ing. Băloi Roxana Rodica

Inspectoratul Județean în Construcții Prahova

Ing. Neculae Horațiu

Primăria orașului Sinaia

viceprinar, Badaran Gheorghe

2