ROMÂNIA JUDEŢUL PRAHOVA COMUNA TEIŞANI Nr. 1950 din 16.04.2015

PROCES VERBAL încheiat astăzi 16.04.2015 la sediul primăriei comunei Teișani

Urmare adreselor Instituției Prefectului - Județul Prahova nr. 4958/CT din 27.03.2015, nr. 5215/CT din 03.04.2015, a notificărilor primăriei comunei Teișani nr. 1266/2015 și nr. 1681/2015 și în baza Ordinului Prefectului Județului Prahova nr. 8 din 20.01.2015, în data de 16.04.2015 s-a întrunit comisia de constatare și evaluare preliminară a efectelor calamităților naturale, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării/evaluării în teren au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Ioniță Corneliu Adrian Consiliul Județean Prahova
- Ing. Grădinaru Adrian Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Viceprimar, Anghelache Rodica Georgeta Primăria comunei Teișani

A. DESCRIEREA SITUATIEI:

Datorită precipitațiilor abundente căzute în ultima perioadă pe teritoriul administrativ al comunei Teișani, au fost afectate mai multe obiective, comisia constatând următoarele:

- în satul Valea Stîlpului s-au produs eroziuni ale malului stâng al pârâului Stîlpul care au afectat drumul local în mai multe puncte (în dreptul proprietăților Moșneanu Eugen, Lepăduș Viorica, Moșneanu Marcel, Țînțăreanu Elisabeta, Toma Gheorghe, Moșneanu Nicolae și Pîrîianu Stela), pe o lungime cumulată de aproximativ 200 m, o lățime medie de aproximativ 1,5 m și o diferență de nivel între platforma drumului (asfalt) și albia pârâului de aproximativ 4 m. De asemenea, malul drept al pârâului a fost erodat în dreptul proprietății Toma Gheorghe pe o lungime de aproximativ 40 m, o lățime de aproximativ 3 m și o diferență de nivel de aproximativ 5 m;
- în satul Olteni pe DC 17 s-a produs o alunecare de teren care afectat platforma drumului pe partea stângă pe o lungime de aproximativ 15 m, o lățime de aproximativ 1 m cu o treaptă de rupere cu înălțimea de aproximativ 1 m. Frontul alunecării se întinde până la albia pârâului Valea Vlăștii pe o lungime de aproximativ 80 m cu o diferență de nivel de aproximativ 40 m. Circulația auto se desfășoară cu dificultate în această zonă.
- în dreptul proprietății Stanciu Ion s-a produs o eroziune cu antrenarea taluzului care susține drumul local pe o lungime de aproximativ 15 m, lățime de aproximativ 4 m și o diferență de nivel de aproximativ 10 m, distrugând drumul de acces către proprietatea acestuia (se circula numai pietonal).
- în aval de podul de pe drumul județean DJ219, la capătul apărării de mal de pe partea dreaptă a albiei pârâului Stîlpu s-a produs o eroziune cu antrenarea taluzului pe o lungime de aproximativ 70 m, pe o lățime de aproximativ 3 m și o diferență de nivel de aproximativ 3 m. Există pericolul erodării și distrugerii malului stâng și a drumului local (pietruit) pe o lungime de aproximativ 80 m.

- în satul Bughea de Sus – pe DC 17, la Km 6+00, s-a produs o alunecare de teren a versantului de pe partea dreaptă pe o lungime de aproximativ 100 m, lățime de aproximativ 150 m, care a afectat drumul comunal în zona podețului tubular cu Ø 800 mm, care a fost dislocat și deplasat până în albia pârâului Bughea. În această zonă platforma drumului comunal a fost degradată pe toată lățimea acesteia (fisuri, crăpături, cedări, denivelări, făgașe). Primăria comunei Teișani a intervenit prin reamplasarea podețului și completarea cu balast a drumului, în prezent circulația auto desfășurându-se cu dificultate. De asemenea, în zona podului metalic de la limita cu U.A.T. Gura Vitioarei a fost distrusă trecerea prin vad, în lungime de aproximativ 30 m.

B. MĂSURI CARE SE IMPUN:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, administratorii și utilizatorii construcțiilor vor sesiza în termen de 24 h (adresă scrisă), I.J.C. Prahova, precum și Instituția Prefectului - județul Prahova, I.S.U. Prahova, Consiliul Județean Prahova și S.G.A. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc.

Răspunde: C.L.S.U. al comunei Teișani

Termen: permanent

2. Se va efectua monitorizarea zonelor afectate, iar în cazul evoluției nefavorabile se vor lua măsuri specifice pentru punerea în siguranță.

Răspunde: C.L.S.U. al comunei Teișani

Termen: permanent

3. Se vor semnaliza corespunzător zonele afectate de pe drumurile locale și comunale, pentru evitarea accidentelor rutiere.

Răspunde: Primăria comunei Teișani Termen: începând cu 16.04.2015

Prezentul Proces Verbal conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova

Plt. adj. Gheorghe_Florin Dan

Consiliul Judetean Prahova

Ing. Ioniță Corneliu Adrian

Sistemul de Gospodărire a Apelor - Prahova

Ing. Grădinary Adrian

Primăria comunei Teisani

Viceprimar, Anghelache Rodica Georgeta