
ROMANIA JUDEŢUL PRAHOVA **COMUNA SURANI** Nr. 499 din 05.03.2013



NOTĂ DE CONSTATARE

Încheiată astăzi 05.03.2013 pe teritoriul administrativ al comunei Surani

Urmare a adresei Primăriei comunei Surani cu nr.407 din 21.02.2013, a solicitării Instituției Prefectului județului Prahova nr. 3013/VI din 25.02.2013 și a ordinului Prefectului județului Prahova nr.474 din 29.07.2010, în data de 05.03.2013 s-a întrunit comisia de constatare/evaluare, în vederea constatării pe teren și analizarea aspectelor semnalate.

La efectuarea constatării au participat următorii:

- Plt. adj. Gheorghe Florin Dan Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova
- Ing. Racoviță Ioan Sistemul de Gospodărire a Apelor Prahova
- Ing. Gherghina Niţu Consiliul Judeţean Prahova
- Domnul Bucur Lucian Gabriel Primăria comunei Surani Primar

Descrierea situației:

Datorită fenomenelor meteorologice care au avut loc în sezonul rece 2012-2013, pe drumul județean DJ233, în zona tubului care asigură scurgerea apelor pluviale de pe versanți și subtraversează drumul în punctul TEC, au apărut mai multe gropi în asfalt. Gropile au adâncimi de aproximativ 30 cm. fiind de diferite dimensiuni, pe o lungime totală, în aval și amonte de subtraversare, de aproximativ 30 m. În această zonă se observă că a fost distrusă apărarea de mal a DJ233 formată din gabioane, aflată pe malul stâng al pârâului Sărata, pe o lungime de aproximativ 15 m, fapt ce a dus la o înclinare a parapetului deformabil al DJ233 pe o lungime de aproximativ 15 m. Circulația se desfășoară cu dificultate, fiind singurul drum de acces spre comuna Ariceștii Zeletin.

Pe drumul local Magistrală, în punctul "Bratu", există un podeț tubular tip ochelari 2x1200 care este avariat. Atât în amonte cât și în aval de podeț există o cantitatea mare de aluviuni și resturi vegetale ce pot obtura secțiune de scurgere a podețului în cazul unor precipitații abundente.

Măsuri care se impun:

1. Conform prevederilor art.26 lit. (e) din Legea 10/1995 cu modificările și completările ulterioare, primăria va sesiza imediat (telefonic) și în termen de 24 ore (adresă scrisă), Instituția Prefectului – Județul Prahova, D.R.C. Sud Muntenia – Județul Prahova, I.S.U. Prahova si C.J. Prahova cu privire la producerea eventualelor accidente tehnice sau evenimente deosebite: erodări de taluzuri, alunecări de teren, blocări de drumuri, etc;

Răspunde: Primaria comunei Surani

Termen: permanent

2. Se vor face demersuri pentru obținerea fondurilor și comandării unui proiect tehnic cu detalii de execuție cu soluții tehnice în vederea remedieri problemelor apărute în punctul TEC pe drumul județean DJ233.

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova

Termen: începând cu 05.03.2013.

3. Se va intervenii de urgență pentru semnalizarea rutieră a DJ233 în zona afectată, în vederea evitării accidentelor, prin montarea de indicatoare rutiere.

Răspunde: Administratorul drumului - Consiliul Județean Prahova Termen: urgent, începând cu 05.03.2013

4. Se va intervenii de urgență pentru decolmatarea și curățarea de resturi vegetale a albiei torentului care se formează în punctul "Bratu", în vederea evitări obturării podețului tubular tip ochelari.

Răspunde: Primăria comunei Surani Termen: urgent, începând cu 05.03.2013

Prezenta notă de constatare conține 2 (două) pagini și s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență al Județului Prahova Plt. adj. Gheorghe Florin Dan

> Sistemul de Gospodărire a Apelor – Prahova Ing. Racoviță Ioan

> > Consiliul Județean Prahova Ing. Gherghina Nițu

Unitatea Administrativ Teritorială Surani Primar Bucur Lucian Gabriel